

Základní informace k vozidlu

| | | | |
|--------------------|------------|----------------|-----------------------------|
| Tovární značka | Škoda | Místo stání | Chválkovice 614, Olomouc |
| Model | Octavia | | |
| Registrační značka | 5AP5702 | Palivo | nafta |
| První registrace | 15.07.2016 | Výkon | 81 kW |
| Stav tachometru | 251498 | Zdvihový objem | 1598 |
| STK | 09.02.2025 | | |

Výbava vozidla

| | | | | | |
|----------------------|---|---------------------|---|----------------------|---|
| 1. majitel | | Rádio | x | Tónovaná skla | |
| Koupeno v ČR | x | Navigace | x | Kožená sedadla | |
| Servisní knížka | | Elektrická zrcátka | x | 4x4 | |
| Návod k obsluze | x | Elektrická okna | x | Automat. převodovka | |
| Počet klíčů | 2 | Přední mlhovky | x | Alu kola | x |
| Zamykání řadící páky | | Tažné zařízení | x | Letní pneu | |
| Klimatizace | x | Zadní stěrač | x | Zimní pneu | x |
| Airbag | x | Ostřikovač světel | | Vyhřívaná sedadla | x |
| Tempomat | x | Střešní okno | | Vyhřívané čelní sklo | x |
| Centrální zamykání | x | Nastavitelný volant | x | Jízdní asistenty | |
| Posilovač řízení | x | Otáčkoměr | x | Zadní kamera | x |
| Handsfree | x | Palubní počítač | x | | |
| Imobilizér | x | Parkovací senzory | x | | |

Popis závad a poškození

Drobné škrabance po celé karoserii, osekaná přední část od kamínků, odřené disky kol, důlky ve střeše, odřený spojler, odřený práh u řidiče, odřená a orezlá hrana LP dveří, odřená hrana PP dveří, poškrábaný interiér, oloupaná řadící páka, popraskané ovládání klimatizace, poškozená zadní větrací mřížka, prošoupané sedadlo řidiče.