

BMW 520d xDrive Touring AT Sport Line**RZ: 1TU 9734****VIN: WBA31DX020CE70990**

Prohlídka	základní	TP	UL 317752
Datum a místo prohlídky	24.02. 2026, Krnov	Uvedeno do provozu	02.07. 2020
Zkušební jízda	zkrácená, informativní	Počet držitelů	1
Stav vozovky, atmosférické podmínky	oblačno, 4°C	Původ vozidla	ČR
Stabilita vozidla v přímé jízdě	stabilní	Palivo / objem motoru	NM / 1 995 ccm
Při brzdění provozní brzdou	stabilní	Typ motoru / výkon	B47D20B / 140 kw
Vozidlo poškozeno	NE	Stav tachometru	243 258 km
Vozidlo pojízdné	ANO	Servisní kniha	el. evidence
Barva vozidla	bílá	Platnost TK	06/2026

Poslední servisní záznam v BC: 03.11. 2025 / 224 329 km

Klíčové prvky výbavy

Centrální zamykání na DO, tónovaná okna, LED světlomety, servořízení, nastavitelný multifunkční vyhřívaný volant, orig. audio, BC, navigace, částečně digitální přístrojový štít, el. ovládání oken předních + zadních dveří, el. ovládaná vnější zpětná zrcátka, 8x airbag, automatická klimatizace, vyhřívaná přední sedadla, el. polohovatelná přední sedadla, pohon 4x4, ABS, ESP, adaptivní tempomat, Drive Mode, Lane Assist, výstraha před překážkou, výstraha překročení rychlosti, systém monitorování únavy řidiče, rozpoznávání dopravních značek, senzor stěračů, lité disky kol, parkovací senzory + kamera, START-STOP

Převodovka automatická

Pneumatiky na vozidle

THP %				THP %	
LP	Z – Michelin 245/45 R18	30	PP	Z – Michelin 245/45 R18	30
LZ	Z – Michelin 245/45 R18	30	PZ	Z – Michelin 245/45 R18	30
R					

THP...technická hodnota pneumatik vyjádřená v procentech**L...**letní dezén**Z...**zimní dezén**AS...**celoroční

V Praze dne 26.02. 2026

Zpracoval: Tomáš Taraba

Technický stav vozidla BMW 520d xDrive Touring AT
VIN: WBA31DX020CE70990

Motor + spojka

Motor funkční, start dobrý. Výkon motoru odpovídá typu. Povrchová koroze výfukového potrubí. Dále běžné provozní opotřebení.

Převodovka

Automatická. Řazení rychlostních stupňů funkční, dobré. Dále běžné provozní opotřebení.

Rozvodovka, přídatné převody, kloubové hřídele

Pohon 4x4 funkční. Dále běžné provozní opotřebení.

Přední náprava + mech. řízení

Bez nadměrných vůlí v uložení. Bez nadměrných vůlí v pohyblivých dílech. Snížená účinnost per a tlumičů pérování. Odřený PP litý disk kola.

Zadní náprava

Bez nadměrných vůlí v uložení. Snížená účinnost per a tlumičů pérování. Běžné provozní opotřebení litých disků kol.

Brzdový systém

Provozní brzda funkční, účinek snížený, vlivem koroze brzdových kotoučů, vibrace. Parkovací brzda funkční (elektromechanická).

Karoserie

Karoserie běžně provozně opotřebovaná, běžná provozní poškození a vady laku. Kapota motoru, oděrky, lak místy oprýskaný, škrábance. Víko zav. prostoru, oděrky, škrábance.

Příslušenství a výbava karoserie

Interiér běžně opotřebovaný a znečištěný. Funkčnost klimatizace, nelze z důvodu nízké vnější teploty, objektivně posoudit. Porucha parkovacího asistenta. Čelní sklo, drobné provozní praskliny. Přední nárazník, na několika místech mírně odřený, odřený ve spodní části. Zadní nárazník, běžné provozní oděrky.

[Fotodokumentace ve zvláštním souboru](#)