

BMW 520d xDrive Touring AT Sport Line**RZ: 1TU 9735****VIN: WBA31DX020CE72352**

Prohlídka	základní	TP	UL 317836
Datum a místo prohlídky	24.02. 2026, Krnov	Uvedeno do provozu	13.07. 2020
Zkušební jízda	zkrácená, informativní	Počet držitelů	1
Stav vozovky, atmosférické podmínky	oblačno, 4°C	Původ vozidla	ČR
Stabilita vozidla v přímé jízdě	stabilní	Palivo / objem motoru	NM / 1 995 ccm
Při brzdění provozní brzdou	stabilní	Typ motoru / výkon	B47D20B / 140 kw
Vozidlo poškozeno	NE	Stav tachometru	304 312 km
Vozidlo pojízdné	ANO	Servisní kniha	el. evidence
Barva vozidla	bílá	Platnost TK	06/2026

Poslední servisní záznam v BC: 28.11. 2025 / 292 720 km

Klíčové prvky výbavy

Centrální zamykání na DO, tónovaná okna, LED světlomety, servořízení, nastavitelný multifunkční vyhřívaný volant, orig. audio Harman Kardon, BC, navigace, digitální přístrojový štít, el. ovládání oken předních + zadních dveří, el. ovládaná vnější zpětná zrcátka, 8x airbag, automatická klimatizace, vyhřívaná přední sedadla, el. polohovatelná přední sedadla, pohon 4x4, ABS, ESP, adaptivní tempomat, Drive Mode, Lane Assist, výstraha před překážkou, výstraha překročení rychlosti, varování před chodcem, systém monitorování únavy řidiče, rozpoznávání dopravních značek, Auto-Hold, senzor stěračů, lité disky kol, parkovací senzory + kamera, START-STOP

Převodovka automatická

Pneumatiky na vozidle

THP %				THP %	
LP	Z – Michelin 245/45 R18	30	PP	Z – Michelin 245/45 R18	30
LZ	Z – Michelin 245/45 R18	30	PZ	Z – Michelin 245/45 R18	30
R					

THP...technická hodnota pneumatik vyjádřená v procentech**L...**letní dezén**Z...**zimní dezén**AS...**celoroční

Ve vozidle střešní příčníky

V Praze dne 26.02. 2026

Zpracoval: Tomáš Taraba

Technický stav vozidla BMW 520d xDrive Touring AT
VIN: WBA31DX020CE72352

Motor + spojka

Motor funkční, start dobrý. Výkon motoru odpovídá typu. Povrchová koroze výfukového potrubí. Motorový prostor silně znečištěný. Dále běžné provozní opotřebení.

Převodovka

Automatická. Řazení rychlostních stupňů funkční, dobré. Dále běžné provozní opotřebení.

Rozvodovka, přídatné převody, kloubové hřídele

Pohon 4x4 funkční. Dále běžné provozní opotřebení.

Přední náprava + mech. řízení

Bez nadměrných vůlí v uložení. Bez nadměrných vůlí v pohyblivých dílech. Snížená účinnost per a tlumičů pérování. Odřené lité disky kol.

Zadní náprava

Bez nadměrných vůlí v uložení. Snížená účinnost per a tlumičů pérování. Odřený PZ litý disk kola.

Brzdový systém

Provozní brzda funkční, účinek snížený, vlivem koroze brzdových kotoučů, vibrace. Parkovací brzda funkční (elektromechanická).

Karoserie

Karoserie po opravě, běžně provozně opotřebovaná, běžná provozní poškození a vady laku. Kapota motoru, oděrky, lak místy oprýskaný. PZ dveře, po opravě laku. PP dveře, po opravě laku, oděrky, mírná promáčklina. PP blatník, po opravě laku. Střecha, oděrky, škrábance.

Příslušenství a výbava karoserie

Interiér běžně opotřebovaný a znečištěný. Funkčnost klimatizace, nelze z důvodu nízké vnější teploty, objektivně posoudit, pravděpodobně funkční. Čelní sklo, drobné provozní praskliny. Nefunkční blikač v L zpětném zrcátku. Přední nárazník, odřený L roh + bok, odřený ve spodní části. Zadní nárazník, odřený P roh.

[Fotodokumentace ve zvláštním souboru](#)