

BMW 520d xDrive Touring AT Sport Line**RZ: 1TU 9736****VIN: WBA31DX030CE72389**

Prohlídka	základní	TP	UL 317839
Datum a místo prohlídky	24.02. 2026, Krnov	Uvedeno do provozu	10.07. 2020
Zkušební jízda	zkrácená, informativní	Počet držitelů	1
Stav vozovky, atmosférické podmínky	oblačno, 4°C	Původ vozidla	ČR
Stabilita vozidla v přímé jízdě	stabilní	Palivo / objem motoru	NM / 1 995 ccm
Při brzdění provozní brzdou	stabilní	Typ motoru / výkon	B47D20B / 140 kw
Vozidlo poškozeno	NE	Stav tachometru	195 576 km
Vozidlo pojízdné	ANO	Servisní kniha	el. evidence
Barva vozidla	bílá	Platnost TK	06/2026

Poslední servisní záznam v BC: 05.02. 2026 / 195 214 km

Klíčové prvky výbavy

Centrální zamykání na DO, tónovaná okna, LED světlomety, servořízení, nastavitelný multifunkční vyhřívaný volant, orig. audio, BC, navigace, částečně digitální přístrojový štít, el. ovládání oken předních + zadních dveří, el. ovládaná vnější zpětná zrcátka, 8x airbag, automatická klimatizace, vyhřívaná přední sedadla, el. polohovatelná přední sedadla, pohon 4x4, ABS, ESP, adaptivní tempomat, Drive Mode, Lane Assist, výstraha před překážkou, výstraha překročení rychlosti, systém monitorování únavy řidiče, rozpoznávání dopravních značek, senzor stěračů, lité disky kol, parkovací senzory + kamera, START-STOP

Převodovka automatická

Pneumatiky na vozidle

THP %				THP %	
LP	Z – Michelin 245/45 R18	50	PP	Z – Michelin 245/45 R18	50
LZ	Z – Michelin 245/45 R18	50	PZ	Z – Michelin 245/45 R18	50
R					

THP...technická hodnota pneumatik vyjádřená v procentech**L...**letní dezén**Z...**zimní dezén**AS...**celoroční

V Praze dne 26.02. 2026

Zpracoval: Tomáš Taraba

Technický stav vozidla BMW 520d xDrive Touring AT
VIN: WBA31DX030CE72389

Motor + spojka

Motor funkční, start dobrý. Výkon motoru odpovídá typu. Povrchová koroze výfukového potrubí. Dále běžné provozní opotřebení.

Převodovka

Automatická. Řazení rychlostních stupňů funkční, dobré. Dále běžné provozní opotřebení.

Rozvodovka, přídatné převody, kloubové hřídele

Pohon 4x4 funkční. Dále běžné provozní opotřebení.

Přední náprava + mech. řízení

Bez nadměrných vůlí v uložení. Bez nadměrných vůlí v pohyblivých dílech. Snížená účinnost per a tlumičů pérování. Odřený LP litý disk kola.

Zadní náprava

Bez nadměrných vůlí v uložení. Snížená účinnost per a tlumičů pérování. Odřené lité disky kol.

Brzdový systém

Provozní brzda funkční, účinek snížený, účinek dobrý. Parkovací brzda funkční (elektromechanická).

Karoserie

Karoserie běžně provozně opotřebovaná, běžná provozní poškození a vady laku. Kapota motoru, oděrky, lak místy oprýskaný. PP blatník, povrchově odřený lem. Poškozený typový štítek vozidla.

Příslušenství a výbava karoserie

Interiér běžně opotřebovaný a znečištěný. Funkčnost klimatizace, nelze z důvodu nízké vnější teploty, objektivně posoudit, pravděpodobně funkční. Čelní sklo, drobné provozní praskliny. Nárazníky, běžné provozní oděrky.

[Fotodokumentace ve zvláštním souboru](#)