

Opel Agila 1.2i16v GL Twinport

RZ: 2M8 7303



VIN: W0LOHAF687G106583

Prohlídka	základní	TP	UC 480145
Datum a místo prohlídky	23.02. 2026, Krnov	Uvedeno do provozu	10.12. 2007
Zkušební jízda	zkrácená, informativní	Počet držitelů	3
Stav vozovky, atmosférické podmínky	oblačno, 6°C	Původ vozidla	ČR
Stabilita vozidla v přímé jízdě	stabilní	Palivo / objem motoru	BA / 1 229 ccm
Při brzdění provozní brzdou	stabilní	Typ motoru / výkon	Z12XEP / 59 kw
Vozidlo poškozeno	NE	Stav tachometru	25 180 km
Vozidlo pojízdné	ANO	Servisní kniha	nepředložena
Barva vozidla	stříbrná	Platnost TK	09/2027

Klíčové prvky výbavy

Centrální zamykání, tónovaná okna, servořízení, nastavitelný volant, orig. audio, el. ovládání oken předních dveří, 2x airbag, manuální klimatizace, ABS, hagusy

Převodovka manuální – 5°

Pneumatiky na vozidle

THP %				THP %	
LP	Z – Kleber 155/65 R14	50	PP	Z – Kleber 155/65 R14	50
LZ	Z – Kleber 155/65 R14	50	PZ	Z – Kleber 155/65 R14	50
R	L – Continental 165/60 R14	50			

THP...technická hodnota pneumatik vyjádřená v procentech

L...letní dezén

Z...zimní dezén

AS...celoroční

V Praze dne 26.02. 2026

Zpracoval: Tomáš Taraba

Motor + spojka

Motor funkční, start dobrý. Výkon motoru odpovídá typu. Koroze výfukového potrubí. Dále běžné provozní opotřebení.

Spojka, záběr plynulý, zdvih pedálu v normě.

Převodovka

Manuální – 5°. Řazení rychlostních stupňů funkční, dobré. Dále běžné provozní opotřebení.

Rozvodovka, přídatné převody, kloubové hřídele

Běžné provozní opotřebení.

Přední náprava + mech. řízení

Bez nadměrných vůlí v uložení. Bez nadměrných vůlí v pohyblivých dílech. Snížená účinnost per a tlumičů pérování. Mírné obvodové deformace ocelových disků kol.

Zadní náprava

Bez nadměrných vůlí v uložení. Snížená účinnost per a tlumičů pérování. Mírné obvodové deformace ocelových disků kol.

Brzdový systém

Provozní brzda funkční, účinek snížený, vlivem koroze brzdových kotoučů. Parkovací brzda funkční, účinek dobrý.

Karoserie

Karoserie po opravě, běžně provozně opotřebovaná, běžná provozní poškození a vady laku. LP blatník, po opravě. LP dveře, po nekvalitní opravě laku. LZ dveře, po nekvalitní opravě laku. LZ blatník, oděrky, škrábance. Víko zav. prostoru, oděrky, škrábance. PZ dveře, oděrky, škrábance, promáčklina v horní části. PP dveře, oděrky, škrábance.

Příslušenství a výbava karoserie

Interiér běžně opotřebovaný a znečištěný. Nefunkční autorádio. Nefunkční klimatizace. Čelní sklo, drobné provozní praskliny. Zadní nárazník, odřený roh, běžné provozní oděrky.

[Fotodokumentace ve zvláštním souboru](#)