

Opel Corsa 1.3 CDTi

RZ: 5M6 6559



VIN: W0LOXEP68G4136980

Prohlídka	základní	TP	UH 160035
Datum a místo prohlídky	23.02. 2026, Krnov	Uvedeno do provozu	22.02. 2016
Zkušební jízda	zkrácená, informativní	Počet držitelů	2
Stav vozovky, atmosférické podmínky	oblačno, 6°C	Původ vozidla	ČR
Stabilita vozidla v přímé jízdě	stabilní	Palivo / objem motoru	NM / 1 248 ccm
Při brzdění provozní brzdou	stabilní	Typ motoru / výkon	B13DTC / 55 kw
Vozidlo poškozeno	NE	Stav tachometru	160 794 km
Vozidlo pojízdné	ANO	Servisní kniha	nepředložena
Barva vozidla	červená	Platnost TK	02/2028

Klíčové prvky výbavy

Centrální zamykání na DO, tónovaná okna, servořízení, servo-city, nastavitelný multifunkční volant, orig. audio, BC, el. ovládání oken předních dveří, 8x airbag, manuální klimatizace, ABS, ASR, tempomat

Převodovka manuální – 5°

Pneumatiky na vozidle

THP %				THP %	
LP	Z – Barum 185/65 R15	50	PP	Z – Barum 185/65 R15	50
LZ	Z – Continental 185/65 R15	50	PZ	Z – Continental 185/65 R15	50
R	L – Continental 185/65 R15	50			

THP...technická hodnota pneumatik vyjádřená v procentech

L...letní dezén

Z...zimní dezén

AS...celoroční

V Praze dne 26.02. 2026

Zpracoval: Tomáš Taraba

Motor + spojka

Motor funkční, start dobrý. Výkon motoru odpovídá typu. Povrchová koroze výfukového potrubí. Dále běžné provozní opotřebení.

Spojka, záběr plynulý, zdvih pedálu v normě.

Převodovka

Manuální – 5°. Řazení rychlostních stupňů funkční, dobré. Dále běžné provozní opotřebení.

Rozvodovka, přídatné převody, kloubové hřídele

Běžné provozní opotřebení.

Přední náprava + mech. řízení

Bez nadměrných vůlí v uložení. Bez nadměrných vůlí v pohyblivých dílech. Snížená účinnost per a tlumičů pérování. Běžné provozní opotřebení + koroze ocelových disků kol.

Zadní náprava

Bez nadměrných vůlí v uložení. Snížená účinnost per a tlumičů pérování. Běžné provozní opotřebení + koroze ocelových disků kol.

Brzdový systém

Provozní brzda funkční, účinek dobrý. Parkovací brzda funkční, účinek dobrý.

Karoserie

Karoserie běžně provozně opotřebovaná, běžná provozní poškození a vady laku, stopy po polepech. Kapota motoru, oděrky, drobné promáčkliny.

Příslušenství a výbava karoserie

Interiér běžně opotřebovaný a znečištěný. Funkčnost klimatizace, nelze z důvodu nízké vnější teploty, objektivně posoudit, pravděpodobně funkční. Chybí plato zav. prostoru. Poškozený 1x klíč od vozidla – DO. Čelní sklo, drobné provozní praskliny. Přední nárazník, odřený L roh, běžná provozní poškození laku. Zadní nárazník, odřené lemy, odřený P roh.

[Fotodokumentace ve zvláštním souboru](#)