

Opel Insignia Grand Sport 2.0 CDTi 4x4 OPC Line**RZ: 6Z0 3160****VIN: W0VZT6GG0J1028936**

Prohlídka	základní	TP	UI 255197
Datum a místo prohlídky	23.02. 2026, Krnov	Uvedeno do provozu	21.08. 2017
Zkušební jízda	zkrácená, informativní	Počet držitelů	2
Stav vozovky, atmosférické podmínky	oblačno, 5°C	Původ vozidla	ČR
Stabilita vozidla v přímé jízdě	stabilní	Palivo / objem motoru	NM / 1 956 ccm
Při brzdění provozní brzdou	stabilní	Typ motoru / výkon	B20DTH / 125 kw
Vozidlo poškozeno	ANO	Stav tachometru	301 798 km
Vozidlo pojízdné	ANO	Servisní kniha	ANO
Barva vozidla	černá	Platnost TK	07/2027

Poslední záznam v servisní knize: 09.10. 2025 / 293 330 km

Klíčové prvky výbavy

Centrální zamykání, tónovaná okna, LED světlomety, servořízení, nastavitelný multifunkční vyhřívaný volant, orig. audio BOSE, BC, navigace, head-up displej, digitální přístrojový štít, el. ovládání oken předních + zadních dveří, el. ovládaná vnější zpětná zrcátka, 6x airbag, automatická klimatizace, vyhřívaná přední sedadla, vyhřívané čelní sklo, pohon 4x4, ABS, ESP, adaptivní tempomat, Lane Assist, varování před kolizí vpředu, systém monitorování únavy řidiče, rozpoznávání dopravních značek, rozpoznávání chodců, senzor stěračů, senzor mrtvého úhlu, lité disky kol, parkovací senzory + kamera, START-STOP

Převodovka manuální – 6°

Pneumatiky na vozidle

THP %				THP %	
LP	Z – Continental 245/45 R18	70	PP	Z – Continental 245/45 R18	70
LZ	Z – Continental 245/45 R18	70	PZ	Z – Continental 245/45 R18	70
R					

THP...technická hodnota pneumatik vyjádřená v procentech**L...**letní dezén**Z...**zimní dezén**AS...**celoroční

V Praze dne 26.02. 2026

Zpracoval: Tomáš Taraba

Technický stav vozidla Opel Insignia Grand Sport 2.0 CDTi 4x4
VIN: W0VZT6GG0J1028936

Motor + spojka

Motor funkční, start dobrý. Výkon motoru odpovídá typu. Mírně zvýšené vibrace. Povrchová koroze výfukového potrubí. Zvětšené vůle v dvuhmotovém setrvačniku. Doporučena celková kontrola.

Spojka, záběr plynulý, zdvih pedálu v normě.

Převodovka

Manuální – 6°. Řazení rychlostních stupňů funkční, dobré. Dále běžné provozní opotřebení.

Rozvodovka, přídatné převody, kloubové hřídele

Pohon 4x4 funkční. Dále běžné provozní opotřebení.

Přední náprava + mech. řízení

Bez nadměrných vůlí v uložení. Bez nadměrných vůlí v pohyblivých dílech. Snížená účinnost per a tlumičů pérování. Běžné provozní opotřebení litých disků kol.

Zadní náprava

Bez nadměrných vůlí v uložení. Snížená účinnost per a tlumičů pérování. Běžné provozní opotřebení litých disků kol.

Brzdový systém

Provozní brzda funkční, účinek snížený, vlivem koroze brzdových kotoučů. Parkovací brzda funkční (elektromechanická).

Karoserie

Karoserie poškozená, běžně provozně opotřebovaná, běžná provozní poškození a vady laku. Kapota motoru, oděrky, lak místy oprýskaný. LZ dveře, četné povrchové škrábance. Víko zav. prostoru, oděrky laku. PZ blatník, oděrky, škrábance, mírné promáčkliny. PP dveře, oděrky, škrábance. Plato střechy, četné škrábance, četné deformace.

Příslušenství a výbava karoserie

Interiér běžně opotřebovaný a znečištěný. Poškozená ekokůže na sedadle řidiče. Chybí boční plastové kryty předních sedadel. Nefunkční head-up displej. Funkčnost klimatizace, nelze z důvodu nízké vnější teploty, objektivně posoudit, pravděpodobně funkční. Čelní sklo, drobné provozní praskliny. Odřené plastové kryty zpětných zrcátek. Přední nárazník, mírně odřený P lem, provozní oděrky. Zadní nárazník, odřený L roh, běžné provozní oděrky.

[Fotodokumentace ve zvláštním souboru](#)