

Opel Corsa 1.4 Turbo

RZ: 6Z3 6509



VIN: WOV0XEP68K4008995

Prohlídka	základní	TP	UJ 090737
Datum a místo prohlídky	23.02. 2026, Krnov	Uvedeno do provozu	10.12. 2018
Zkušební jízda	zkrácená, informativní	Počet držitelů	2
Stav vozovky, atmosférické podmínky	oblačno, 6°C	Původ vozidla	ČR
Stabilita vozidla v přímé jízdě	stabilní	Palivo / objem motoru	BA / 1 364 ccm
Při brzdění provozní brzdou	stabilní	Typ motoru / výkon	B14NEL / 74 kw
Vozidlo poškozeno	ANO	Stav tachometru	153 610 km
Vozidlo pojízdné	ANO	Servisní kniha	nepředložena
Barva vozidla	bílá	Platnost TK	12/2026

Klíčové prvky výbavy

Centrální zamykání na DO, tónovaná okna, mlhové světlomety, servořízení, servo-city, nastavitelný multifunkční volant, orig. audio, BC, el. ovládání oken předních dveří, 6x airbag, manuální klimatizace, senzor stěračů, ABS, ASR, tempomat, lité disky kol

Převodovka manuální – 5°

Pneumatiky na vozidle

THP %				THP %	
LP	Z – Nexen 185/65 R15	50	PP	Z – Nexen 185/65 R15	50
LZ	Z – Riken 185/65 R15	50	PZ	Z – Riken 185/65 R15	50
R					

THP...technická hodnota pneumatik vyjádřená v procentech

L...letní dezén

Z...zimní dezén

AS...celoroční

+ 4x letní pneumatiky Goodride 185/65 R15, THP cca 30 – 50 %

V Praze dne 26.02. 2026

Zpracoval: Tomáš Taraba

Motor + spojka

Motor funkční, start dobrý. Výkon motoru odpovídá typu. Povrchová koroze výfukového potrubí. Dále běžné provozní opotřebení.

Spojka, záběr plynulý, zdvih pedálu v normě.

Převodovka

Manuální – 5°. Řazení rychlostních stupňů funkční, dobré. Dále běžné provozní opotřebení.

Rozvodovka, přídatné převody, kloubové hřídele

Běžné provozní opotřebení.

Přední náprava + mech. řízení

Bez nadměrných vůlí v uložení. Bez nadměrných vůlí v pohyblivých dílech. Snížená účinnost per a tlumičů pérování. Odřené lité disky kol.

Zadní náprava

Bez nadměrných vůlí v uložení. Snížená účinnost per a tlumičů pérování. Odřené lité disky kol.

Brzdový systém

Provozní brzda funkční, účinek snížený, vlivem koroze brzdových kotoučů. Parkovací brzda funkční, účinek dobrý.

Karoserie

Karoserie poškozená, běžně provozně opotřebovaná, běžná provozní poškození a vady laku. Kapota motoru, oděrky laku, drobné promáčkliny. LZ dveře, oděrky, škrábance. PZ dveře, odřené ve spodní části. PP dveře, odřené a deformované. Střecha, oděrky, místy drobné důlky.

Příslušenství a výbava karoserie

Interiér běžně opotřebovaný a znečištěný. Funkčnost klimatizace, nelze z důvodu nízké vnější teploty, objektivně posoudit, pravděpodobně funkční. Poškozený DO na jednom klíči. Čelní sklo, drobné provozní praskliny. Přední nárazník, poškozený ve spodní části. Zadní nárazník, na několika místech poškozený lak.

[Fotodokumentace ve zvláštním souboru](#)