

Opel Combo 1.5 CDTi

RZ: 6Z3 6967



VIN: W0VEFYHZJKJ573238

Prohlídka	základní	TP	UJ 404229
Datum a místo prohlídky	23.02. 2026, Krnov	Uvedeno do provozu	13.03. 2019
Zkušební jízda	zkrácená, informativní	Počet držitelů	2
Stav vozovky, atmosférické podmínky	oblačno, 6°C	Původ vozidla	ČR
Stabilita vozidla v přímé jízdě	stabilní	Palivo / objem motoru	NM / 1 499 ccm
Při brzdění provozní brzdou	stabilní	Typ motoru / výkon	YH01 / 96 kw
Vozidlo poškozeno	NE	Stav tachometru	71 132 km
Vozidlo pojízdné	ANO	Servisní kniha	ANO
Barva vozidla	bílá	Platnost TK	02/2027

Poslední záznam v servisní knize: 02.09. 2024 / 65 320 km

Klíčové prvky výbavy

Centrální zamykání na DO, tónovaná okna, servořízení, nastavitelný multifunkční volant, orig. audio, BC, el. ovládání oken předních dveří, 1x airbag, manuální klimatizace, ABS, ESP, tempomat, tažné zařízení, parkovací senzory, START-STOP

Převodovka manuální – 6°

Pneumatiky na vozidle

THP %				THP %	
LP	Z – Matador 205/60 R16	50	PP	Z – Matador 205/60 R16	50
LZ	Z – Matador 205/60 R16	50	PZ	Z – Matador 205/60 R16	50
R					

THP...technická hodnota pneumatik vyjádřená v procentech

L...letní dezén

Z...zimní dezén

AS...celoroční

2. sada kol: 4x letní pneumatiky, Matador 205/60 R16, THP cca 20 – 50%.

V Praze dne 26.02. 2026

Zpracoval: Tomáš Taraba

Motor + spojka

Motor funkční, start dobrý. Svítí servisní kontrolka. Výkon motoru odpovídá typu. Povrchová koroze výfukového potrubí. Poškozená izolace dělící stěny motorového prostoru. Dále běžné provozní opotřebení.

Spojka, záběr plynulý, zdvih pedálu v normě.

Převodovka

Manuální – 6°. Řazení rychlostních stupňů funkční, dobré. Dále běžné provozní opotřebení.

Rozvodovka, přídatné převody, kloubové hřídele

Běžné provozní opotřebení.

Přední náprava + mech. řízení

Bez nadměrných vůlí v uložení. Bez nadměrných vůlí v pohyblivých dílech. Snížená účinnost per a tlumičů pérování. Běžné provozní opotřebení ocelových disků kol.

Zadní náprava

Bez nadměrných vůlí v uložení. Snížená účinnost per a tlumičů pérování. Běžné provozní opotřebení ocelových disků kol.

Brzdový systém

Provozní brzda funkční, účinek dobrý. Parkovací brzda funkční, účinek dobrý.

Karoserie

Karoserie po opravě, běžně provozně opotřebovaná, běžná provozní poškození a vady laku, opotřebení odpovídající účelu používání. L bok, oděrky, mírné promáčkliny + boule. Zadní dvoukřídlé dveře, oděrky, mírné promáčkliny, vzájemně nelícují. PZ blatník, po opravě spodní části lemu, promáčklina na lemu. P boční posuvné dveře, po opravě laku. P práh, po opravě zadní části. Nákladový prostor opotřebovaný silněji.

Příslušenství a výbava karoserie

Interiér běžně opotřebovaný a znečištěný. Funkčnost klimatizace, nelze z důvodu nízké vnější teploty, objektivně posoudit, pravděpodobně funkční. Čelní sklo, drobné provozní praskliny. Nárazníky, běžné provozní oděrky.