

23180



Serviceplan

CC, Eos, Golf, Golf Cabriolet, Golf GTD, Golf GTI, Golf Plus, Passat, Passat Variant, Polo, Scirocco, Sharan, Tiguan, Touran, Touareg, up!, Golf Variant, Beetle, The Beetle Cabriolet, Jetta



Fahrzeugdatenträger

1	WVG ZZZ 5N Z EW063660	
2	5N2 03R	
3	Tiguan 2.0BMT TREND	
	103 KW TDI D7A	
	CFFB	NZS
	LC9X	NS
4	B0A C8B G1D HU5 J2D D91 - 1AT 1G8 1MG 1NP 5RQ 5SL TL4 OBE 3S2 3U1 QG1 8AY 8GU 8ZH 1KU 1LJ 3FU G02 7MJ 0Y1 4UF 4X3 4I2 N4C 5MA 8RM 2JB E0A 0AK 0BE 2UA 2G5 1JA L05 0YE	

Abb. 1 1 Fahrzeug-Identifizierungsnummer; 2 Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe; 3: Motorkennbuchstabe, Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung; 4: Motor-Ausstattungen, PR-Nummern.

Übergabe-Inspektion wurde durchgeführt am: 10. Dez. 2013  141/17478 ARS Altmann AG Automobillogistik 85288 Weinbach	Datum der Auslieferung/Erstzulassung: ^{a)}  187/48305 MAHAG 81669 München 16.12.13
Stempel des Volkswagen Partners	Stempel des Volkswagen Partners

a) Je nachdem, was zuerst eintritt.

Service-Nachweis 1

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Wechsel von:
☒ Ölwechsel-Service	☒ AdBlue®
☒ Inspektion	☒ Bremsflüssigkeit
☒ mit Motorölwechsel	☒ Dieselmotorschneefilter
☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☒ Gasfilter
☒ LongLife Motoröl verwendet	☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ Karosserieprüfung	☒ Haldekupplung: Öl
☒ Reparaturempfehlung	☒ Luftfiltereinsatz
☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
Service durchgeführt am: 08.10.2014	☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
bei km-Stand: 28650	☒ Zahnriemen
Rechnungsnummer:	☒ Zündkerzen
Service durchgeführt von:	☐
  141 / 74942 AUTOHAUS ANGERER 84069 Schierling	LongLife Mobilitätsgarantie: 
Stempel des Fachbetriebs	Stempel des Volkswagen Partners

Ihr nächster Service-Termin	
☒ nach Service-Intervall-Anzeige	Welcher Service/Zusatzumfang ist als nächster erforderlich?
oder	
am (Datum): 10/2016	am (Datum): 12/2019
oder	oder
bei (km-Stand): 58000	bei (km-Stand): 90000

Dokumentation der Karosserieprüfung




Abb. 3 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 3 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

✕ Kratzer ○ Beule/Delle □ Korrosion △ Steinschlag

Mängel festgestellt?	Ja: ☐	Nein: ☐
Beschreibung der Mängel:		
Stempel des Fachbetriebs		

142.5D3.PKW.01

Service-Nachweis 2

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Wechsel von:
☒ Ölwechsel-Service	☒ AdBlue®
☒ Inspektion	☒ Bremsflüssigkeit
☒ mit Motorölwechsel	☒ Dieselmotorschutzfilter
☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☒ Gasfilter
☒ LongLife Motoröl verwendet	☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ Karosserieprüfung	☒ Haldexkupplung: Öl
☒ Reparaturempfehlung	☒ Luftfiltereinsatz
☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
Service durchgeführt am: 06.07.2015	☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
bei km-Stand: 58306	☒ Zahnriemen
Rechnungsnummer: 1382751	☒ Zündkerzen
Service durchgeführt von:	LongLife Mobilitätsgarantie:
  141 / 74942 AUTOHAUS ANGERER 84069 Schierling	Mobilitätsgarantie bis 07.12.17 141 / 74942
Stempel des Fachbetriebs	Stempel des Volkswagen Partners

Ihr nächster Service-Termin	Welcher Service/Zusatzumfang ist als nächster erforderlich?
☒ nach Service-Intervall-Anzeige	
oder	
am (Datum): 07.12.17	am (Datum): 12.12.19
oder	oder
bei (km-Stand): 88000	bei (km-Stand): 90000

Dokumentation der Karosserieprüfung




Abb. 4 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 4 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

✕ Kratzer ○ Beule/Delle □ Korrosion △ Steinschlag

Mängel festgestellt?	Ja: ☐ Nein: ☒
Beschreibung der Mängel:	
  141 / 74942 AUTOHAUS ANGERER 84069 Schierling	
Stempel des Fachbetriebs	

142.5D3.PKW.01

Service-Nachweis 3

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Wechsel von:
☒ Ölwechsel-Service	☒ AdBlue®
☒ Inspektion	☒ Bremsflüssigkeit
☒ mit Motorölwechsel	☒ Dieselmotorschutzfilter
☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☒ Gasfilter
☒ LongLife Motoröl verwendet	☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ Karosserieprüfung	☒ Hallexkupplung: Öl
☒ Reparaturempfehlung	☒ Luftfiltereinsatz
☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
Service durchgeführt am: 04.04.2016	☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
bei km-Stand: 87.233	☒ Zahnriemen
Rechnungsnummer: 654761	☒ Zündkerzen
Service durchgeführt von:	LongLife Mobilitätsgarantie:
  141 / 74942 AUTOHAUS ANGERER 84069 Schierling	Mobilitätsgarantie bis 04/2018 141 / 74942
Stempel des Fachbetriebs	Stempel des Volkswagen Partners
Ihr nächster Service-Termin	
☒ nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): 04/2018 oder bei (km-Stand): 112000	Welcher Service/Zusatzumfang ist als nächster erforderlich? am (Datum): 12/2016 oder bei (km-Stand): 118000

Dokumentation der Karosserieprüfung




Abb. 5 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 5 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

✕ Kratzer ○ Beule/Delle □ Korrosion △ Steinschlag

Mängel festgestellt?	Ja: ☐	Nein: ☐
Beschreibung der Mängel:		
Stempel des Fachbetriebs		

142.5D3 PKW.01

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Wechsel von:
☒ Ölwechsel-Service	☒ AdBlue®
☒ Inspektion	☒ Bremsflüssigkeit
☒ mit Motorölwechsel	☒ Dieselmotorschmutzfilter
☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☒ Gasfilter
☒ LongLife Motoröl verwendet	☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ Karosserieprüfung	☒ Haldexkupplung: Öl
☒ Reparaturempfehlung	☒ Luftfiltereinsatz
☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
Service durchgeführt am: 19.01.2017	☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
bei km-Stand: 117043	☒ Zahnriemen
Rechnungsnummer: 143A71	☒ Zündkerzen
Service durchgeführt von:	☐
 141/74942 AUTOHAUS ANGERER 84069 Schierling	LongLife Mobilitätsgarantie:
	Mobilitätsgarantie bis 01/2019 141 / 74942
Stempel des Fachbetriebs	Stempel des Volkswagen Partners

☒ nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): 04.12.19 oder bei (km-Stand): 177.000	Welcher Service/Zusatzumfang ist als nächster erforderlich? 04.12.22 am (Datum): oder bei (km-Stand): 177.000
---	--

Technical line drawings of a car from six perspectives: front, rear, left side, right side, top, and bottom (chassis).

☐ x Kratzer
 ☐ ○ Beule/Delle
 ☐ □ Korrosion
 ☐ △ Steinschlag

Mängel festgestellt?	Ja: ☐	Nein: ☒
Beschreibung der Mängel:	  141 / 74942 AUTOHAUS ANGERER 84069 Schierling	
	Stempel des Fachbetriebs	