

caraukce.cz

Aukce: 2024IS005

Ford Mondeo TOURNIER 2,0 + LPG

Aukční číslo: 1

Kód: 7475

Vyvolávací cena: 41 000 Kč	Moje cena:	Vydraženo:
----------------------------	------------	------------

VIN	WF0GXXGBBG9K74770 cardetect
Výkon (kw)	107
První registrace	2009
První registrace ČR	2019
Zdvihový objem (ccm)	1999
Stav ukazatele km	284395
STK	10/2023
Palivo	benzín + LPG
Původ	Individuální dovoz Německo
Barva	černá metalíza
Sazba DPH	0%
Umístění vozidla	CarAukce Kolín



Údaje o vozidle

Vozidlo bylo v době prohlídky pojízdné. Motor + spojka Motor funkční, start dobrý. Mírně zvýšené vibrace. Svítí diagnostická kontrolka. Výkon motoru odpovídá typu. Pohon na LPG funkční. Koroze výfukového potrubí, koncový tlumič provizorně zavěšen na řetězu. Doporučena celková kontrola. Spojka, záběr plynulý, zdvih pedálu v normě. Převodovka Manuální - 5°. Řazení rychlostních stupňů funkční, dobré. Dále běžné provozní opotřebení. Rozvodovka, přídatné převody, kloubové hřídele Běžné provozní opotřebení skupiny. Zjevné vady nejištěny. Přední náprava + mech. řízení Běžné provozní vůle v uložení. Běžné provozní vůle v kulových čepích a čepích řízení. Snížená účinnost pružin a tlumičů pérování. Běžné provozní opotřebení ocelových disků kol. Zadní náprava Běžné provozní vůle v uložení. Snížená účinnost pružin a tlumičů pérování. Běžné provozní opotřebení ocelových disků kol. Značná koroze podvozkových dílů. Brzdový systém Provozní brzda funkční, účinek dobrý. Parkovací brzda funkční, účinek dobrý. Skříň karoserie Karoserie po opravě, provozně opotřebovaná, běžná provozní poškození a vady laku, koroze. Kapota motoru, oděrky, škrábance, drobné promáčkliny, poškozená izolace. LP blatník, po opravě. LP dveře, oděrky, škrábance. LZ dveře, oděrky, škrábance, vady laku, lokální oprava sprejem. PZ blatník, oděrky, drobná promáčklina na lemu. PZ blatník, četné oděrky + škrábance, odřený a deformovaný lem. PZ dveře, odřený a deformovaný lem, četné oděrky + škrábance. PP dveře, poškozený lak, lokálně odřené. PP blatník, po opravě, oděrky, škrábance, mírně deformovaný lem. L práh, deformovaný pod LP dveřmi. Střecha, oděrky, škrábance. Příslušenství a výbava karoserie Interiér silně opotřebovaný a znečištěný. Poškozená povrchová úprava ovládacích prvků autorádia. Nefunkční el. ovládání oken všech dveří. Poškozená kůže na hlavici řadicí páky. Klimatizace v době prohlídky funkční. Čelní sklo, drobné provozní praskliny. Odřené plastové kryty zpětných zrcátek. Přední nárazník, na mnoha místech odřený. Zadní nárazník, poškozený P bok, na několika místech odřený. Závady dle předávacího protokolu: svítí závada motoru, oděrky a škrábance po celém voze

Dokumenty

Poznámky: