

caraukce.cz

Aukce: 2024CA010

BMW 118i

Aukční číslo: 34

Kód: 7426

|                             |            |            |
|-----------------------------|------------|------------|
| Vyvolávací cena: 210 000 Kč | Moje cena: | Vydraženo: |
|-----------------------------|------------|------------|

|                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| VIN                  | WBA1R51040P698459 cardetect |
| Výkon (kw)           | 100                         |
| První registrace     | 2016                        |
| První registrace ČR  | 0001                        |
| Zdvihový objem (ccm) | 1499                        |
| Stav ukazatele km    | 95213                       |
| Palivo               | benzín                      |
| Původ                | Individuální dovoz Německo  |
| Barva                | černá                       |
| Sazba DPH            | 0%                          |
| Umístění vozidla     | CarAukce Kolín              |



Údaje o vozidle

Vozidlo bylo v době prohlídky pojízdné. Motor + spojka Motor funkční, start dobrý. Výkon motoru odpovídá typu. Povrchová koroze výfukového potrubí. Dále běžné provozní opotřebení skupiny. Zjevné vady nezjištěny. Spojka, záběr plynulý, zdvih pedálu v normě. Převodovka Manuální - 6°. Řazení rychlostních stupňů funkční, dobré. Dále běžné provozní opotřebení. Rozvodovka, přídatné převody, kloubové hřídele Běžné provozní opotřebení skupiny. Zjevné vady nezjištěny. Přední náprava + mech. řízení Bez nadměrných vůlí v uložení. Bez nadměrných vůlí v kulových čepech a čepech řízení. Snížená účinnost pružin a tlumičů pérování. Běžné provozní opotřebení litých disků kol. Zadní náprava Běžné provozní vůle v uložení. Snížená účinnost pružin a tlumičů pérování. Běžné provozní opotřebení litých disků kol. Brzdový systém Provozní brzda funkční, účinek dobrý. Parkovací brzda funkční, účinek dobrý. Skříň karoserie Karoserie běžně provozně opotřebovaná, běžná provozní poškození a vady laku. Příslušenství a výbava karoserie Interiér běžně opotřebovaný a znečištěný. Zatuhlé ovládací prvky i-Drivu. Klimatizace v době prohlídky funkční. Výbava vozidla funkční. Čelní sklo, drobné provozní praskliny. Nárazníky, běžné provozní oděrky. Vozidlo není registrováno v ČR, k vozu německý TP - odhlášený 4.7.2023. Závady dle předávacího protokolu: svítí tlak v pneu, přední pneu zpuchřelá, zadní pneu sjeté hrany,

Dokumenty

Poznámky: