

caraukce.cz

Aukce: 2024CA010

Ford Mondeo TOURNIER 2,0 TDCI

Aukční číslo: 5

Kód: 7382

Vyvolávací cena: 9 000 Kč	Moje cena:	Vydraženo:
---------------------------	------------	------------

VIN	WF0WXXGBBW5M71750 cardetect
Výkon (kw)	96
První registrace	2005
První registrace ČR	2018
Zdvihový objem (ccm)	1998
Stav ukazatele km	361664
STK	09/2022
Palivo	nafta
Původ	Individuální dovoz Německo
Barva	šedá
Sazba DPH	0%
Umístění vozidla	CarAukce Kolín

Údaje o vozidle

Vozidlo bylo v době prohlídky nepojízdné. Nutná celková kontrola, případně oprava. Motor + spojka Motor nefunkční, start nemožný, ani za pomoci náhradního zdroje, vadný akumulátor. Motor se otáčí. Funkčnost motoru nelze posoudit zkušební jízdou. Netěsnosti, únik motorového oleje ve spojích. Povrchová koroze výfukového potrubí. Chybí spodní plastový kryt motoru. Nutná celková kontrola, případně oprava. Spojka, nelze posoudit provozem. Doporučena celková kontrola. Převodovka Manuální – 6°. Nelze posoudit provozem. Řazení rychlostních stupňů při vypnutém motoru funkční, dobré. Netěsnosti, prolínání převodového oleje ve spojích. Doporučena celková kontrola. Rozvodovka, přídatné převody, kloubové hřídele Nelze posoudit provozem. Nutná kontrola. Přední náprava + mech. řízení Nelze posoudit provozem. Odřené lité disky kol. Doporučena celková kontrola. Zadní náprava Nelze posoudit provozem. Odřené lité disky kol. Doporučena celková kontrola. Brzdový systém Nelze posoudit provozem. Silná koroze brzdových kotoučů. Doporučena celková kontrola. Skříň karoserie Karoserie po opravě, běžně provozně opotřebovaná, běžná provozní poškození a vady laku. Kapota motoru, oděrky laku, poškozená izolace. LP blatník, po opravě. LZ dveře, oděrky laku, koroze spodních hran, zejména vnitřních částí. L bočnice, deformovaná u nárazníku. Víko zav. prostoru, oděrky, škrábance. PZ blatník + bočnice, oděrky, škrábance. PZ dveře, oděrky laku. PP dveře, oděrky laku. PP blatník, po opravě laku. Plato střechy, po opravě. Příslušenství a výbava karoserie Interiér běžně opotřebovaný a znečištěný, potahy sedadel. Základní el. výbava funkční, funkčnost AC + ostatní výbavy nelze posoudit. Čelní sklo, drobné provozní praskliny. Poškozený kryt PZ lampy. Přední nárazník, poškozený v blízkosti RZ, oděrky laku. Zadní nárazník, běžná provozní poškození laku. Závady dle předávacího protokolu: vybitá AKU, nepojízdné - nelze nastartovat, oděrky a škrábance po celém voze

Dokumenty

Poznámky: