

caraukce.cz

Aukce: 2024CA010

Mercedes-Benz Třída E 220 CDI AT

Aukční číslo: 36

Kód: 40296

Vyvolávací cena: 378 000 Kč	Moje cena:	Vydraženo:
-----------------------------	------------	------------

VIN	WDD2130041A022768 cardetect
Výkon (kw)	143
První registrace	2016
První registrace ČR	2016
Zdvihový objem (ccm)	1950
Stav ukazatele km	188267
STK	06/2024
Palivo	nafta
Původ	Nezjištěno - duplikát TP
Barva	šedá
Sazba DPH	0%
Umístění vozidla	CarAukce Kolín



Údaje o vozidle

Vozidlo bylo v době prohlídky pojízdné. Motor + spojka Motor funkční, start dobrý. Výkon motoru odpovídá typu. Povrchová koroze výfukového potrubí. Dále běžné provozní opotřebení. Převodovka Automatická. Razení rychlostních stupňů funkční, dobré. Dále běžné provozní opotřebení. Rozvodovka, přídavné převody, kloubové hřídele Běžné provozní opotřebení skupiny. Přední náprava + mech. řízení Běžné provozní v vůle v uložení. Běžné provozní vůle v kulových čepích a čepích řízení. Snížená účinnost pružin a tlumičů pérování. Odřené lité disky kol. Zadní náprava Běžné provozní vůle v uložení. Snížená účinnost pružin a tlumičů pérování. Odřené PZ litý disk kola. Brzdový systém Provozní brzda funkční, účinek dobrý. Parkovací brzda funkční (elektromechanická). Skříň karoserie Karoserie poškozená, běžně provozně opotřebovaná, běžná provozní poškození a vady laku. LZ dveře, oděrky, škrábance, promáčklina ve spodní části. PZ blatník, odřený a mírně deformovaný lem. PZ dveře, odřené ve spodní části. PP blatník, poškozený, deformovaný u světlometu. Příslušenství a výbava karoserie Interiér běžně opotřebovaný a znečištěný. Chybí boční plastový kryt sedadla řidiče. Funkčnost a účinnost klimatizace, nelze vzhledem k nízké vnější teplotě objektivně posoudit. Čelní sklo, drobné provozní praskliny. Nefunkční PP světlomet, držák po opravě. Přední nárazník, poškozený v P části, na několika místech odřený. Zadní nárazník, poškozený ve spodní části, odřený L roh + bok. Další výbava: digitální přístrojová deska, head-up display, asistent sledování bdělosti, čtení dopravních značek, částečně kožené čalounění sedadel Závady dle předávacího protokolu: poškozený přední a zadní nárazník, svítí tlak v pneu, bez paliva, provozní oděrky a škrábance po celém voze

Dokumenty

Poznámky: