

caraukce.cz

Aukce: 2024CA010

Škoda Superb III 2,0 TDI DSG

Aukční číslo: 42

Kód: 7486

Vyvolávací cena: 304 000 Kč	Moje cena:	Vydraženo:
-----------------------------	------------	------------

VIN	TMBAJ9NP2H7044628	cardetect
Výkon (kw)	140	
První registrace	2017	
První registrace ČR	2017	
Zdvihový objem (ccm)	1968	
Stav ukazatele km	234822	
STK	04/2023	
Palivo	nafta	
Původ	Zakoupeno nové v ČR	
Barva	šedá	
Sazba DPH	0%	
Umístění vozidla	CarAukce Kolín	

Údaje o vozidle

Vozidlo bylo v době prohlídky pojízdné. Motor + spojka Motor funkční, start dobrý. Výkon motoru odpovídá typu. Povrchová koroze výfukového potrubí. Promeškaný servisní interval - olej. Převodovka Dvouspojková - DSG. Řazení rychlostních stupňů funkční, dobré. Dále běžné provozní opotřebení. Rozvodovka, přídatné převody, kloubové hřídele Běžné provozní opotřebení skupiny. Zjevné vady nezjištěny. Přední náprava + mech. řízení Běžné provozní vůle v uložení. Běžné provozní vůle v kulových čepech a čepech řízení. Zvětšené vůle v táhlech stabilizátoru. Snížená účinnost pružin a tlumičů pérování. Odřené lité disky kol. Zadní náprava Běžné provozní vůle v uložení. Snížená účinnost pružin a tlumičů pérování. Odřené lité disky kol. Brzdový systém Provozní brzda funkční, účinek dobrý. Parkovací brzda (elektromechanická) funkční. Skříň karoserie Karoserie po opravě, poškozená, běžné provozně opotřebovaná, běžná provozní poškození a vady laku. Kapota motoru, po opravě, oděrky, poškozená izolace. LP blatník, po opravě. L postranice, rýha v délce cca 20cm. Víko zav. prostoru, oděrky, škrábance. PZ blatník, odřený a deformovaný. PZ dveře, odřené a deformované. PP blatník, po opravě laku. Příslušenství a výbava karoserie Interiér běžně opotřebovaný a znečištěný. Funkčnost a účinnost klimatizace, nelze vzhledem k nízké vnější teplotě, objektivně posoudit. Čelní sklo, prasklina v L spodní části. Přední nárazník, po opravě laku, běžné provozní oděrky. Zadní nárazník, poškozený P roh, odřený P lem. Další výbava: Front Assist, Lane Assist, systém rozpoznávání únavy, systém rozpoznávání dopravních značek Závady dle předávacího protokolu: svítí "servis", odřená litá kola,poškozený zadní nárazník, poškozeá obě pravá pneu, poškozený PZ blatník a dveře, oděrky a škrábance po celém voze

Dokumenty

Poznámky: