

caraukce.cz

Škoda Rapid 1,2 TSI

Aukce: 2024CA010

Aukční číslo: 46

Kód: 92960

Vyvolávací cena: 133 000 Kč	Moje cena:	Vydraženo:
-----------------------------	------------	------------

VIN	TMBAB6NH3G4021010 cardetect
Výkon (kw)	81
První registrace	2016
První registrace ČR	2016
Zdvihový objem (ccm)	1197
Stav ukazatele km	192464
STK	07/2024
Palivo	benzín
Původ	Zakoupeno nové v ČR
Barva	bílá
Sazba DPH	0%
Umístění vozidla	CarAukce Kolín



Údaje o vozidle

Vozidlo bylo v době prohlídky pojízdné. Motor + spojka Motor funkční, start dobrý. Výkon motoru odpovídá typu. Koroze výfukového potrubí. Dále běžné provozní opotřebení. Spojka, záběr plynulý, zdvih pedálu v normě. Převodovka Manuální – 6°. Řazení rychlostních stupňů funkční, dobré. Dále běžné provozní opotřebení. Rozvodovka, přidavné převody, kloubové hřídele Běžné provozní opotřebení skupiny. Přední náprava + mech. řízení Běžné provozní vůle v uložení. Běžné provozní vůle v kulových čepích a čepích řízení. Snížená účinnost pružin a tlumičů pérování. Běžné provozní opotřebení litých disků kol. Zadní náprava Běžné provozní vůle v uložení. Snížená účinnost pružin a tlumičů pérování. Odřený LZ litý disk kola. Brzdový systém Provozní brzda funkční, účinek snížený, vlivem koroze brzdových kotoučů. Parkovací brzda funkční, účinek dobrý. Skříň karoserie Karoserie po opravě, běžně provozně opotřebovaná, běžná provozní poškození a vady laku. Kapota motoru, oděrky, lak místy oprýskaný, místy se odlupuje vrchní lak. LP blatník, oděrky, drobná promáčklina na lemu. LZ blatník + bočnice, po opravě. PZ blatník, oděrky, promáčkliny na lemu. PP dveře, po opravě laku, oděrky. PP blatník, po opravě. Drobná deformace P prahu pod PP dveřmi. Příslušenství a výbava karoserie Interiér běžně opotřebovaný a znečištěný. Funkčnost a účinnost klimatizace, nelze vzhledem k nízké vnější teplotě, objektivně posoudit. Čelní sklo, prasklina v zorném poli spolujezdce. Přední nárazník, oděrky, lak místy oprýskaný. Zadní nárazník, po opravě laku, drobně poškozený v P spodní části. Závady dle předávacího protokolu: oděrky laku

Dokumenty

Poznámky: