

caraukce.cz

Aukce: 2024CA010

Škoda Scala 1,0 TSI G-TEC

Aukční číslo: 48

Kód: 7506

Vyvolávací cena: 247 000 Kč	Moje cena:	Vydraženo:
-----------------------------	------------	------------

VIN	TMBEH6NWXM3120696 cardetect
Výkon (kw)	66
První registrace	2021
První registrace ČR	2021
Zdvihový objem (ccm)	999
Stav ukazatele km	98802
STK	06/2025
Palivo	benzín + CNG
Původ	Zakoupeno nové v ČR
Barva	červená
Sazba DPH	0%
Umístění vozidla	CarAukce Kolín



Údaje o vozidle

Vozidlo bylo v době prohlídky pojízdné. Motor + spojka Motor funkční, start dobrý. Svítí diagnostická kontrolka motoru. Výkon motoru odpovídá typu. Povrchová koroze výfukového potrubí. Dále běžné provozní opotřebení. Doporučena celková kontrola. Spojka, záběr plynulý, zdvih pedálu v normě. Převodovka Manuální – 6°. Řazení rychlostních stupňů funkční, dobré. Dále běžné provozní opotřebení. Rozvodovka, přídatné převody, kloubové hřídele Běžné provozní opotřebení skupiny. Zjevné vady nezištěny. Přední náprava + mech. řízení Běžné provozní vůle v uložení. Běžné provozní vůle v kulových čepech a čepech řízení. Snížená účinnost pružin a tlumičů pérování. Běžné provozní opotřebení litých disků kol. Zadní náprava Běžné provozní vůle v uložení. Snížená účinnost pružin a tlumičů pérování. Mírně odřený PZ litý disk kola. Brzdový systém Provozní brzda funkční, účinek dobrý. Parkovací brzda funkční, účinek dobrý. Skříň karoserie Karoserie běžně provozně opotřebovaná, běžná provozní poškození a vady laku. Kapota motoru, oděrky, lak místy oprýskaný. LP dveře, četné rýhy zatřené retuší, vady laku, drobné promáčkliny. PZ dveře, oděrky, povrchové škrábance, drobná promáčklina. PP dveře, oděrky, škrábance. Příslušenství a výbava karoserie Interiér běžně opotřebovaný a znečištěný. Funkčnost a účinnost klimatizace, nelze vzhledem k nízké vnější teplotě, objektivně posoudit. Odřená okrasná lišta na palubní desce před spolujezdcem. Čelní sklo, drobné provozní praskliny. Přední nárazník, odřený ve spodní části, běžné provozní oděrky. Zadní nárazník, běžné provozní oděrky. Další výbava: Lane Assist, Front Assist Závady dle předávacího protokolu:vybitá AKU, prostor kufru znečištěný zvířecí srstí, svítí závada motoru, oděrky a škrábance po celém voze.

Dokumenty

Poznámky: