

caraukce.cz

Aukce: 2024CA010

Honda Jazz 1,3I-VTEC AT

Aukční číslo: 12

Kód: 7500

Vyvolávací cena: 105 000 Kč	Moje cena:	Vydraženo:
-----------------------------	------------	------------

VIN	LUCGG3860D3207791 cardetect
Výkon (kw)	73
První registrace	2013
První registrace ČR	2023
Zdvihový objem (ccm)	1339
Stav ukazatele km	147105
STK	12/2024
Palivo	benzín
Původ	Individuální dovoz Německo
Barva	černá
Sazba DPH	0%
Umístění vozidla	CarAukce Kolín



Údaje o vozidle

Vozidlo bylo v době prohlídky pojízdné. Motor + spojka Motor funkční, start dobrý. Výkon motoru odpovídá typu. Povrchová koroze výfukového potrubí. Dále běžné provozní opotřebení. Převodovka Automatická. Razení rychlostních stupňů funkční, dobré. Dále běžné provozní opotřebení. Rozvodovka, přidavné převody, kloubové hřídele Běžné provozní opotřebení skupiny. Přední náprava + mech. řízení Běžné provozní vůle v uložení. Běžné provozní vůle v kulových čepech a čepech řízení. Snížená účinnost pružin a tlumičů pérování. Odřený PP litý disk kola. Zadní náprava Běžné provozní vůle v uložení. Snížená účinnost per a tlumičů pérování. Běžné provozní opotřebení litých disků kol. Brzdový systém Provozní brzda funkční, účinek dobrý. Parkovací brzda funkční, účinek dobrý. Skříň karoserie Karoserie poškozená, běžně provozně opotřebovaná, běžná provozní poškození a vady laku. Kapota motoru, oděrky, škrábance, drobná promáčklina. LZ dveře, oděrky, škrábance. L bočnice, oděrky, škrábance, mírné promáčkliny. Víko zav. prostoru, po opravě. PZ blatník, poškozený, deformovaný, nedokončená, velmi nekvalitní oprava. Podběh PZ kola, částečně poškozený, velmi nekvalitní nedokončená oprava. PZ dveře, velmi nekvalitní lokální oprava. PP blatník, oděrky, škrábance. Příslušenství a výbava karoserie Interiér běžně opotřebovaný a znečištěný. Funkčnost a účinnost klimatizace, nelze vzhledem k nízké vnější teplotě objektivně posoudit. Čelní sklo, drobné provozní praskliny. Přední nárazník, odřený L roh + lem, odřený P lem. Zadní nárazník, po opravě laku, běžné provozní oděrky. Závady dle předávacího protokolu: amatérský opravený lem na ZP blatníku, sjete hrany předních pneu, provozní oděrky a škrábance po celé karosérii,

Dokumenty

Poznámky: