

caraukce.cz
Volvo XC70 D5 AWD

Aukce: 2024CA010

Aukční číslo: 50

Kód: 40309

Vyvolávací cena: 81 000 Kč	Moje cena:	Vydraženo:
----------------------------	------------	------------

VIN	YV1BZ7044A1080911 cardetect
Výkon (kw)	151
První registrace	2009
První registrace ČR	2023
Zdvihový objem (ccm)	2400
Stav ukazatele km	199939
STK	10/2024
Palivo	nafta
Původ	Individuální dovoz Belgie
Barva	šedá
Sazba DPH	0%
Umístění vozidla	CarAukce Kolín



Údaje o vozidle

Vozidlo bylo v době prohlídky velmi omezeně nepojízdné, poškozené havárií Motor + spojka Motor funkční, start dobrý. Výkon motoru nelze posoudit zkušební jízdou. Povrchová koroze výfukového potrubí. Poškozené chladiče. Doporučena celková kontrola. Spojka, funkční, nelze posoudit zkušební jízdou. Doporučena celková kontrola. Převodovka Manuální - 6°. Nelze posoudit provozem. Doporučena celková kontrola. Rozsah poškození Poškozena převážně přední část vozidla Poškozené díly Kapota motoru, přední nárazník, výztuha předního nárazníku, chladičová stěna, přední příčník, mřížka chladiče, LP + PP světlomet, LP mlhový světlomet, PP + LP blatník, chladič vody, kondenzátor klimatizace, nádobka hydraulického oleje servořízení, hydraulické rozvody servořízení, airbag řidiče, airbag spolujezdce. Zaseklá kapota motoru, motorový prostor nelze vizuálně posoudit. Přesný soupis poškození možný, až po demontáži jednotlivých skupin a dílů LP dveře, po opravě laku. PZ dveře, po opravě laku, odřené a mírně deformované. PP dveře, po opravě, odřená svislá hrana u blatníku. Nefunkční servořízení Nutná celková kontrola vozidla Závady dle předávacího protokolu: vozidlo po havárii na přední část, vystřeléné airbagy v celé palubce, oděrky a škrábance po celém voze

Dokumenty

Poznámky: