

caraukce.cz

Aukce: 2024CA010

Renault Master DCI 170 VALNÍK S PLACHTOU

Aukční číslo: 55 Kód: 7509

Vyvolávací cena: 63 000 Kč	Moje cena:	Vydraženo:
----------------------------	------------	------------

VIN	VF1VB000958379894 cardetect
Výkon (kw)	125
První registrace	2017
První registrace ČR	2018
Zdvihový objem (ccm)	2299
Stav ukazatele km	402309
STK	01/2024
Palivo	nafta
Původ	Nezjištěno
Barva	bílá
Sazba DPH	21%
Umístění vozidla	CarAukce Kolín

Údaje o vozidle

Vozidlo bylo v době prohlídky nepojízdné, poškozené, nekompletní. Motor + spojka Motor, start nemožný, ani za pomoci náhradního zdroje, vadný akumulátor. Motor nekompletní. Demontované některé díly příslušenství. Demontované díly sání, palivové soustavy, intercooler, turbodmychadlo, katalyzátor + DPF. Demontované díly chybí. Funkčnost a výkon motoru nelze posoudit provozem. Výfukové potrubí chybí. Nutná celková kontrola a oprava. Spojka, nelze posoudit provozem. Nutná kontrola. Převodovka Manuální – 6°. Nelze posoudit provozem. Zvětšené vůle v kulise a táhlech řazení. Doporučena celková kontrola. Rozvodovka, přídatné převody, kloubové hřídele Nelze posoudit provozem. Nutná kontrola. Přední náprava + mech. řízení Nelze posoudit provozem. Běžné provozní opotřebení + koroze ocelových disků kol. Doporučena kontrola. Zadní náprava Nelze posoudit provozem. Běžné provozní opotřebení + koroze ocelových disků kol. Rozdílné pneumatiky na nápravě. Doporučena kontrola. Brzdový systém Nelze posoudit provozem. Koroze brzdových kotoučů. Doporučena celková kontrola. Skříň karoserie Karoserie běžně provozně opotřebovaná, běžná provozní poškození a vady laku, opotřebení odpovídající účelu používání. Kabina: Kapota motoru, deformovaná čelní hrana. Rám: Běžné provozní opotřebení. Ložná plocha: Místy mírně deformované bočnice + zadní čelo. Plachta, stav nelze posoudit, sundaná z konstrukce, sbalená leží na ložné ploše. Příslušenství a výbava karoserie Interiér silně opotřebovaný a znečištěný, poškozený, nekompletní. Místy odkrytá elektroinstalace. Možnost poruchy elektroinstalace. Spací nástavba, chybí boční okna, vlhkost, místy plíseň. Čelní sklo, drobné provozní praskliny. P zpětné zrcátko, odřené + poškozený blikáč. L zpětné zrcátko, poškozený blikáč. Poškozený kryt PP světlometu. Demontovaný a poškozený přední nárazník, uložen na ložné ploše vozidla. Další výbava: 1 lůžko Závady dle předávacího protokolu: nepojízdné, dlouhodobé stání, neúplné, chybí přední mlhovka, nelze připojit zdroj - špatná elektroinstalace, poškozená nástavba, obě RZ odcizeny, utržený přední nárazník, neúplný a poškozený interiér

Dokumenty

Poznámky: