

caraukce.cz

Aukce: 2024CA010

Citroën C4 2,0 HDI

Aukční číslo: 21

Kód: 7430

Vyvolávací cena: 9 000 Kč	Moje cena:	Vydraženo:
---------------------------	------------	------------

VIN	VF7LARHRH74552907 cardetect
Výkon (kw)	100
První registrace	2006
První registrace ČR	2006
Zdvihový objem (ccm)	1997
Stav ukazatele km	456350
STK	10/2024
Palivo	nafta
Původ	Nezjištěno - duplikát TP
Barva	černá
Sazba DPH	0%
Umístění vozidla	CarAukce Kolín



Údaje o vozidle

Vozidlo bylo v době prohlídky omezeně pojízdné. Motor + spojka Motor funkční, start obtížný, dlouhý, opakovaný. Mírně zvýšené vibrace při chodu na volnoběh. Výkon motoru odpovídá typu. Netěsnosti, prolínání motorového oleje ve spojích. Během zkušební jízdy motor několikrát zhasl a šel jen obtížně nastartovat. Svítí sdružená servisní kontrolka. Povrchová koroze výfukového potrubí. Chybí spodní plastový kryt motoru. Doporučena celková kontrola, případně oprava. Spojka, záběr nepravidelný, zdvih pedálu v normě. Doporučena kontrola. Převodovka Manuální – 6°. Řazení rychlostních stupňů funkční, dobré. Zvětšené vůle v kulise a táhlech řazení. Dále běžné provozní opotřebení. Rozvodovka, přídatné převody, kloubové hřídele Běžné provozní opotřebení skupiny. Přední náprava + mech. řízení Zvětšené vůle v uložení. Zvětšené vůle v kulových čepech a čepech řízení. Zvětšené vůle v táhlech stabilizátoru. Snížená účinnost per a tlumičů pérování. Odřené lité disky kol. Zadní náprava Běžné provozní vůle v uložení. Snížená účinnost per a tlumičů pérování. Odřené lité disky kol. Brzdový systém Provozní brzda funkční, účinek snížený. Parkovací brzda funkční, účinek dobrý. Koroze brzdových kotoučů. Skříň karoserie Karoserie po nekvalitní opravě, silně opotřebovaná, četná provozní poškození a vady laku. Kapota motoru, po opravě laku, oděrky, koroze na čelní hraně, poškozená vzpěrná tyčka. LP blatník, vadný lak, provizorně upevněný, nelícuje s okolními díly. LP dveře, po velmi nekvalitní opravě, praská vysoká vrstva tmelu. L bok + bočnice, po velmi nekvalitní opravě, praská vysoká vrstva tmelu, odřený a deformovaný lem blatníku. LZ sloupek, po nekvalitní opravě. PZ blatník + bočnice, po opravě, odřené a deformované, chybí spodní lišta. PP dveře, po velmi nekvalitní opravě. PP blatník, po opravě, vady laku. P práh, odřený a silně deformovaný. Poškozené sklo panoramatické střechy. Příslušenství a výbava karoserie Interiér běžně opotřebovaný a znečištěný. Poškozené čalounění sedadla řidiče. Poškozená roleta panoramatické střechy. Klimatizace v době prohlídky funkční. Nefunkční asistent jízdy v pružích. Nefunkční parkovací senzory. Vadný lak na krytech zpětných zrcátek. Čelní sklo, drobné provozní praskliny. Poškozené držáky LP světlometu. Přední nárazník, poškozený, chybí ostřikovač LP světlometu, poškozený ostřikovač PP světlometu. Zadní nárazník, po opravě laku, na několika místech odřený. Závady dle předávacího protokolu: svítí servis, oděrky a škrábance po celém voze

Dokumenty

Poznámky: