

caraukce.cz

Aukce: 2024CA010

Citroën Jumper 2,2 HDI - CHLADÍRENSKÝ

Aukční číslo: 23

Kód: 7404

Vyvolávací cena: 146 000 Kč	Moje cena:	Vydraženo:
-----------------------------	------------	------------

VIN	VF7YCUMFB12575828 cardetect
Výkon (kw)	110
První registrace	2014
První registrace ČR	2014
Zdvihový objem (ccm)	2198
Stav ukazatele km	287649
STK	05/2024
Palivo	nafta
Původ	Zakoupeno nové v ČR
Barva	červená
Sazba DPH	21%
Umístění vozidla	CarAukce Kolín



Údaje o vozidle

Vozidlo bylo v době prohlídky pojezdné. Motor + spojka Motor funkční, start dobrý, proveden za pomoci náhradního zdroje, vadný akumulátor. Výkon motoru odpovídá typu. Povrchová koroze výfukového potrubí. Dále běžné provozní opotřebení. Spojka, záběr plynulý, zdvih pedálu v normě. Převodovka Manuální - 6°. Řazení rychlostních stupňů funkční, dobré. Dále běžné provozní opotřebení. Rozvodovka, přidavné převody, kloubové hřídele Běžné provozní opotřebení skupiny. Zjevné vady nezjištěny. Přední náprava + mech. řízení Běžné provozní vůle v uložení. Běžné provozní vůle v kulových čepích a čepích řízení. Snížená účinnost per a tlumičů pérování. Běžné provozní opotřebení ocelových disků kol. Zadní náprava Běžné provozní vůle v uložení. Snížená účinnost per a tlumičů pérování. Běžné provozní opotřebení ocelových disků kol. Brzdový systém Provozní brzda funkční, účinek dobrý. Parkovací brzda funkční, účinek dobrý. Skříň karoserie Karoserie poškozená, provozně opotřebovaná, provozní poškození a vady laku, opotřebení odpovídající účelu používání. Kapota motoru, oděrky, odlupuje se lak, poškozená izolace. LP blatník, oděrky, odlupuje se lak. Lem LP blatníku, počínající koroze. LP dveře, oděrky, drobné promáčkliny. L bok/střední díl, odřený a deformovaný v horní části. L bok/zadní díl, odřený a mírně deformovaný. Zadní dvoukřídle dveře, rýhy, deformace, škrábance, promáčkliny. PZ sloupek, odřený a deformovaný, zejména ve střešní části. P bok/zadní díl, odřený a deformovaný. P boční posuvné dveře, poškozený pojezdový mechanismus, nelze otevřít, mírně deformované, po opravě laku. PP dveře, odřené a mírně deformované. PP blatník, po opravě laku. Nákladový prostor běžně opotřebovaný. Chladicí agregát funkční, poškozený kryt. Příslušenství a výbava karoserie Interiér silně opotřebovaný a znečištěný. Poškozený sedák sedadla řidiče. Klimatizace v době prohlídky funkční. Čelní sklo, prasklina v P polovině. Vnější zpětná zrcátka, poškozené kryty. Vadný PP světlomet. Přední nárazník, poškozená P boční část. Zadní nárazník, poškozený plastový obal. Závady dle předávacího protokolu: vypadávají boční zadní dveře, vybitá AKU, defekt LZ pneu, poškozená mřížka na chadící jednotce, poškozená obě zpětná zrcátka a PP poklice, poškozená celá karoserie - promáčkliny

Dokumenty

Poznámky: