

caraukce.cz

Aukce: 2024CA010

Ford Transit 2,0 TDCI - CHLADÍRENSKÝ

Aukční číslo: 26

Kód: 7401

Vyvolávací cena: 274 000 Kč	Moje cena:	Vydraženo:
-----------------------------	------------	------------

VIN	WF0XXXTTGXHD18136 cardetect
Výkon (kw)	96
První registrace	2018
První registrace ČR	2018
Zdvihový objem (ccm)	1995
Stav ukazatele km	266197
STK	09/2024
Palivo	nafta
Původ	Zakoupeno nové v ČR
Barva	modrá
Sazba DPH	21%
Umístění vozidla	CarAukce Kolín



Údaje o vozidle

Vozidlo bylo v době prohlídky pojízdné. Motor + spojka Motor funkční, start dobrý. Výkon motoru odpovídá typu. Po zahřátí motoru na provozní teplotu zvýšená kouřivost (světlý dým), silný zápach spalin, doporučena kontrola vstřikovačů paliva. Povrchová koroze výfukového potrubí. Dále běžné provozní opotřebení. Doporučena celková kontrola. Spojka, záběr plynulý, zdvih pedálu v normě. Převodovka Manuální - 6°. Řazení rychlostních stupňů funkční, dobré. Dále běžné provozní opotřebení. Rozvodovka, přidavné převody, kloubové hřídele Běžné provozní opotřebení skupiny. Zjevné vady nezjištěny. Přední náprava + mech. řízení Běžné provozní vůle v uložení. Běžné provozní vůle v kulových čepích a čepích řízení. Snížená účinnost per a tlumičů pérování. Běžné provozní opotřebení ocelových disků kol. Zadní náprava Běžné provozní vůle v uložení. Snížená účinnost per a tlumičů pérování. Běžné provozní opotřebení ocelových disků kol. Brzdový systém Provozní brzda funkční, účinek dobrý. Parkovací brzda funkční, účinek dobrý. Skříň karoserie Karoserie poškozená, provozně opotřebovaná, provozní poškození a vady laku, opotřebení odpovídající účelu používání. Kapota motoru, po opravě laku, lak oprýskaný, drobné promáčkliny. LP dveře, po opravě laku, oděrky, vady laku, odlupuje se vrchní lak, drobné promáčkliny. L bok/střední díl, po opravě. L bok/zadní díl, po opravě. Zadní dvoukřídlé dveře, po nekvalitní opravě, oděrky, promáčkliny. P bok/zadní díl, oděrky, škrábance. P boční posuvné dveře, odřené a mírně deformovaná. PP dveře, oděrky, drobné promáčkliny. PP blatník, oděrky, škrábance. Nákladový prostor běžně opotřebovaný. Chladicí agregát funkční. Příslušenství a výbava karoserie Interiér běžně opotřebovaný, znečištěný silněji. Nefunkční klimatizace. Čelní sklo, drobné provozní praskliny. Přední nárazník, nelícuje s okolními díly, odlupuje se vrchní lak. Zadní nárazník, poškozený P roh. Další výbava- Chladírenská vestavba, Závady dle předávacího protokolu: oděrky a škrábance + promáčkliny po celém voze

Dokumenty

Poznámky: