

caraukce.cz

Aukce: 2024CA010

Citroën C4 PICASSO 1,6 HDI

Aukční číslo: 56

Kód: 7487

Vyvolávací cena: 32 000 Kč	Moje cena:	Vydraženo:
----------------------------	------------	------------

VIN	VF7UD9HZCAJ673595 cardetect
Výkon (kw)	80
První registrace	2010
První registrace ČR	2018
Zdvihový objem (ccm)	1560
Stav ukazatele km	241308
STK	09/2024
Palivo	nafta
Původ	Individuální dovoz Francie
Barva	červená
Sazba DPH	0%
Umístění vozidla	CarAukce Kolín

Údaje o vozidle

Vozidlo bylo v době prohlídky pojízdné. Motor + spojka Motor funkční, start dobrý. Výkon motoru odpovídá typu. Netěsnosti, prolínání motorového oleje ve spojích. Povrchová koroze výfukového potrubí. Doporučena kontrola. Spojka, záběr plynulý, zdvih pedálu v normě. Převodovka Manuální – 5°. Řazení rychlostních stupňů funkční, dobré, zvětšené vůle v kulise a táhlech řazení. Dále běžné provozní opotřebení. Rozvodovka, přídatné převody, kloubové hřídele Běžné provozní opotřebení skupiny. Zjevné vady nezjištěny. Přední náprava + mech. řízení Zvětšené vůle v uložení. Zvětšené vůle v kulových čepích a čepích řízení. Zvětšené vůle v táhlech stabilizátoru Snížená účinnost pružin a tlumičů pérování. Běžné provozní opotřebení ocelových disků kol + plastové kryty. Zadní náprava Běžné provozní vůle v uložení. Snížená účinnost pružin a tlumičů pérování. Běžné provozní opotřebení ocelových disků kol + plastové kryty. Brzdový systém Provozní brzda funkční, účinek dobrý. Parkovací brzda (elektromechanická) funkční. Skříň karoserie Karoserie po opravě, běžně provozně opotřebovaná, běžná provozní poškození a vady laku. Kapota motoru, deformovaná spodní hrana, poškozená okrasná lišta, lak místy oprýskaný. LP dveře, po opravě laku, oděrky, škrábance. LZ dveře, po opravě laku, oděrky, škrábance, drobné promáčkliny. LZ blatník + postranice, po opravě, oděrky laku. Víko zav. prostoru, oděrky, škrábance, místy oprýskaný lak. PZ blatník + postranice, oděrky, mírné promáčkliny, mírně odřený lem blatníku. PZ dveře, odřené a deformované, chybí ochranná lišta. PP dveře, odřené a mírně deformované. Příslušenství a výbava karoserie Interiér silně opotřebovaný a znečištěný silněji. Neoriginální hlavice + manžeta řadicí páky. Funkčnost a účinnost klimatizace, nelze vzhledem k nízké vnější teplotě, objektivně posoudit. Nefunkční zadní stěrač. Čelní sklo, drobné provozní praskliny. Poškozené držáky LP světlometu. Přední nárazník, poškozený v P části, lak silně oprýskaný. Zadní nárazník, poškozený , na několika místech odřený. Závady dle předávacího protokolu: odřený celý pravý bok vozu - chybí PZ lišta dveří, oděrky a škrábance po celém voze

Dokumenty

Poznámky: