

**Základní informace k vozidlu**

|                    |            |                |                                  |
|--------------------|------------|----------------|----------------------------------|
| Tovární značka     | Toyota     | Místo stání    | Poděbradská 1162,<br>Šestajovice |
| Model              | Auris      |                |                                  |
| Registrační značka | 3SX7357    | Palivo         | benzín                           |
| První registrace   | 28.02.2017 | Výkon          | 97 kW                            |
| Stav tachometru    | 215382     | Zdvihový objem | 1598                             |
| STK                | 16.05.2025 |                |                                  |

**Výbava vozidla**

|                      |   |                     |   |                      |   |
|----------------------|---|---------------------|---|----------------------|---|
| 1. majitel           | x | Rádio               | x | Tónovaná skla        | x |
| Koupeno v ČR         | x | Navigace            |   | Kožená sedadla       |   |
| Servisní knížka      | x | Elektrická zrcátka  | x | 4x4                  |   |
| Návod k obsluze      | x | Elektrická okna     | x | Automat. převodovka  |   |
| Počet klíčů          | 2 | Přední mlhovky      | x | Alu kola             | x |
| Zamykání řadící páky |   | Tažné zařízení      |   | Letní pneu           |   |
| Klimatizace          | x | Zadní stěrač        | x | Zimní pneu           | x |
| Airbag               | x | Ostřikovač světel   |   | Vyhřívaná sedadla    | x |
| Tempomat             | x | Střešní okno        |   | Vyhřívané čelní sklo |   |
| Centrální zamykání   | x | Nastavitelný volant | x | Jízdní asistenty     |   |
| Posilovač řízení     | x | Otáčkoměr           | x | Zadní kamera         | x |
| Handsfree            | x | Palubní počítač     | x |                      |   |
| Imobilizér           | x | Parkovací senzory   |   |                      |   |

**Popis závad a poškození**

kosmetické vady po celé karoserii, osekání přední část od kamínků, poškozená hluková izolace motoru, chybí kryt motoru, svítí kontrolka tlaku v pneu, odřené a promáčklé PZ dveře a blatník, nalepený držák telefonu, lehce našťiplé sklo pravého zpětného zrcátka.