

BYCHL AUTO, a.s., Vídeňská 169, 25250 Vestec

Faktura - Daňový doklad

ODBĚRATEL

Číslo faktury : FOO2301862
 Číslo průvodce : 0
 Číslo zákazníka : 111533
 Číslo objednávky : S232771
 Datum vystavení : 28.07.23
 DUZP : 28.07.23
 Datum splatnosti : 27.08.23
 Datum dodávky : 7/2023
 Vystavil : Tomáš Plaček
 Strana : 1

DIČ CZ25110161
 IČ 25110161

Značka Model	BSP Číslo smlouvy VIN	První registrace Stav tacho.	Reg.zn. Kód modelu	Datum prohlí Test emisí	Datum objednávky Poradce zákazníka
BMW 218I	WBA11AK0807J68218	22.07.21 81 634	8AU 4074 11AK		13.07.23 Petr Sláma

Kód	Popis	MJ	Množ.	Cena	DPH	Sleva	Částka
Oprava přední části vozu ČSOB 2222049022 -							
Práce -							
9999999	Časové navýšení pro hl. práci	AW	2	159,00	21	5 %	302,10
5171599	Demontovat a namontovat/vzduchovod chl vyměnit vedení vzduchu	AW	6	159,00	21	5 %	906,30
5111656	PŘ-NÁRAZNÍK V-Z	AW	8	159,00	21	5 %	1 208,40
5111592	KRYT PŘ-NÁRAZNÍKU VYMĚNIT	AW	10	159,00	21	5 %	1 510,50
6620610	PŘÍD-PR: PARKOVACÍ LOKÁTOR	AW	2	159,00	21	5 %	302,10
5111551	Vyměnit nosník předního	AW	16	159,00	21	5 %	2 416,80
5111561	Držák výplně nárazníku vpředu dole demontovat a namontovat/	AW	2	159,00	21	5 %	302,10
5171540	KRYT PODBĚHU P L V-Z	AW	5	159,00	21	5 %	755,25
5171540	KRYT PODBĚHU P P V-Z	AW	5	159,00	21	5 %	755,25
6631620	Snímač tempomatu V-Z	AW	2	159,00	21	5 %	302,10
6100006	Provést diagnostiku vozidla - testovací mo	AW	6	159,00	21	5 %	906,30
0000002	Bezplatné luxování	AW	2	159,00	21	100 %	0,00
0000004	Aktivní příjem	AW	2	159,00	21	100 %	0,00
9999999	Kalibrační jízda	AW	5	159,00	21	5 %	755,25
Celkem Práce							10 422,45
Zboží -							
51118080695	Náhradní díl	KS	1	13 881,70	21	3 %	13 465,25
51118075480	Náhradní díl	KS	1	1 815,70	21	3 %	1 761,23
51118075495	Náhradní díl	KS	1	546,70	21	3 %	530,30
Přeneseno na str. 2							26 179,23

Společnost
BYCHL AUTO, a.s.
Viedeňská 169
25250 Vestec

Telefon
+420 241007222
Fax
+420 241932167

E-mail
servis@bmv-bychlauto.cz
Internet
www.bmv-bychlauto.cz

Bankovní spojení
Citibank a.s.
Účet 2061760109/2600
Číslo
IBAN CZ592600000002061760109
SWIFT CITICZPX

DIČ
CZ01726773
IČ
01726773

BYCHL AUTO, a.s., Vídeňská 169, 25250 Vestec

Faktura - Daňový doklad

ODBĚRATEL

Číslo faktury : FOO2301862
 Číslo průvodce : 0
 Číslo zákazníka : 111533
 Číslo objednávky : S232771
 Datum vystavení : 28.07.23
 DUZP : 28.07.23
 Datum splatnosti : 27.08.23
 Datum dodávky : 7/2023
 Vystavil : Tomáš Plaček
 Strana : 2

DIČ CZ25110161
 IČ 25110161

Značka Model	BSP Číslo smlouvy VIN	První registrace Stav tacho.	Reg.zn. Kód modelu	Datum prohlí Test emisí	Datum objednávky Poradce zákazníka
BMW 218I	WBA11AK0807J68218	22.07.21 81 634	8AU 4074 11AK		13.07.23 Petr Sláma

Kód	Popis	MJ	Množ.	Cena	DPH	Sleva	Částka
Přeneseno ze str. 1							26 179,23

51745A48F42	Náhradní díl	KS	1	2 429,20	21	3 %	2 356,32
51135A48F41	Náhradní díl	KS	1	1 378,50	21	3 %	1 337,14
51767288752	Plaketa	KS	1	1 246,90	21	3 %	1 209,49
00000000100	drobný dílčí materiál	KS	4,13	100,00	21		413,00
Celkem Zboží							21 072,73

EX00001	Ext.servis - Lakování BMW		1	12 722,38	21		12 722,38
Celkem Ext.servis							12 722,38

	Konto - Mytí karoserie před/ po opravě		1	530,00	21		530,00
Celkem Konto							530,00

Celkem Oprava přední částí vozu ČSOB 2222049022 44 747,56

Práce	Orig. díly	Vým. díly	Ext. díly	Maziva	Různé	Ext. práce	Sleva	Celkem bez DPH
10 422,45	20 659,73				943,00	12 722,38	1 823,52	44 747,56

DPH	Celkem bez DPH	DPH částka	Celkem CZK
21 %	44 747,56	9 396,97	54 144,53

Beru na vědomí a souhlasím, že práva a závazky z mé objednávky přešly na BYCHL AUTO, a.s.. Zboží, které se nestalo součástí vozidla, zůstává ve vlastnictví společnosti BYCHL AUTO, a.s. až do úplného zaplacení. V případě nezaplacení ceny v době splatnosti podle faktury vzniká společnosti BYCHL AUTO, a.s. právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1% denně z dlužné částky až do zaplacení.

Byl jsem seznámen s podmínkami BYCHL AUTO, a.s. pro vyřizování pojistných událostí; podmínkami pro zapůjčení vozidla a podmínkami pro uložení kol/pneu. V případě nevyzvednutí vozidla do 7 dní od fakturace souhlasím s naučtováním nákladu za parkovné ve výši 400,- Kč s DPH/den.

Náklady na zpětný odběr, zpracování a využití odpadních pneumatik podle § 99 zákona c. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností, činí

Společnost
BYCHL AUTO, a.s.
Telefon
+420 241007222

E-mail
servis@bwm-bychlauto.cz

Vídeňská 169
25250 Vestec
Fax
+420 241932167

Internet
www.bwm-bychlauto.cz

Bankovní spojení
Citibank a.s.
Účet 2061760109/2600
Číslo
IBAN CZ592600000002061760109
SWIFT CITICZPX

DIČ
CZ01726773
IČ
01726773

BYCHL AUTO, a.s., Vídeňská 169, 25250 Vestec

ODBĚRATEL

DIČ CZ25110161
IČ 25110161

Faktura - Daňový doklad

Číslo faktury : FOO2301862
Číslo průvodce : 0
Číslo zákazníka : 111533
Číslo objednávky : S232771
Datum vystavení : 28.07.23
DUZP : 28.07.23
Datum splatnosti : 27.08.23
Datum dodávky : 7/2023
Vystavil : Tomáš Plaček
Strana : 3

Značka Model	BSP Číslo smlouvy VIN	První registrace Stav tacho.	Reg.zn. Kód modelu	Datum prohlí Test emisí	Datum objednávky Poradce zákazníka
BMW 218I	WBA11AK0807J68218	22.07.21 81 634	8AU 4074 11AK		13.07.23 Petr Sláma

36,93 Kč bez DPH na 1 ks pro značky BMW a MINI, resp. 16,79 Kč bez DPH na 1 ks pro značku Motorrad.

Platební podmínky Bankovním převodem

Odběratel

Zhotovitel

Společnost
BYCHL AUTO, a.s.
Vídeňská 169
25250 VestecTelefon
+420 241007222
Fax
+420 241932167E-mail
servis@bmw-bychlauto.cz
Internet
www.bmw-bychlauto.czBankovní spojení
Citibank a.s.
Účet 2061760109/2600
Číslo
IBAN CZ592600000002061760109
SWIFT CITICZPXDIČ
CZ01726773
IČ
01726773