

# Report vozidla - Servis

SPZ / Vozidlo: 9AP0676 BMW 216d MP MPV

VIN: WBA6W510805W03119

Aktuálně najeto Km: 64399



| Datum      | Servis                                          | Stav Km | Číslo zakázky  |
|------------|-------------------------------------------------|---------|----------------|
| 02.01.2023 | Prokservis s.r.o.                               | 1       | BBBB110230001  |
| Práce      | sezónní přezutí bez nákupu pneumatik (1)        |         |                |
| 31.05.2023 | Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.              | 1798    | BBBB1166048605 |
| Práce      | 2B-BAL Komplet přezutí 17" (4)                  |         |                |
|            | Uložení do skladu -bez poplatku (4)             |         |                |
| 20.11.2023 | Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.              | 12811   | BBBB1166845887 |
| Práce      | USKLADNĚNÍ - (pneu/kola za 1 den) (696)         |         |                |
|            | Uložení pneu do skladu (4)                      |         |                |
|            | 2B-BAL Komplet přezutí 17" (4)                  |         |                |
| 24.04.2024 | Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.              | 22701   | BBBB1167556701 |
| Práce      | USKLADNĚNÍ - (pneu/kola za 1 den) (680)         |         |                |
|            | Uložení pneu do skladu (4)                      |         |                |
|            | 2B-BAL Komplet přezutí 17" (4)                  |         |                |
| 03.07.2024 | LKQ CZ s.r.o.                                   | 25874   | BBBB5390419749 |
| Materiál   | baterie dálk. ovládání centr. zamykání (1)      |         |                |
|            | Kabinový filtr, sada 2ks KNECHT (KNECHT, A) (1) |         |                |
|            | Olejový filtr BOSCH (BOSCH, OE) (1)             |         |                |
|            | Motorový olej - 00W30 OEM (4,8)                 |         |                |
|            | Drobný materiál (1)                             |         |                |
|            | Těsnící kroužek ELRING (ELRING, A) (1)          |         |                |
| Práce      | Výměna Servisní prohlídka olej (0,25)           |         |                |
|            | Výměna Servisní prohlídka Check-Control (0,17)  |         |                |
|            | Výměna Serv. prohlídka pylový filtr (0,17)      |         |                |
| 29.11.2024 | Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.              | 36405   | BBBB1168593235 |
| Práce      | Uložení pneu do skladu (4)                      |         |                |
|            | Uskladnění - (pneu/kola za 1 den) (848)         |         |                |
|            | 2B-BAL Komplet přezutí 17" (4)                  |         |                |
| 13.05.2025 | Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.              | 46745   | BBBB1169393909 |
| Práce      | 2B-BAL Komplet přezutí 17" (4)                  |         |                |
|            | Uložení pneu do skladu (4)                      |         |                |
|            | USKLADNĚNÍ - (pneu/kola za 1 den) (688)         |         |                |
| 07.07.2025 | LKQ CZ s.r.o.                                   | 52166   | BBBB5390520115 |
| Materiál   | brzdové obložení zadní (1)                      |         |                |
|            | podložka výpustného šroubu (1)                  |         |                |
|            | Motorový olej - 00W30 OEM (4,8)                 |         |                |
|            | olejový filtr (1)                               |         |                |
|            | pylový filtr - Nový ND (1)                      |         |                |
|            | vzduchový filtr (1)                             |         |                |

|                   |                                                                                                                        |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | brzdový kotouč P Z (1)                                                                                                 |
|                   | brzdový kotouč L Z (1)                                                                                                 |
|                   | sada předních brzd.destiček (1)                                                                                        |
|                   | brzdový kotouč P PŘ (1)                                                                                                |
|                   | brzdový kotouč L PŘ (1)                                                                                                |
|                   | baterie dálk. ovládání centr. zamykání (1)                                                                             |
|                   | Drobný materiál (1)                                                                                                    |
| Práce             | Výměna Servisní prohlídka Check-List (0,5)                                                                             |
|                   | Výměna Servisní prohlídka Check-Control (0,17)                                                                         |
|                   | Výměna Servisní prohlídka olej (0,25)                                                                                  |
|                   | Výměna Serv. prohlídka pylový filtr (0,17)                                                                             |
|                   | Výměna brzdový kotouč L PŘ / Výměna brzdový kotouč P PŘ / Výměna brzdový kotouč L Z / Výměna brzdový kotouč P Z (0,33) |
|                   | Výměna sada předních brzd.destiček / Výměna brzdové obložení zadní (1,08)                                              |
|                   | Výměna Serv. prohlídka vzduchový filtr (0,08)                                                                          |
| <b>06.10.2025</b> | <b>LKQ CZ s.r.o.</b> <b>25600</b> <b>AAAA5390529677</b>                                                                |
| Práce             | Pojistná událost (1)                                                                                                   |
| <b>15.10.2025</b> | <b>Kooperativa pojišťovna, a.s.</b> <b>25600</b> <b>AAAA4242092511</b>                                                 |
| Práce             | Pojistné plnění (1)                                                                                                    |
| <b>31.10.2025</b> | <b>Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.</b> <b>46755</b> <b>BBBB1170421394</b>                                           |
| Materiál          | USKLADNĚNÍ - (pneu/kola za 1 den) (584)                                                                                |
|                   | Přesun úschovy – distribuce/balík (2)                                                                                  |
|                   | Vrácení pneu zákazníkovi (4)                                                                                           |
| <b>28.11.2025</b> | <b>Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.</b> <b>60100</b> <b>BBBB1170821855</b>                                           |
| Práce             | USKLADNĚNÍ - (pneu/sada za 1 den) (92)                                                                                 |
|                   | Závaží 60 g (4)                                                                                                        |
|                   | LIKVIDACE PNEU (2)                                                                                                     |
|                   | Uložení do skladu -bez poplatku (1)                                                                                    |
|                   | Resetování tlaku pneu TPMS/vozidlo (1)                                                                                 |
|                   | 2A-BAL Komplet přezutí 16" (4)                                                                                         |
| <b>03.02.2026</b> | <b>LKQ CZ s.r.o.</b> <b>62530</b> <b>BBBB5390603729</b>                                                                |
| Materiál          | Drobný materiál (1)                                                                                                    |
|                   | brzdová kapalina (1)                                                                                                   |
| Práce             | Výměna Servisní prohlídka Check-Control (0,17)                                                                         |
|                   | Kontrola Diagnóza (1)                                                                                                  |
|                   | Výměna Serv. prohlídka brzdy (0,42)                                                                                    |