

caraukce.cz

Aukce: 2024CA010

Chrysler Grand Voyager 2,8 CRDI AT

Aukční číslo: 2

Kód: 40246

Vyvolávací cena: 20 000 Kč	Moje cena:	Vydraženo:
----------------------------	------------	------------

VIN	1A8GYB5577Y527111 cardetect
Výkon (kw)	110
První registrace	2007
První registrace ČR	2015
Zdvihový objem (ccm)	2776
Stav ukazatele km	207263
STK	06/2021
Palivo	nafta
Původ	Individuální dovoz Dánsko
Barva	šedá
Sazba DPH	0%
Umístění vozidla	CarAukce Kolín



Údaje o vozidle

Vozidlo bylo v době prohlídky nepojízdné. Motor + spojka Motor, start nemožný, ani za pomoci náhradního zdroje, vadný akumulátor. Funkčnost a výkon motoru nelze posoudit provozem. Koroze olejové vany motoru. Netěsnosti, prolínání motorového oleje ve spojích. Koroze výfukového potrubí. Poškozená izolace dělicí stěny motorového prostoru. Nutná celková kontrola, případně oprava. Převodovka Automatická. Nelze posoudit provozem. Koroze spodního víka převodovky. Nutná celková kontrola. Rozvodovka, přídavné převody, kloubové hřídele Nelze posoudit provozem. Nutná kontrola. Přední náprava + mech. řízení Nelze posoudit provozem. Oxidace laku litých disků kol. Doporučena celková kontrola. Zadní náprava Nelze posoudit provozem. Oxidace laku litých disků kol. Doporučena celková kontrola. Brzdový systém Nelze posoudit provozem. Koroze brzdových kotoučů. Doporučena celková kontrola. Skříň karoserie Karoserie po opravě, provozně opotřebovaná, běžná provozní poškození a vady laku. Kapota motoru, po opravě laku, oděrky, poškozená izolace. LP blatník, oděrky, škrábance. LP dveře, oděrky laku. LZ dveře, oděrky laku. LZ blatník + bočnice, po opravě, koroze lemu blatníku. Víko zav. prostoru, po opravě, nelze otevřít. PZ blatník + bočnice, po opravě, koroze lemu blatníku. PZ dveře, po opravě. PP dveře, po opravě, odlepené vnitřní těsnění. PP blatník, po opravě, odřený lem. Koroze prahů. Poškozené P okno zavazadlového prostoru. Příslušenství a výbava karoserie Interiér běžně opotřebovaný a znečištěný. Poškozený boční kryt sedadla řidiče. Funkčnost výbavy nelze posoudit. Zakódované rádio. Vadná funkce centrálního zamykání. Čelní sklo, drobné provozní praskliny, drobná prasklina v zorném poli řidiče. Matné kryty předních světlometů. Přední nárazník, poškozený v P části. Zadní nárazník, na několika místech poškozený lak. Závady dle předávacího protoklu: odřené disky kol, poškozený PP nárazník + blatník, zalepené PZ okno, defekt PZ pneu

Dokumenty

Poznámky: