

caraukce.cz

Aukce: 2024CA010

Opel Insignia 2,0 T AWD AT

Aukční číslo: 10

Kód: 40250

Vyvolávací cena: 75 000 Kč	Moje cena:	Vydraženo:
----------------------------	------------	------------

VIN	W0LGT6GE2B1088037 cardetect
Výkon (kw)	162
První registrace	2011
První registrace ČR	2011
Zdvihový objem (ccm)	1998
Stav ukazatele km	130442
STK	03/2021
Palivo	benzín
Původ	Zakoupeno nové v ČR
Barva	černá metalíza
Sazba DPH	0%
Umístění vozidla	CarAukce Kolín



Údaje o vozidle

Vozidlo bylo v době prohlídky nepojízdné z důvodu poškození. Nutná celková kontrola. Motor + spojka Motor funkční, start dobrý, proveden za pomoci náhradního zdroje. Výkon motoru nelze posoudit zkušební jízdou. Chybí zátka vyrovnávací nádobky chladicí kapaliny. Nízká hladina chladicí kapaliny. Koroze výfukového potrubí. Chybí spodní plastový kryt motoru. Nutná celková kontrola. Převodovka Automatická. Nelze posoudit provozem. Nutná celková kontrola. Rozvodovka, přidavné převody, kloubové hřídele Nelze posoudit provozem. Nutná kontrola. Přední náprava + mech. řízení Nelze posoudit provozem. Poškozený PP litý disk kola. Doporučena celková kontrola, včetně geometrie náprav. Zadní náprava Nelze posoudit provozem. Odřený LZ litý disk kola. Opravená bočnice PZ pneumatiky. Doporučena celková kontrola. Brzdový systém Nelze posoudit provozem. Koroze brzdových kotoučů. Doporučena celková kontrola. Skříň karoserie Karoserie běžně provozně opotřebovaná, běžná provozní poškození, polepena fólií. Stav laku pod fólií nelze posoudit. Kapota motoru, vadné vzpěry. Poškozený plastový nástavec L prahu. Příslušenství a výbava karoserie Interiér běžně opotřebovaný a znečištěný. Poškozená hlavice řadicí páky. Nefunkční xenonové výbojky. Porucha nastavování sklonu světlometů (AFL). Nefunkční klimatizace. Nefunkční ventilace sedadel. Nekorektní funkce ovládání infotainmentu na středovém tunelu. Čelní sklo, min. 2x drobná prasklina. Přední nárazník, poškozený ostřikovač PP světlometu, chybí spodní mřížka, poškozený rámeček okolo LP mlhovky. Zadní nárazník, poškozený v P části. Další výbava: ventilované sedlo řidiče Závady dle předávacího protokolu: poškozený L práh vozu + přední RZ, poškozená PP pneu i disk, oděrky a škrábance po celém voze

Dokumenty

Poznámky: