

caraukce.cz

Aukce: 2024CA010

Audi Q7 3,0 TDI QUATTRO

Aukční číslo: 54

Kód: 7510

Vyvolávací cena: 252 000 Kč	Moje cena:	Vydraženo:
-----------------------------	------------	------------

VIN	WAUZZZ4L4AD020832 cardetect
Výkon (kw)	176
První registrace	2010
První registrace ČR	2010
Zdvihový objem (ccm)	2967
Stav ukazatele km	232395
STK	12/2023
Palivo	nafta
Původ	Zakoupeno nové v ČR
Barva	černá - perleťový efekt
Sazba DPH	21%
Umístění vozidla	CarAukce Kolín



Údaje o vozidle

Vozidlo bylo v době prohlídky pojízdné. Motor + spojka Motor funkční, start dobrý. Svítí diagnostická kontrolka motoru. Výkon motoru odpovídá typu. Mírně zvýšená hlučnost. Povrchová koroze výfukového potrubí. Doporučena celková kontrola. Převodovka Automatická. Řazení rychlostních stupňů funkční, dobré. Dále běžné provozní opotřebení. Rozvodovka, přídatné převody, kloubové hřídele Pohón 4x4 funkční. Dále běžné provozní opotřebení skupiny. Přední náprava + mech. řízení Běžné provozní vůle v uložení. Běžné provozní vůle v kulových čepech a čepech řízení. Pneumatické odpružení funkční. Běžné provozní opotřebení litých disků kol. Zadní náprava Běžné provozní vůle v uložení. Pneumatické odpružení funkční. Běžné provozní opotřebení litých disků kol. Brzdový systém Provozní brzda funkční, účinek dobrý. Parkovací brzda funkční (nožní). Svítí kontrolka nadměrného opotřebení brzdových segmentů. Skříň karoserie Karoserie běžně provozně opotřebovaná, běžná provozní poškození a vady laku. Kapota motoru, poškozený, deformovaná v L přední části. Poškozený rámeček masky chladiče. Příslušenství a výbava karoserie Interiér běžně opotřebovaný, znečištěný silněji. Propálené sedadlo řidiče. Chybí vrchní část ovladače multimediálního systému. Funkčnost a účinnost klimatizace, nelze vzhledem k nízké vnější teplotě, objektivně posoudit, pravděpodobně nefunkční. Čelní sklo, drobné provozní praskliny. Přední nárazník, odřený vlevo od masky chladiče. Zadní nárazník, poškozený L roh, odřený P roh. Závady dle předávacího protokolu: svítí závada motoru a brzdové obložení, bez výbavy a heveru, prasklý zadní nárazník, chybí kryt ovládacího tlačítka na tunelu, oděrky a škrábance po celém voze

Dokumenty

Poznámky: