

caraukce.cz

Aukce: 2024CA010

Renault Master DCI 145 VALNÍK + PLACHTA

Aukční číslo: 15 Kód: 7416

Vyvolávací cena: 210 000 Kč	Moje cena:	Vydraženo:
-----------------------------	------------	------------

VIN	VF1VB000156789567 cardetect
Výkon (kw)	107
První registrace	2017
První registrace ČR	2017
Zdvihový objem (ccm)	2299
Stav ukazatele km	318609
STK	02/2023
Palivo	nafta
Původ	Zakoupeno nové v ČR
Barva	červená
Sazba DPH	21%
Umístění vozidla	CarAukce Kolín

Údaje o vozidle

Vozidlo bylo v době prohlídky pojízdné. Motor + spojka Motor funkční, start dobrý, proveden za pomoci náhradního zdroje, vadný akumulátor. Svítí diagnostická kontrolka motoru. Svítí sdružená servisní kontrolka. Výkon motoru subjektivním hodnocením snížený. Nedostatek chladicí kapaliny v okruhu. Povrchová koroze výfukového potrubí. Doporučena celková kontrola, případně oprava. Spojka, záběr plynulý, zdvih pedálu v normě. Převodovka Manuální – 6°. Řazení rychlostních stupňů funkční, dobré. Dále běžné provozní opotřebení. Rozvodovka, přidavné převody, kloubové hřídele Běžné provozní opotřebení skupiny. Zjevné vady nezjištěny. Přední náprava + mech. řízení Běžné provozní vůle v uložení. Běžné provozní vůle v kulových čepích a čepích řízení. Snížená účinnost per a tlumičů pérování. Běžné provozní opotřebení ocelových disků kol + plastové kryty. Zadní náprava Běžné provozní vůle v uložení. Snížená účinnost per a tlumičů pérování. Běžné provozní opotřebení ocelových disků kol + plastové kryty. Brzdový systém Provozní brzda funkční, účinek snížený. Parkovací brzda funkční, účinek dobrý. Skříň karoserie Karoserie provozně opotřebovaná, provozní poškození a vady laku, opotřebení odpovídající účelu používání. Kabina: Kapota motoru, oděrky, místy drobné promáčkliny. PP dveře, mírně odřené. Poškozený zámek LP dveří. PP blatník, mírná podélná promáčklina s poškozením laku. Rám: Běžné provozní opotřebení, zjevné vady nezjištěny Ložná plocha: Chybí zadní čelo. Plachta, běžné provozní opotřebení, běžná provozní poškození. Příslušenství a výbava karoserie Interiér běžně opotřebovaný, znečištěný silněji. Poškozené lamely L středových výdechů ventilace. Nefunkční klimatizace. Čelní sklo, četné provozní praskliny, spíše na výměnu. L zpětné zrcátko, poškozený kryt + rámeček. P zpětné zrcátko, poškozený kryt + blikač. Poškozený kryt LP mlhového světlometu. Přední nárazník, běžné provozní oděrky. Další výbava: 1x lůžko Závady dle předávacího protokolu: dlouhodobé stání - AKU - KO, tuklé čelní sklo, svítí závada motoru + servis, svítí závada brzdy, není zadní čelo, závada vzduchové filtrace

Dokumenty

Poznámky: