

caraukce.cz

Aukce: 2024CA010

Škoda Rapid 1,6 TDI

Aukční číslo: 22

Kód: 40285

Vyvolávací cena: 70 000 Kč	Moje cena:	Vydraženo:
----------------------------	------------	------------

VIN	TMBAE6NH7G4032289 cardetect
Výkon (kw)	85
První registrace	2016
První registrace ČR	2016
Zdvihový objem (ccm)	1598
Stav ukazatele km	326922
STK	02/2024
Palivo	nafta
Původ	Nezjištěno - duplikát TP
Barva	bílá
Sazba DPH	0%
Umístění vozidla	CarAukce Kolín



Údaje o vozidle

Vozidlo bylo v době prohlídky pojízdné. Vozidlo v dřívějším provozu používáno jako TAXI. Motor + spojka Motor funkční, start dobrý. Svítí diagnostická kontrolka motoru. Výrazně snížený výkon. Koroze výfukového potrubí. Doporučena celková kontrola, případně oprava. Spojka, záběr plynulý, zdvih pedálu v normě. Převodovka Manuální - 5°. Řazení rychlostních stupňů funkční, dobré. Dále běžné provozní opotřebení. Rozvodovka, přidavné převody, kloubové hřídele Běžné provozní opotřebení skupiny. Zjevné vady nezjištěny. Přední náprava + mech. řízení Zvětšené vůle v uložení. Zvětšené vůle v kulových čepích a čepích řízení. Zvětšené vůle v táhlech stabilizátoru. Hlučné horní uložení tlumičů pérování. Snížená účinnost pružin a tlumičů pérování. Běžné provozní opotřebení litých disků kol. Zadní náprava Běžné provozní vůle v uložení. Snížená účinnost pružin a tlumičů pérování. Odřené lité disky kol. Brzdový systém Provozní brzda funkční, účinek dobrý. Parkovací brzda funkční, účinek dobrý. Skříň karoserie Karoserie po opravě, běžně provozně opotřebovaná, běžná provozní poškození a vady laku, místy se odlupuje vrchní vrstva laku. Kapota motoru, oděrky, lak místy oprýskaný, místy se odlupuje vrchní vrstva laku. PZ dveře, oděrky, promáčklina v horní části. PP blatník, po opravě. Střecha, oděrky, místy se odlupuje vrchní vrstva laku. Příslušenství a výbava karoserie Interiér běžně opotřebovaný a znečištěný. Funkčnost a účinnost klimatizace, nelze vzhledem k nízké vnější teplotě, objektivně posoudit. Čelní sklo, drobné provozní praskliny. Nárazníky, běžná provozní poškození laku. Závady dle předávacího protokolu: poškozený p. nárazník, LZ dveře, svítí kontrolka motoru - nouzový režim

Dokumenty

Poznámky: