

caraukce.cz

Aukce: 2024CA010

Jeep Cherokee 2,8 CRD AWD AT

Aukční číslo: 53

Kód: 40310

Vyvolávací cena: 189 000 Kč	Moje cena:	Vydraženo:
-----------------------------	------------	------------

VIN	1J4PN5G59BW539905 cardetect
Výkon (kw)	147
První registrace	2011
První registrace ČR	2017
Zdvihový objem (ccm)	2776
Stav ukazatele km	206337
STK	06/2023
Palivo	nafta
Původ	Individuální dovoz Itálie
Barva	bílá
Sazba DPH	0%
Umístění vozidla	CarAukce Kolín



Údaje o vozidle

Vozidlo bylo v době prohlídky pojízdné, zkušební jízdu nebylo možné provést. Motor + spojka Motor funkční, start dobrý, proveden za pomoci náhradního zdroje, vadný akumulátor. Po odpojení náhradního zdroje, motor okamžitě zhasíná. Výkon motoru nelze posoudit zkušební jízdou. Koróze výfukového potrubí. Doporučena celková kontrola. Převodovka Automatická. Nelze posoudit provozem. Doporučena celková kontrola. Rozvodovka, přídatné převody, kloubové hřídele Nelze posoudit provozem. Nutná kontrola. Přední náprava + mech. řízení Nelze posoudit provozem. Nefunkční servořízení. Běžné provozní opotřebení litých disků kol. Doporučena kontrola. Zadní náprava Nelze posoudit provozem. Běžné provozní opotřebení ocelových litých disků kol. Doporučena kontrola. Brzdový systém Nelze posoudit provozem. Koróze brzdových kotoučů. Parkovací brzda funkční, účinek dobrý. Doporučena celková kontrola. Skříň karoserie Karoserie po opravě, běžně provozně opotřebovaná, běžná provozní poškození a vady laku. Kapota motoru, oděrky, promáčkliny, poškozená izolace + plíseň. LP blatník, po opravě laku. LP dveře, po opravě laku. LZ dveře, po opravě laku. LZ blatník + bočnice, po opravě laku, oděrky, škrábance. Víko zav. prostoru, po opravě, četné škrábance + oděrky. PZ blatník + bočnice, po opravě. PZ dveře, oděrky, škrábance. PP blatník, po opravě. Střecha, po opravě laku. Příslušenství a výbava karoserie Interiér běžně opotřebovaný a znečištěný. Funkčnost a účinnost klimatizace, nelze vzhledem k nízké vnější teplotě objektivně posoudit. Čelní sklo, drobné provozní praskliny. Přední nárazník, po opravě laku, běžné provozní oděrky. Zadní nárazník, po opravě laku, běžné provozní oděrky. Závady dle předávacího protokolu: vozidlo nepojízdné - 2 roky nejezdí, dle klienta přestalo fungovat servořízení, tak vůz odstavil a nic neřešil, AKU nefunkční, karoserie olezlá mechem

Dokumenty

Poznámky: