

caraukce.cz

Aukce: 2024HC008

Peugeot Expert 2,0 HDI, TEPEE M1

Aukční číslo: 2

Kód: 22745

Vyvolávací cena: 75 000 Kč	Moje cena:	Vydraženo:
----------------------------	------------	------------

VIN	VF3XDAHZ4FZ043424 cardetect
Výkon (kw)	94
První registrace	2015
První registrace ČR	2015
Zdvihový objem (ccm)	1997
Stav ukazatele km	183063
STK	10/2023
Palivo	nafta
Původ	Zakoupeno nové v ČR
Barva	černá
Sazba DPH	0%
Umístění vozidla	CarAukce Kolín



Údaje o vozidle

Jedná se o nepojízdné vozidlo, poškozené při DN se známkami delšího odstavení. Zkušební jízda nebyla provedena. Motor + spojka Skupina pohledem kompletní a při nastartování funkční. Převodovka Manuální, běžně opotřebená. Přední náprava + mech. řízení Skupina odpovídala stáří a ujetým km. Zadní náprava Běžné provozní opotřebení. Doporučená kontrola. Skříň karoserie Skupina byla poškozena při DN, nárazem na P boční část. Na skupině byl zjištěn firemní polep. Výbava karoserie Na skupině byla zjištěna chybějící 2. a 3. řada sedadel. Skupina byla poškozena při DN, nárazem na P boční část. Nadměrné poškození vozidla (vozidlo bylo prohlíženo ve smontovaném stavu) Pneumatiky: 4 x Nexen 215/60 R 16 Zim. 30%, Rezerva: Nezjištěno 215/60 R 16 Let. 80% Číslo Poškozené nebo chybějící díly Druh poškození 1. Povrch karosérie * provozní rýhy, oděrky a drobné deformace 2. PZ + LZ bok Deformovaný 3. PZ lampa Rozbitá 4. LZ + PZ dveře Deformované 5. P zrcátko Rozbité 6. Sklo L bočních a PP dveří Rozbité 7. Vnitřní boční výplně interiéru Rozbité 8. LZ a PZ nadkolí Deformované 9. Sedadlo spolujezdce Napadeno plísni 10. PP blatník Deformovaný Další výbava- externí navigace- nefunkční, Závady dle předávacího protokolu: poškozený interiér, znečištěný od plísně, bez zadních sedaček, poškozené PP okno a P prostřední okno-bez oken,ve voze voda, poškozená podlaha pod pedály, poškozené zadní dveře, poškozené ZP světlo+celý pravý bok, poškozená PP pneu, poškozená zadní nárazník,

Dokumenty

Poznámky: