

caraukce.cz

Aukce: 2024HC008

Škoda Superb COMBI 2,0 TDI

Aukční číslo: 5

Kód: 22760

Vyvolávací cena: 90 000 Kč	Moje cena:	Vydraženo:
----------------------------	------------	------------

VIN	TMBJE73T0A9024297 cardetect
Výkon (kw)	103
První registrace	2010
První registrace ČR	2021
Zdvihový objem (ccm)	1968
Stav ukazatele km	263316
STK	05/2025
Palivo	nafta
Původ	Individuální dovoz Francie
Barva	šedá
Sazba DPH	0%
Umístění vozidla	CarAukce Kolín



Údaje o vozidle

Jedná se o pojízdné vozidlo se známkami delšího odstavení. Zkušební jízda byla provedena. Motor + spojka Skupina pohledem kompletní a při nastartování funkční. Převodovka Automatická, běžně opotřebená. Přední náprava + mech. řízení Skupina odpovídala stáří a ujetým km. Zadní náprava Běžné provozní opotřebení. Skříň karoserie Na skupině byly zjištěny drobné provozní rýhy a oděrky. Výbava karoserie Na skupině byl zjištěn opotřebený interiér. Nadměrné poškození vozidla (vozidlo bylo prohlíženo ve smontovaném stavu) Pneumatiky: 2 x Pirelli 225/45 R 17 Zim. 20%, 1 x General 225/45 R 17 Zim. 30%, 1 x General 225/45 R 17 Zim. 0% Rezerva: Continental 205/55 R 16 Let. 80% Číslo Poškozené nebo chybějící díly Druh poškození 1. Povrch karosérie * provozní rýhy, oděrky a drobné deformace 2. Zadní nárazník Odřený 3. LZ dveře Odřené 4. Přední nárazník Odřený 5. P zrcátko Poškozené 6. PZ dveře Deformované 7. PZ bok Deformovaný 8. Roleta zav. prostoru Chybí Závady dle předávacího protokolu: poškozená madla dveří, škrábance a deformace po karosérii, poškozený lak na zadním nárazníku+dveří, odtržený P podblatník, poškozené p zrcátko,, poškozený L podběh, chybí zadní plato v kufru,

Dokumenty

Poznámky: