

**OPEL**

Libretto di manutenzione e garanzia



40336

## Dati del veicolo / ispezione di preconsegna

### Consegna del veicolo e ispezione di preconsegna

Prima della consegna del veicolo è stata effettuata una approfondita ispezione di preconsegna, per garantire che il veicolo Opel fosse in perfette condizioni di funzionamento.

Il proprietario è stato informato sugli intervalli di manutenzione, sulle sostituzioni dell'olio motore, sui controlli necessari del livello dell'olio e gli è stata fornita la checklist dell'ispezione di preconsegna.

### Dati del veicolo

Modello

VIVARO

Numero di autotelaio

W0VJ7H809KVE15406

Tipo di motore, numero

R9M H4 - C002352

Cambio

Colore, codice

10H

PLATINUM GREY METALLIC

Rivestimenti, codice

TAMB

TRIM CLOTH

CONNECT BLACK

Chiave della vettura

313131

Data della prima immatricolazione

26/11/2018

### Preparato da

Concessionario Opel che ha  
effettuato la consegna

BE.CAR SPA

Numero del Concessionario Opel

OSCA-C62121

Città

RAVENNA

Data

26/11/2018

Timbro e firma del Riparatore  
Autorizzato Opel che esegue la

BE.CAR s.p.a.

Cod. fisc. P.IVA 02404390391

Sede soc. via Faentina 158/160

48124 Ravenna

Jusi Gelule

## Certificazione degli intervalli di manutenzione

Gli interventi di manutenzione eseguiti sul veicolo vengono documentati sulle pagine seguenti.

La manutenzione deve essere effettuata ogni volta che venga indicato sul relativo display, senza superare gli intervalli di manutenzione riportati nel Manuale d'uso e manutenzione.

Per le qualità e le viscosità ammesse per l'olio motore, fare riferimento al Manuale di uso e manutenzione.

Per i veicoli con motori a benzina al di fuori dell'Unione Europea e per i veicoli a metano (CNG) è necessario che il serbatoio del carburante sia pieno.

**Gli interventi devono essere documentati con un Sì o con un No**

Sì = è stata eseguita la sostituzione

No = sostituzione non necessaria

### Avvertenza

I dati prescritti non devono essere modificati.

Ispezione: Intermedia  Principale

Data 9/1/09 km 31845

Olio motore

Grado: dexos1  dexos2   
dexos1 Gen2

ACEA A3  B4  C3

Viscosità: 5 W- 30

Protezione antigelo, liquido di raffreddamento \_\_\_\_\_ °C

Sì No

- Batteria (telecomando)
- Filtro antipolline
- Elemento del filtro dell'aria
- Cinghia multi-V
- Cinghia dentata
- Filtro carburante
- Filtro del gas
- Olio del cambio
- Liquido freni
- Kit di riparazione dei pneumatici
- Guarnizione freni anteriori / posteriori
- Candele
- Refrigerante

Be-Car S.p.A.  
Timbro 46124 RAVENNA  
Partita IVA 02407390391  
Tel. 0544 462121 - Fax 0544 500203

## Certificazione degli intervalli di manutenzione

Ispezione: Intermedia  Principale Data 11/10/03 km 61503

Olio motore

Grado: dexos1  dexos2 dexos1 Gen2 ACEA A3  B4  C3 Viscosità: 5 W- 30Protezione antigelo,  
liquido di raffreddamento \_\_\_\_\_ °C

Si No

- Batteria (telecomando)
- Filtro antipolline
- Elemento del filtro dell'aria
- Cinghia multi-V
- Cinghia dentata
- Filtro carburante
- Filtro del gas
- Olio del cambio
- Liquido freni
- Kit di riparazione  
dei pneumatici
- Guarnizione freni anteriori /  
posteriori
- Candele
- Refrigerante

**Be Car S.p.A.**  
Via Faentina, 260  
48124 RAVENNA  
Partita IVA 02404390391  
Tel. 0544 462121 - Fax 0544 500203  
autorizzato

Ispezione: Intermedia  Principale Data 14/11/00 km 94073

Olio motore

Grado: dexos1  dexos2 dexos1 Gen2 ACEA A3  B4  C3 Viscosità: 5 W- 30Protezione antigelo,  
liquido di raffreddamento \_\_\_\_\_ °C

Si No

- Batteria (telecomando)
- Filtro antipolline
- Elemento del filtro dell'aria
- Cinghia multi-V
- Cinghia dentata
- Filtro carburante
- Filtro del gas
- Olio del cambio
- Liquido freni
- Kit di riparazione  
dei pneumatici
- Guarnizione freni anteriori /  
posteriori
- Candele
- Refrigerante

**Be Car S.p.A.**  
Via Faentina, 260  
48124 RAVENNA  
Partita IVA 02404390391  
Tel. 0544 462121 - Fax 0544 500203

Ispezione: Intermedia  Principale Data 30/07/03 km 126573

Olio motore

Grado: dexos1  dexos2 dexos1 Gen2 ACEA A3  B4  C3 Viscosità: 5 W- 30Protezione antigelo,  
liquido di raffreddamento -38 °C

Si No

- Batteria (telecomando)
- Filtro antipolline
- Elemento del filtro dell'aria
- Cinghia multi-V
- Cinghia dentata
- Filtro carburante
- Filtro del gas
- Olio del cambio
- Liquido freni
- Kit di riparazione  
dei pneumatici
- Guarnizione freni anteriori /  
posteriori
- Candele
- Refrigerante

**Be Car S.p.A.**  
Via Faentina, 260  
48124 RAVENNA  
Partita IVA 02404390391  
Tel. 0544 462121 - Fax 0544 500203

## Certificazione degli intervalli di manutenzione

7

Ispezione: Intermedia  Principale

Data 17/10/04 km 165355

Olio motore

Grado: dexos1  dexos2   
 dexos1 Gen2   
 ACEA A3  B4  C3

Viscosità: 5 W- 30

Protezione antigelo, liquido di raffreddamento \_\_\_\_\_ °C

- | Sì                                  | No                       |  |
|-------------------------------------|--------------------------|--|
| <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | Batteria (telecomando)                   |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Filtro antipolline                       |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Elemento del filtro dell'aria            |
| <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | Cinghia multi-V                          |
| <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | Cinghia dentata                          |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Filtro carburante                        |
| <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | Filtro del gas                           |
| <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | Olio del cambio                          |
| <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | Liquido freni                            |
| <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | Kit di riparazione dei pneumatici        |
| <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | Guarnizione freni anteriori / posteriori |
| <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | Candele                                  |
| <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | Refrigerante                             |

~~Be.Car S.p.A.~~  
 Timbro e firma del riparatore  
 Via E. Mattei, 260  
 48015 BRIVIGNA  
 Partita IVA 04474500391  
 Tel. 0544 422121 - Fax 0544 500203

Ispezione: Intermedia  Principale

Data \_\_\_\_\_ km \_\_\_\_\_

Olio motore

Grado: dexos1  dexos2   
 dexos1 Gen2   
 ACEA A3  B4  C3

Viscosità: \_\_\_\_\_ W- \_\_\_\_\_

Protezione antigelo, liquido di raffreddamento \_\_\_\_\_ °C

- | Sì                       | No                       |  |
|--------------------------|--------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Batteria (telecomando)                   |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Filtro antipolline                       |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Elemento del filtro dell'aria            |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Cinghia multi-V                          |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Cinghia dentata                          |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Filtro carburante                        |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Filtro del gas                           |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Olio del cambio                          |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Liquido freni                            |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Kit di riparazione dei pneumatici        |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Guarnizione freni anteriori / posteriori |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Candele                                  |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Refrigerante                             |

Timbro e firma del riparatore autorizzato

Ispezione: Intermedia  Principale

Data \_\_\_\_\_ km \_\_\_\_\_

Olio motore

Grado: dexos1  dexos2   
 dexos1 Gen2   
 ACEA A3  B4  C3

Viscosità: \_\_\_\_\_ W- \_\_\_\_\_

Protezione antigelo, liquido di raffreddamento \_\_\_\_\_ °C

- | Sì                       | No                       |  |
|--------------------------|--------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Batteria (telecomando)                   |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Filtro antipolline                       |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Elemento del filtro dell'aria            |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Cinghia multi-V                          |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Cinghia dentata                          |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Filtro carburante                        |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Filtro del gas                           |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Olio del cambio                          |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Liquido freni                            |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Kit di riparazione dei pneumatici        |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Guarnizione freni anteriori / posteriori |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Candele                                  |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Refrigerante                             |

Timbro e firma del riparatore autorizzato