

SIMPLY CLEVER

ŠKODA



NÁVOD K OBSLUZE



ŠKODA Superb

41186

Dokumentace předání vozidla

Datum předání vozidla^{a)}

31 / 03 / 2014

Partner ŠKODA
PV-AUTO spol. s r.o.
Prostějov
CZ A0823167 ŠKODA Service®

Razítko a podpis prodávajícího

Potvrzuji, že mi uvedené vozidlo bylo v pořádku předáno a že jsem byl seznámen se správným způsobem jeho používání a se záručními podmínkami.

Podpis zákazníka
Jeremenkova 42
772 00 Olomouc

Má vozidlo prodlouženou záruku? Ano Ne

Limit ŠKODA prodloužené záruky^{b)}

Roky: _____ nebo km: _____
resp. míle: _____

^{a)} Na základě požadavků obecně závazných právních předpisů v některých zemích může být namísto data předání vozidla uvedeno datum registrace vozidla.

^{b)} Podle toho, co nastane dříve.

TMBAJ9NP2H7044628

DFCA

3V358C SUPERB GRT L&K

SGH LF7M-2C2C LA 140KW DFCA

EOA 1D0 7UG 18H 1KU 6FF 1AT 7MM
1N3 G04 H1U 4UP L07 B03 3QT 4X4
J2D QI6 8GV



R 16 R 17 R 18 R 19

Zde nalepte darový štítek



3V0012715AE


1. majitel vozidla

Toto vozidlo s registrační značkou (vyplní prodávající) patří:

Titul, jméno / Název: ALC

Adresa: U ŠKODY

Telefon: 108



Servisní technik: p. ZATKA

Telefon: 108

Kompletní potvrzení



PV-AUTO spol. s r.o.
Brněnská 108
796 01 Prostějov
T +420 582 333 779
www.pvauto.cz



Data vozidla

VIN	TMBAJ9NP2H7044628
Označení typu	SUPERB GrtL&K TD140/2.0A6F
Datum prodeje	2017-03-31

Prohlídka s výměnou oleje (proměnlivá)

Datum	2020-09-23
Stav km	166666 km
Číslo zakázky	340076
Provedené dodatečné práce	✓ Filtr prachovy a pylovy
Provedeno	PV_AUTO Brněnská 108 796 01 Prostějov Česká republika
Autorizovaný servisní partner ŠKODA	Ano
Záruka mobility	Ano (až do zobrazení Service)

Prohlídka s výměnou oleje (proměnlivá)

Datum	2020-09-23
Stav km	166666 km
Číslo zakázky	340076
Provedené dodatečné práce	✓ Filtr prachovy a pylovy
Provedeno	PV_AUTO Brněnská 108 796 01 Prostějov Česká republika
Autorizovaný servisní partner ŠKODA	Ano
Záruka mobility	Ano (až do zobrazení Service)

Seznam údržby



Číslo zakázky	Prodejní typ	Registrační značka	Registrace
334312	3V358C	6AC7101	2017-03-31
VIN	MKB (Kód mot.)	Stav kilometrů	Servisní poradce
TMBAJ9NP2H7044628	DFCA	136077	
Prodejní typ	GKB (Kód přev.)	Modelový rok	Datum
SUPERB GrtL&K TD140/2	SGH	2017	2020-1-7

Prohlídka s výměnou oleje (proměnlivá)

Vozidlo zevnitř	v poř./provedeno	není v poř.	odstraněno
Ukazatel servisních intervalů: vynulování	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Světla ve vnitřním prostoru v podhledu střechy, osvětlení zavazadlového prostoru a přihrádka v přístrojové desce: kontrola funkce	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Signální houkačka: Kontrola funkce	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Filtr proti zápachu a alergenům: vyčištění krytu a výměna vložky filtru ●	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Stěrače a ostřikovače čelního skla a ostřikovače světlometů: kontrola funkce a nastavení ostřikovacích trysek	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rezervní pneumatika: kontrola stavu a stavu vzorku, zaznamenání hloubky profilu ●	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tlak vzduchu v pneumatice rezervního kola: kontrola	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Vozidlo zvenčí	v poř./provedeno	není v poř.	odstraněno
Čelní osvětlení - kontrola funkce: obrysová světla, tlumená světla, dálková světla, mlhové světlomety, směrovky, varovná světla	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zadní osvětlení - kontrola funkce: brzdová světla (také 3. brzdové světlo), zadní světlo, zpětný světlomet, mlhové koncové světlo, osvětlení registrační značky, směrovky, varovná světla	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Čelní sklo: vizuální kontrola poškození ●	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Karoserie uvnitř a vně: Provedení vizuální kontroly koroze, jsou-li dveře a kapoty otevřeny	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Stírací lišty: kontrola poškození ●	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Vozidlo zdola	v poř./provedeno	není v poř.	odstraněno
Motor a součásti v motorovém prostoru (odspodu): vizuální kontrola netěsností, opotřebení a poškození ●	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Motorový olej: vypuštění nebo odsátí; výměna olejového filtru	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Převodovka s dvojitou spojkou (DSG): výměna převodového oleje DSG a filtru Množství náplně 5,2 litru ●	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kabely od snímačů ABS: vizuální kontrola poškození a správného usazení	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Brzdový systém: Vizuální kontrola těsnosti a nepoškozenosti ●	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

	Brzdové obložení vpředu a vzadu: Kontrola tloušťky	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Brzdová kapalina: výměna Množství náplně 1 litru ●	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
●	Kulové klouby: vizuální kontrola těsnících manžet na netěsnosti a poškození	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Hlavice spojovacích tyčí: Kontrola vůle, připevnění a těsnících manžet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
●	Převodovka, rozvodovka a manžety kloubů: Vizuální kontrola netěsnosti a poškození	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
●	Výfukový systém: Vizuální kontrola netěsností, připevnění a poškození	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Spodek vozidla: vizuální kontrola poškození a upevnění ochrany spodku vozidla, obložení prahů, vedení, zátek	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Pneumatiky		v poř./provedeno	není v odstraněno poř.	
	Tlak vzduchu v pneumatikách všech 4 kol: kontrola	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Pravá přední pneumatika: kontrola stavu a stavu vzorku, zaznamenání hloubky profilu	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Levá přední pneumatika: kontrola stavu a stavu vzorku, zaznamenání hloubky profilu	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Levá zadní pneumatika: kontrola stavu a stavu vzorku, zaznamenání hloubky profilu	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Pravá zadní pneumatika: kontrola stavu a stavu vzorku, zaznamenání hloubky profilu	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Motorový prostor		v poř./provedeno	není v odstraněno poř.	
●	Vodní kanál: kontrola znečištění Čištění je v rámci opravy za zvláštní úhradu	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Upevnění a funkce zajišťovacího háku kapoty motoru: kontrola a promazání	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
●	Motor a součásti v motorovém prostoru (shora): vizuální kontrola na netěsnosti, opotřebení a poškození	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Akumulátor: kontrola testerem VAS 6161 nebo VAS 5097A (bezpodmínečně postupujte podle dílenské příručky)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Chladicí systém: kontrola mrazuvzdornosti a hladiny chladicí kapaliny / požadovaná hodnota -25 °C (arktické země -36 °C), zaznamenání skutečné hodnoty:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Stěrače a ostřikovače: kontrola hladiny kapaliny a mrazuvzdornosti; doplnění kapaliny (pouze na přání zákazníka)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Motorový olej: naplnění; (po naplnění příp. doplnit až ke značce max.), norma VW 507 00 Množství náplně 4,7 litru	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Klínový žebrovaný řemen: kontrola stavu	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Závěrečné práce		v poř./provedeno	není v odstraněno poř.	
	Nastavení světlometů: Kontrola, příp. seřízení	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Zkušební jízda: Provedení	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Vyplnění přívěsku na zrcátka a zavěšení na vnitřní zrcátka - platí jen pro některé země.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Proveďte záznam do DSP (Digitální servisní plán).	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

● = Dodatečná práce na základě zvláštního vyúčtování



ŠKODA

Kompletní potvrzení

Data vozidla

VIN	TMBAJ9NP2H7044628		
Označení typu	SUPERB GrtL&K TD140/2.0A6F		
Datum prodeje	2017-03-31		
Navazující záruka	Ukončení smlouvy	2022-03-30	
	Stav km	100000 km	

Prohlídka s výmenou oleje (proměnlivá)

Datum	2020-09-23		
Stav km	166666 km		
Číslo zakázky	340076		
Provedené dodatečné práce	✓ Filtr prachovy a pylovy		
Provedeno	PV_AUTO		
	Brninská 108		
	796 01 Prostějov		
	Česká republika		
Autorizovaný servisní partner ŠKODA	Ano		
Záruka mobility	Ano (až do zobrazení Service)		

Prohlídka s výmenou oleje (proměnlivá)

Datum	2020-09-23		
Stav km	166666 km		
Číslo zakázky	340076		
Provedené dodatečné práce	✓ Filtr prachovy a pylovy		
Provedeno	PV_AUTO		
	Brninská 108		
	796 01 Prostějov		
	Česká republika		
Autorizovaný servisní partner ŠKODA	Ano		
Záruka mobility	Ano (až do zobrazení Service)		



ŠKODA

Prohlídka s výmenou oleje (proměnlivá)

Datum	2019-04-18
Stav km	97763 km
Číslo zakázky	328186
Provedené dodatečné práce	✓ Cistic paliva vznětového motoru ✓ Vložka filtru vzduchu
Provedeno	PV_AUTO Brněnská 108 796 01 Prostějov Česká republika
Autorizovaný servisní partner ŠKODA	Ano
Záruka mobility	Ano (až do zobrazení Service)

Prohlídka s výmenou oleje (proměnlivá)

Datum	2018-08-16
Stav km	61591 km
Číslo zakázky	322667
Provedené dodatečné práce	✓ Filtr prachový a pylový ✓ Olej převodový ✓ Rozšířený rozsah prohlídky
Provedeno	PV_AUTO Brněnská 108 796 01 Prostějov Česká republika
Autorizovaný servisní partner ŠKODA	Ano
Záruka mobility	Ano (až do zobrazení Service)

Záznam dílny

Datum	2018-05-09
Stav km	9447642 km
94K1 provedeno	
Provedeno	AUTO HEGR, a.s. Olomoucká 110 78501 Sternberk Česká republika
Autorizovaný servisní partner ŠKODA	Ano