

maxgear®



SERVISNÍ
KNÍŽKA

403AB

Datum prohlídky 15.10.2021

Stav tachometru:

1	8	0	3	7	4
---	---	---	---	---	---

Provedená výměna:

olej Castrol 5W30

filtr oleje filtr paliva filtr vzduchu

filtr pylový zapalovací svíčky

prohlídka klimatizace

.....

brzdová kapalina chladící kapalina

výměna rozvodů


jiné Výměna oleje v automat. převodovce (s proplachem)
vč. vany oleje a průchodky elektroinstalace pře-
vodovky.

Termín příští prohlídky 10/2022

nebo při stavu tachometru:

1	9	5	0	0	0
---	---	---	---	---	---

Vizuální kontrola vozu:



Bez
závad!

Podpis a razítko servisu:

Autoservis Olomouc

Michal Telfšek

IČ: 76669190

tel.: 608 708 260

Tum

D

Datum prohlídky 10.3.2022
1 9 1 3 5 3

Stav tachometru:

Provedená výměna: Castrol 5W30

olej filtr paliva filtr vzduchu

filtr oleje zapalovací svíčky

filtr pylový Brzdová kapalina DOT 4 ESP

Ma

jiné

Doc


Termín příští prohlídky 3/2023

nebo při stavu tachometru: 206353

2

4

Vizuální kontrola vozů:



Bez závad

Podpis a razítko servisu:

Autoservis Olomouc
Michal Telíšek
IČ: 76669190
Tel.: 698 708 260

Datum prohlídky 28.6.2022

Stav tachometru:

2	0	1	3	1	2
---	---	---	---	---	---

Provedená výměna:

olej Castrol 5W30

filtr oleje filtr paliva filtr vzduchu

filtr pylový zapalovací svíčky

jiné


prohlídka klimatizace

.....

brzdová kapalina chladicí kapalina

výměna rozvodů

Vizuální kontrola vozu:



*Bez
závad!*

Podpis a razítko servisu:

Autoservis Olomouc

Michal Telíšek

IČ: 76669190

tel: 608 708 260

Autoservis Olomouc

Michal Telíšek

IČ: 76669190

tel.: 608 708 260

Termín příští prohlídky 6/2023

nebo při stavu tachometru:

2	1	6	3	1	2
---	---	---	---	---	---

*15.7.2022 - 202 871 Km - výměna vodní pumpy
- Nová chladicí kapalina G11*

5

Tum

Datum prohlídky 19.10.2022

Stav tachometru:

2	1	7	2	3
---	---	---	---	---

Provedená výměna:
 olej Castrol 5W30

filtr oleje filtr paliva filtr vzduchu

filtr pylový zapalovací svíčky

jiné

- prohlídka klimatizace
-
- brzdová kapalina chladící kapalina
- výměna rozvodů


Termín příští prohlídky 10/2023

nebo při stavu tachometru:

2	2	6	7	2	3
---	---	---	---	---	---

6

Vizuální kontrola vozu:



*Bez
závad*

Podpis a razítko servisu:

Autoservis Olomouc
Michal Telišek
IČ: 76669190
tel.: 608 708 260