

 **HYUNDAI**

GAZ 4509

60701

Edice 2017

**Garanční knížka**

## Prohlášení při prodeji - pro majitele

Potvrzuji tímto, že vůz nejevil při předání známky poškození a funkční nedostatky a že jsem obdržel GARANČNÍ KNIŽKU a jsem seznámen s následujícími skutečnostmi:

1. Termíny a podmínkami záruky
2. Rozsahem předepsané údržby a servisu

Model: i30 kombi 1,6 D LP HT style Nav

Číslo vozidla (VIN): TMAH3P17AJJ03212P

Číslo klíče: \_\_\_\_\_ Kód barvy: 865

Jméno majitele: Zdravotní pojistovna MV ČR

Adresa majitele: Vinohradská 2577/178, Praha 3

PSČ: 13000 Tel.: \_\_\_\_\_

E-mail: \_\_\_\_\_


Datum prodeje: 

den	měsíc	rok
<u>4</u>	<u>6</u>	<u>2018</u>

Konec záruky: 

den	měsíc	rok
<u>4</u>	<u>6</u>	<u>2023</u>

Razítko a podpis prodejce:



### DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ PRO MAJITELE


Vážená majitelko, vážený majiteli, vozidla Hyundai jsou vybavena moderními motory, které pro svůj bezporuchový chod vyžadují kvalitní pohonné hmoty. V této souvislosti Vám proto doporučujeme čerpat pohonné hmoty pouze u značkových čerpacích stanic, kde je zaručena jejich kvalita. Používání bionafty není dovoleno.

Upozornění:


V případě, že autorizovaný opravce zjistí a prokáže, že byly použity nekvalitní pohonné hmoty, není možno akceptovat případné reklamace.

Podpisem této garanční knižky výslovně souhlasím se zařazením mých osobních údajů do marketingové databáze prodejce, společnosti HYUNDAI MOTOR CZECH s.r.o. a všech dalších zpracovatelů této databáze, a tedy i se shromažďováním, zpracováním a užitím těchto údajů za účelem nabízení obchodu, služeb a průzkumu nabídky zboží a služeb a to vše týkající se zboží, se kterým prodejce a společnost HYUNDAI MOTOR CZECH s.r.o. obchodují. Tento souhlas platí až do jeho písemného odvolání mou osobou.

Podpis zákazníka:



## Záznamy o provedených prohlídkách karoserie a podvozku - 1. rok



A úder kamenem nebo posyp. mat.		E chyba laku	
B jamka, hrbol		F konzervovat podvozek	
C poškrábání		G jiné	
D poškození karoserie		X nepoškozeno	
1	C	12	X
2	A, C	13	X
3	X	14	X
4	X	15	X
5	X	16	X
6	C	17	X
7	X	18	X
8	X	19	X
9	X	20	X
10	X	21	X
11	X		

Poznámky:

Prohlídka vykonaná dne: 21.5.2019  
 Stav tachometru v km: 12 382


Odstranění poškození dne: \_\_\_\_\_  
 Stav tachometru v km: \_\_\_\_\_

Ošetření laku karoserie dne: \_\_\_\_\_  
 Stav tachometru v km: \_\_\_\_\_


Podpis a razítko autorizovaného opravce HYUNDAI:

Podpis a razítko autorizovaného opravce HYUNDAI:

Podpis a razítko autorizovaného opravce HYUNDAI:



# Záznamy o provedených prohlídkách karoserie a podvozku - 3. rok



- A úder kamenem nebo posyp. mat.
- B jamka, hrbol
- C poškrábání
- D poškození karoserie
- E chyba laku
- F konzervovat podvozek
- G jiné
- X nepoškozeno

1	_____	12	_____
2	_____	13	_____
3	_____	14	_____
4	_____	15	_____
5	_____	16	_____
6	_____	17	_____
7	_____	18	_____
8	_____	19	_____
9	_____	20	_____
10	_____	21	_____
11	_____		

Poznámky:

Prohlídka vykonaná dne: 30.6.21  
 Stav tachometru v km: 52102

Odstranění poškození dne: \_\_\_\_\_  
 Stav tachometru v km: \_\_\_\_\_

Ošetření laku karoserie dne: 30.6.21  
 Stav tachometru v km: 52102

30


Hyundai Centrum Vojvíň s.r.o.  
 Ke Státní 2227/19, 149 00 Praha 4  
 tel: 272 930 404, 272 930 153  
 IČ: 04058968, DIČ: CZ04058968

Podpis a razítko autorizovaného opravce HYUNDAI:

Hyundai Centrum Vojvíň s.r.o.  
 Ke Státní 2227/19, 149 00 Praha 4  
 tel: 272 930 404, 272 930 153  
 IČ: 04058968, DIČ: CZ04058968

Podpis a razítko autorizovaného opravce HYUNDAI:

## Záznamy o provedených prohlídkách karoserie a podvozku - 5. rok



- A úder kamenem nebo posyp. mat.
- B jamka, hrbol
- C poškrábání
- D poškození karoserie
- E chyba laku
- F konzervovat podvozek
- G jiné
- X nepoškozeno

1 _____	12 _____
2 _____	13 _____
3 _____	14 _____
4 _____	15 _____
5 _____	16 _____
6 _____	17 _____
7 _____	18 _____
8 _____	19 _____
9 _____	20 _____
10 _____	21 _____
11 _____	

Poznámky: \_\_\_\_\_

Prohlídka vykonaná dne: 30. 11. 23  
 Stav tachometru v km: 76787

Odstranění poškození dne: \_\_\_\_\_  
 Stav tachometru v km: \_\_\_\_\_

Ošetření laku karoserie dne: 30. 11. 23  
 Stav tachometru v km: 76787

Podpis a razítko autorizovaného opravce HYUNDAI:  
 Hyundai Centrum Valoušek s.r.o.

Podpis a razítko autorizovaného opravce HYUNDAI:

Podpis a razítko autorizovaného opravce HYUNDAI:  
 Hyundai Centrum Valoušek s.r.o.

SERVIS  
 Ke Stáčírně 2292/19, 149 00 Praha 4  
 tel: 272 930 404, 272 930 153  
 IČ: 04028068, DIČ: CZ04028068

SERVIS  
 Ke Stáčírně 2292/19, 149 00 Praha 4  
 tel: 272 930 404, 272 930 153  
 IČ: 04028068, DIČ: CZ04028068