

SIMPLY CLEVER



SERVISNÍ KNÍŽKA

ŠkodaSuperb
ŠkodaOctavia

410449


Údaje o vozidle

Identifikační číslo vozidla

Popis typu

Převodovka/lak/interiér/výkon motoru/motor

Mimořádná výbava



TMBAB73T8A9006641

CDAA



3T42LD SUPERB

AMB

L55 9910

BU 118KW CDAA

E0A 1D0 5SL 5RQ 1KJ 6FB 1AT 3FA
1N3 1NL HGB 4UP 3NU 3QT 4X3
4A3 8L5 J0L 7AA 8GU 6Y0 9AK 8RM
7Q0 8AJ 8QL 8X1 4K3 B03 G50 QN2
3L3 9P3 Q1G 7X1 9W0 8WD 7A0 3GD
QG1 7MG L03 7P4 F0A 2UA 3S4

Datum převzetí vozidla:

1 9 0 6 0 9

FORTEX - AGS a.s.

Šumperk



A0222535

ŠkodaService

Razítko a podpis prodávajícího

Potvrzuji, že jsem uvedené vozidlo převzal v pořádku a že jsem byl seznámen se správným způsobem jeho používání a se záručními podmínkami.

[Signature]

Podpis kupujícího (viz „Údaje o majiteli“ str. 1)

Servisní doklad

Datum:

30.12.2010

Stav km:

17084

Provedeno:

ano ne

Výměna motorového oleje

☒ ☐

Použit motorový olej pro servisní intervaly QG1

☒ ☐

Servisní prohlídka

☒ ☐Kontrola poškození laku karoserie^{b)}☐ ☐

Výměna brzdové kapaliny

☐ ☒

Dodatečně každých 30 000 km

☒ ☐

Dodatečně každých 60 000 km

☐ ☒

Dodatečně každých 90 000 km

☐ ☒

Výměna vložky vzduchového filtru

☐ ☒

Výměna palivového filtru

☐ ☒

Výměna ozubeného řemene

☐ ☒

Výměna napínací kladky ozubeného řemene

☐ ☒

Prohlídku provedl:

AUTO Hlaváček a.s.

Zábřeh

CZ A022057B ŠkodaService®

Razítko servisu Škoda

Záruka mobility^{a)}

AUTO Hlaváček a.s.

Zábřeh

CZ A022057B ŠkodaService®

Razítko servisu Škoda

Příští servisní prohlídka:

Stav km:

DLE UKAZATELE

Datum:

12/2012

(podle toho, co nastane dříve, resp. podle ukazatele servisních intervalů)

^{a)} V tomto poličku potvrďte záruku mobility při servisní prohlídce, pokud byly splněny podmínky pro její poskytnutí. Záruka mobility platí do příští servisní prohlídky. Pokud podmínky pro poskytnutí záruky splněny nebyly, poličko proškrtněte.

^{b)} Potvrďte neporušenost antikorozi ochrany karoserie, resp. případné závady zaznamenejte ⇒ strana 19, „Kontrola antikorozi ochrany karoserie“.

Servisní doklad

Datum: 27.8. 2012

Stav km: 35.623

Provedeno: ano ne

Výměna motorového oleje

☒ ☐

Použit motorový olej pro servisní intervaly QG1

☐ ☒

Servisní prohlídka

☒ ☐Kontrola poškození laku karoserie^{b)}☒ ☐

Výměna brzdové kapaliny

☒ ☐

Dodatečně každých 30 000 km

☒ ☒

Dodatečně každých 60 000 km

☐ ☒

Dodatečně každých 90 000 km

☐ ☒

Výměna vložky vzduchového filtru

☐ ☒

Výměna palivového filtru

☐ ☒

Výměna ozubeného řemene


☐ ☒

Výměna napínací kladky ozubeného řemene


☐ ☒

Prohlídku provedl:

SEPAL

AUTO Hlaváček a.s.
Zábřeh

Razítko servisu Škoda

Záruka mobility^{a)}AUTO Hlaváček a.s.
Zábřeh

Razítko servisu Škoda

Příští servisní prohlídka:

Stav km:

SE ULICATELE

Datum:

8/ 2014


(podle toho, co nastane dříve, resp. podle ukazatele servisních intervalů)

^{a)} V tomto poličku potvrdíte záruku mobility při servisní prohlídce, pokud byly splněny podmínky pro její poskytnutí. Záruka mobility platí do příští servisní prohlídky. Pokud podmínky pro poskytnutí záruky splněny nebyly, poličko proškrtněte.

^{b)} Potvrdíte neporušenost antikorozi ochrany karoserie, resp. případné závady zaznamenejte ⇒ strana 21, „Kontrola antikorozi ochrany karoserie“.

Kontrola antikoroziční ochrany karoserie

Do obrázku označte poškozené díly, které vyžadují opravu, resp. výměnu.



Obr. 3 Karoserie



Kontrolu provedl: *JEHL*

AUTO Hlaváček a.s.
Zábřeh

SKODA logo

Ano Ne

Závada zjištěna



Podrobný popis zjištěných závad:

*ODLOUPLÝ LAK L.2. BLATNIK NA TLECA
MERA. POŠKOZENÉ*

Zákazník svým podpisem stvrzuje, že byl seznámen s rozsahem poškození antikoroziční ochrany karoserie a nutností opravy.

[Signature]

Podpis zákazníka

Servisní doklad

Datum: 21.7.2014		Stav km: 55 874	
Provedeno:	ano	ne	
Výměna motorového oleje	☒	☐	Prohlídku provedl: KENÁVEK
Použit motorový olej pro servisní intervaly QG1	☒	☐	
Servisní prohlídka	☒	☐	 AUTO Hlaváček a.s. Olomouc - Holice Service  A0120575
Kontrola poškození laku karoserie ^{b)}	☒	☐	
Výměna brzdové kapaliny	☒	☐	 AUTO Hlaváček a.s. Olomouc - Holice Service  A0120575
Dodatečně každých 30 000 km	☒	☐	
Dodatečně každých 60 000 km	☒	☐	Razítko servisu Škoda
Dodatečně každých 90 000 km	☐	☒	
Výměna vložky vzduchového filtru	☐	☒	Příští servisní prohlídka: Stav km: <u>dle ukazatele</u> Datum: <u>7 / 2016</u> (podle toho, co nastane dříve, resp. podle ukazatele servisních intervalů)
Výměna palivového filtru	☐	☒	
Výměna ozubeného řemene	☐	☒	
Výměna napínací kladky ozubeného řemene	☐	☒	

^{a)} V tomto poličku potvrďte záruku mobility při servisní prohlídce, pokud byly splněny podmínky pro její poskytnutí. Záruka mobility platí do příští servisní prohlídky. Pokud podmínky pro poskytnutí záruky splněny nebyly, poličko proškrtněte.

^{b)} Potvrďte neporušenost antikoroziní ochrany karoserie, resp. případné závady zaznamenejte ⇒ strana 23, „Kontrola antikoroziní ochrany karoserie“.

Servisní doklad

Datum: <u>8.2.2016</u>		Stav km: <u>71 055</u>	
Provedeno:	ano	ne	
Výměna motorového oleje	☒	☐	Prohlídku provedl: <u>Hajtmir</u>
Použit motorový olej pro servisní intervaly QG1	☒	☐	
Servisní prohlídka	☒	☐	AUTOKOMPLEX OLOMOUC s.r.o. Leštinská 32, 789 01 Zábřeh Tel. +420 583 495 248 IČO 03946801 DIČ: CZ03946801
Kontrola poškození laku karoserie ^{b)}	☒	☐	
Výměna brzdové kapaliny	☒	☐	Záruka mobility ^{a)}
Dodatečně každých 30 000 km	☐	☒	
Dodatečně každých 60 000 km	☐	☒	Razítko servisu Škoda
Dodatečně každých 90 000 km	☐	☒	
Výměna vložky vzduchového filtru	☒	☐	Příští servisní prohlídka:
Výměna palivového filtru	☐	☒	
Výměna ozubeného řemene	☐	☒	Stav km: <u>DLE UKAZATELE</u>
Výměna napínací kladky ozubeného řemene	☐	☒	Datum: <u>2/2016</u>
			(podle toho, co nastane dříve, resp. podle ukazatele servisních intervalů)

^{a)} V tomto poličku potvrďte záruku mobility při servisní prohlídce, pokud byly splněny podmínky pro její poskytnutí. Záruka mobility platí do příští servisní prohlídky. Pokud podmínky pro poskytnutí záruky splněny nebyly, poličko proškrtněte.

^{b)} Potvrďte neporušenost antikorozi ochrany karoserie, resp. případně závady zaznamenejte ⇒ strana 25, „Kontrola antikorozi ochrany karoserie“.

Servisní doklad

Datum:

11.3.2019

Stav km:

96227

Provedeno:

ano ne

Výměna motorového oleje

☒ ☐

Použit motorový olej pro servisní intervaly QG1

☒ ☐

Servisní prohlídka

☒ ☐Kontrola poškození laku karoserie^{b)}☒ ☐

Výměna brzdové kapaliny

☒ ☐

Dodatečně každých 30 000 km

☒ ☐

Dodatečně každých 60 000 km

☐ ☒

Dodatečně každých 90 000 km

☐ ☒

Výměna vložky vzduchového filtru

☐ ☒

Výměna palivového filtru

☐ ☒

Výměna ozubeného řemene

☐ ☒

Výměna napínací kladky ozubeného řemene

☐ ☒

Prohlídku provedl:

ŠKODA



Service

FORTEX - AGS, a.s.
Šumperk

CZ A0322535

Razítko servisu Škoda

Záruka mobility^{a)}

ŠKODA



Service

FORTEX - AGS, a.s.
Šumperk

CZ A0322535

Razítko servisu Škoda

Příští servisní prohlídka:

Stav km:

DE 014847EE

Datum:

03/2021

(podle toho, co nastane dříve, resp. podle ukazatele servisních intervalů)

^{a)} V tomto poličku potvrďte záruku mobility při servisní prohlídce, pokud byly splněny podmínky pro její poskytnutí. Záruka mobility platí do příští servisní prohlídky. Pokud podmínky pro poskytnutí záruky splněny nebyly, poličko proškrtněte.

^{b)} Potvrďte neporušenost antikorozi ochrany karoserie, resp. případné závady zaznamenejte ⇒ strana 27, „Kontrola antikorozi ochrany karoserie“.

Servisní doklad

Datum:	22.4.2023		Stav km:	129 866	
Provedeno:	ano	ne	Prohlídku provedl:		Záruka mobility ^{a)}
Výměna motorového oleje	☒	☒			
Použit motorový olej pro servisní intervaly QG1	☒	☒	LURIANA s.r.o. Janoslavice 55, 789 74 ROHLE IČO: 04874641, DIČ: CZ04874641 Tel.: 734 914 334		Razítko servisu Škoda
Servisní prohlídka	☒	☒			
Kontrola poškození laku karoserie ^{b)}	☒	☒			
Výměna brzdové kapaliny	☒	☒			
Dodatečně každých 30 000 km	☒	☒	Příští servisní prohlídka:		Razítko servisu Škoda
Dodatečně každých 60 000 km	☐	☒			
Dodatečně každých 90 000 km	☐	☒	Stav km: _____		Datum: 04/2023
Výměna vložky vzduchového filtru	☐	☒			
Výměna palivového filtru	☐	☒	(podle toho, co nastane dříve, resp. podle ukazatele servisních intervalů)		
Výměna ozubeného řemene	☐	☒			
Výměna napínací kladky ozubeného řemene	☐	☒			

^{a)} V tomto poličku potvrďte záruku mobility při servisní prohlídce, pokud byly splněny podmínky pro její poskytnutí. Záruka mobility platí do příští servisní prohlídky. Pokud podmínky pro poskytnutí záruky splněny nebyly, poličko proškrtněte.

^{b)} Potvrďte neporušenost antikorozi ochrany karoserie, resp. případné závady zaznamenejte → strana 29, „Kontrola antikorozi ochrany karoserie“.