


Servisní plán Audi

22939



Doklad o servisu

30.10.2009

Datum předání vozidla



Audi
AUTO JAROV, s.r.o.
 Osázková 2
 130 00 Praha 3
 29238

Prmhl

Razítko prodávajícího
 servisu Audi

identifikační parametry vozidla

- ① Identifikační číslo vozidla
- ② Typ, výkon motoru, převodovka, měsíc/rok výroby
- ③ Kód motoru a převodovky
- ④ Číslo laku, vnitřní vybavení
- ⑤ Číslo rozšířeného vybavení
- ⑥ Hodnoty spotřeby¹⁾: město, mimo město, kombinovaně (l/100 km); emise CO₂¹⁾: kombinovaně (g/km)

¹⁾ Uváděné hodnoty jsou odvozeny od předepsaných měření (podle v současnosti platného vydání směrnice EHS 80/1268). Údaje se nevztahují ke konkrétnímu vozidlu. Faktory jako např. okolní vlivy, stav vozidla, vybavení, naložení, způsob jízdy, dopravní podmínky mohou v praxi vést k jiným hodnotám.

①	WAUZZZ 8P 8 9A053309
②	8PA AJ4 4214858=6
	A3 Sportb TDI1.9 R4
	77 KW M5S 10 / 08
③	BXE --- JCR
④	LX7W/LX7W N5G/MB
⑤	EOA 7AO 4UE 6XC 5SL 5RU 1KD JON 1ZF 1AC 3FA UAO G17 5MC 7X0 4R4 FOA 8GU OYE L31 T71 3NZ 8BD U1A X1F 1N3 2PG 8Q1 9Q0 8Z5 D3W 7Q0 CM1 7K0 4X1 3L1 4KC 3Y0 4K4 5D1 1SA UGO OGG OG1 4GF
⑥	6.6 4.2 5.1 135

Potvrzení servisních úkonů

LongLife servis Audi: ano / ne

☒ Výměna oleje☒ Inspekce

Inspekční servis Audi: ano / ne

☒ Výměna oleje☒ Inspekce

Dodatečné práce: ano / ne

☒ Brzdová kapalina☒ Zapalovací svíčky☒ Výměna prachového a pylového filtru☒ Multitronic: olej☒ Ozubený řemen☒ Vzduchový filtr☒ Palivový filtr☒ Spojka Haldex: olej☒ S tronic: olej a filtr

Stav km 25 203

Záruka mobility do: 4/2013

Ukazatel Service max. km. 55 000

4.4.

20.11

Datum

AUTO JAROV, s.r.o.

Audi Service

29238

Osiková 2

130 00 Praha 3

Tel.: 251 002 458

Fax: 251 002 138



Audi

ZÁRUKA MOBILITY

AUTO JAROV, s.r.o.

29238

Datum, razítko autorizovaného servisu Audi

Potvrzení servisních úkonů

LongLife servis Audi: ano / ne

☐ Výměna oleje☐ Inspekce

Inspekční servis Audi: ano / ne

☐ Výměna oleje☐ Inspekce

Dodatečné práce: ano / ne

☐ Brzdová kapalina☒ Zapalovací svíčky☒ Výměna prachového a pylového filtru☒ Multitronic: olej☒ Ozubený řemen☒ Vzduchový filtr☒ Palivový filtr☒ Spojka Haldex: olej☒ S tronic: olej a filtr

Stav km 38.500

Záruka mobility do:

Ukazatel Service max. km.

max. km.

Číslo faktury

25.2.2013

Datum, razítko autorizovaného servisu Audi

Potvrzení servisních úkonů

LongLife servis Audi: ano / ne

☒ ☐ Výměna oleje☒ ☐ Inspekce

Inspekční servis Audi: ano / ne

☒ ☐ Výměna oleje☒ ☐ Inspekce

Dodatečné práce: ano / ne

☒ ☐ Brzdová kapalina☒ ☐ Zapalovací svíčky☒ ☐ Výměna prachového a pylového filtru☒ ☐ Multitronic: olej☒ ☐ Ozubený řemen☒ ☐ Vzduchový filtr☒ ☐ Palivový filtr☐ ☒ Spojka Haldex: olej☐ ☒ S tronic: olej a filtr

Stav km 75 158

Číslo faktury

Záruka mobility do:

Ukazatel Service

max. km.....

Autoservis KLM, s.r.o.
Na Hutmance 347/2158 00 Praha 5 - Jinonice
DIČ C227109356

Datum, razítko autorizovaného servisu Audi

Potvrzení

17

Potvrzení servisních úkonů

LongLife servis Audi: ano / ne

☒ ☐ Výměna oleje☒ ☐ Inspekce

Inspekční servis Audi: ano / ne

☒ ☐ Výměna oleje☒ ☐ Inspekce

Dodatečné práce: ano / ne

☒ ☐ Brzdová kapalina☒ ☐ Zapalovací svíčky☒ ☐ Výměna prachového a pylového filtru☒ ☐ Multitronic: olej☒ ☐ Ozubený řemen☒ ☐ Vzduchový filtr☐ ☒ Palivový filtr☐ ☒ Spojka Haldex: olej☐ ☒ S tronic: olej a filtr

Stav km 155 007

Číslo faktury

Záruka mobility do:

Ukazatel Service

max. km.....

Autoservis KLM, s.r.o.
Jaurisova 515/4140 00 Praha 4 - Michle
Provozovna:Pod Stárkou 371, 140 00 Praha 4 - Michle
DIČ: C227109356

Datum, razítko autorizovaného servisu Audi