



OPEL 21943

Servisní a záruční knížka



OPEL

Mezinárodní záruční certifikát

1. majitel

Model vozidla

NOVARO

Identifikační číslo vozidla

VKBYCBPFC-0031221

Jméno / číslo zákazníka

Číslo registrační značky

Místo, datum předání

Datum prvního přihlášení

Razítko a podpis dodávajícího
autorizovaného servisu Opel

Opel Automobile GmbH,
O-Automobil Import s.r.o. a
předávající partner Opel ukládají
osobní údaje o kupujících nových
vozidel Opel z výrobního závodu pro
účely podpory zákazníků a nakládají
s nimi v souladu s místními předpisy
na ochranu údajů.

Tento dokument Vás opravňuje
pověřit jakéhokoli Opel partnera v
Evropě vykonáním servisních kontrol
a záruční práce.

27/7/2023

Počátek běhu záruční lhůty

OPEL
AUTO KP PLUS OP s.r.o.Doubuská 525, 463 12 Liberec
IČ: 10953281 DIČ: CZ10953281
www.autokpplus.cz

8

2. majitel

Jméno / číslo zákazníka

Číslo registrační značky

3. majitel

Jméno / číslo zákazníka

Číslo registrační značky

4. majitel

Jméno / číslo zákazníka

Číslo registrační značky

Potvrzení servisních prací

Provedené servisní prohlídky jsou doloženy na následujících stranách.

Servisní prohlídka by se měla provést vždy, když se tento požadavek objeví na servisním displeji, nicméně ne později než v servisních intervalech stanovených v uživatelské příručce.

Povolené kvality a viskozity motorového oleje, viz uživatelská příručka.

Pro vozidla se zážehovým motorem je vyžadována naplnění palivová nádrž.

Práce se označuje pomocí ano nebo ne

Ano = bylo vyměněno

Ne = výměna nebyla nutná

Poznámky

Předem stanovené údaje se nesmějí upravovat.

Servisní prohlídka: V mezidobí ☐ Hlavní ☐

Datum 18.2.2011 km 98531

Motorový olej Dodán vlastní

Jakost:

Viskozita: W-

Nemrznoucí kapalina, chladicí kapalina °C

Ano Ne

- | | | |
|-------------------------------------|--------------------------|--|
| ☐ | ☐ | Baterie (rádiový dálkový ovladač) |
| ☒ | ☐ | Pylový filtr |
| ☒ | ☐ | Vzduchový filtr |
| ☐ | ☐ | Drážkovaný klínový řemen |
| ☐ | ☐ | Ozubený řemen |
| ☒ | ☐ | Palivový filtr |
| ☐ | ☐ | Olej převodovky |
| ☒ | ☐ | Brzdová kapalina |
| ☐ | ☐ | Sada na opravu pneumatik |
| ☐ | ☐ | Přední / zadní brzdové destičky |
| ☐ | ☐ | Zapalovací svíčky |
| ☐ | ☐ | Chladicí kapalina |
| ☐ | ☐ | Aditiva do paliva |
| ☐ | ☐ | Vložka iontového filtru |
| ☐ | ☐ | Chladicí kapalina systému palivových článeků |

matcovat a podpis

Další servisní prohlídka na základě indikátoru

Datum 18.2.2011 km 98531

(+max. 1 mesic) (+max. 1500 km)