



**Užitkové
vozy**

Servisní plán Užitková vozidla

Vydání 05.2016



7990

Datový štítek vozidla

WV1ZZZ2K z HX 048767																																																				
1	SAA A32																																																			
2	Caddy KA Basis																																																			
	55 KW CRD 5G5																																																			
3	DFSF		RTG																																																	
	LB9A 0000 0000		DM																																																	
4	<table border="1"> <tr> <td>X10</td><td>BOA</td><td>C4B</td><td>GOC</td><td>HD2</td><td>J2D</td><td>DS2</td> </tr> <tr> <td>-</td><td>1G2</td><td>1MM</td><td>1NE</td><td>5RQ</td><td>5SL</td><td>TOP</td> </tr> <tr> <td>3S6</td><td>3U0</td><td>Q16</td><td></td><td>8UB</td><td>8GU</td><td></td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td>1BA</td><td>7MM</td><td>OJ2</td> </tr> <tr> <td>OE1</td><td>4UF</td><td>4X3</td><td>4R4</td><td>4I2</td><td>N2D</td><td>5TC</td> </tr> <tr> <td>BRD</td><td>2JB</td><td>EOA</td><td>2V1</td><td>L15</td><td>OYA</td><td>2G2</td> </tr> </table>										X10	BOA	C4B	GOC	HD2	J2D	DS2	-	1G2	1MM	1NE	5RQ	5SL	TOP	3S6	3U0	Q16		8UB	8GU						1BA	7MM	OJ2	OE1	4UF	4X3	4R4	4I2	N2D	5TC	BRD	2JB	EOA	2V1	L15	OYA	2G2
X10	BOA	C4B	GOC	HD2	J2D	DS2																																														
-	1G2	1MM	1NE	5RQ	5SL	TOP																																														
3S6	3U0	Q16		8UB	8GU																																															
				1BA	7MM	OJ2																																														
OE1	4UF	4X3	4R4	4I2	N2D	5TC																																														
BRD	2JB	EOA	2V1	L15	OYA	2G2																																														

Obr. 1 1: Identifikační číslo vozidla; 2: Typ vozidla, výkon motoru, převodovka; 3: Kód motoru, kód převodovky, číslo laku, vnitřní vybavení; 4: Rozšířené vybavení, PR čísla.

Předprodejní servis byl proveden dne:

15. 11. 2016
Louda Auto a.s.

Prodejce Volkswagen
Choťánky 166
290 01 Poděbrady
Telefon +420 325 600 705
DIČ CZ699002678
Číslo prodejce 401-25941
www.louda.cz

Datum předání vozidla/prvního uvedení do provozu:^{a)}

23. 11. 2016
Louda Auto a.s.

Prodejce Volkswagen
Choťánky 166
290 01 Poděbrady
Telefon +420 325 600 705
DIČ CZ699002678
Číslo prodejce 401-25941
www.louda.cz

Razítko servisního partnera Volkswagen Užitkové vozy

Razítko servisního partnera Volkswagen Užitkové vozy

^{a)} Podle toho, co nastane dříve.

Servis Volkswagen

Význam tohoto servisního plánu

Úvod k tématu

V této kapitole najdete informace k těmto tématům:

- Pokyny k servisnímu plánu 1
- Informace o provozních podmínkách 2
- Pevný nebo proměnlivý servis 3
- Servisní intervaly 3
- Servisní úkony 4
- Potvrzení servisních úkonů a digitální servisní plán 5

Údaje o vozidle Obr. 1, vlepene v obalu servisního plánu, zaručují, že váš vůz dostane vždy správné náhradní díly[®] Volkswagen Užitkové vozy. Kromě toho je tím stanoveno, který druh servisu přichází pro vaše vozidlo v úvahu.

- V servisním plánu je potvrzeno **datum prvního uvedení do provozu nebo datum předání vozidla, předprodejní servis**, a tím i počátek záruky pro Vaše vozidlo.
- Servisní plán Vám poskytuje informaci o tom, kdy a jaký servis je nutné provést. Protože se činnosti, které je nutné provádět, vozidlo od vozidla liší, je možné se dotázat na činnosti specifické pro dané vozidlo v odborném servisu.
- Váš odborný servis dokumentuje v servisním plánu veškerou provedenou údržbu.

Abyste měli servisní plán po ruce vždy, kdy ho potřebujete, uložte ho společně s palubní knihou ve vozidle.

Pamatujte, že při prodeji vozidla máte tento servisní plán předat novému majiteli.

Pokyny k servisnímu plánu

! VĚŠOVÁNÍ

Nedostatečný nebo žádný servis a nedodržování servisních intervalů může vést k uvážnutí vozidla v silničním provozu, k nehodám a těžkým zraněním.

- Údržbu nechte provádět v odborném servisu.
- Respektujte údaje v návodu k obsluze.

! POZNÁMKA

Volkswagen Užitkové vozy nezodpovídá za škody na vozidle, které vznikly na základě méně kvalitního paliva, oleje s chybnou normou, nedostatečného servisu nebo chybějících dílů.

- i** Pravidelná údržba vozidla neslouží jen k udržení hodnoty vozidla, ale přispívají také k provozní spolehlivosti a dopravní bezpečnosti. Proto nechte provádět servisní práce podle podkladů v tabulkách údržby. Váš odborný servis Vám rád poradí.



7E00127155A

Potvrzení servisních úkonů 1

Ano / Ne. Provedeno:	Ano / Ne. Výměna:
☒ / ☐ Servis výměny oleje	☒ / ☐ AdBlue®
☒ / ☐ Prohlídka	☒ / ☐ Brzdová kapalina
☒ / ☐ s výměnou motorového oleje	☒ / ☐ Filtr motorové nafty
☒ / ☐ při rozšířeném rozsahu prohlídky	☒ / ☐ DSG®: převodový olej
☒ / ☐ Použití motorového oleje LongLife	☒ / ☐ Spojka Haldex: olej
☒ / ☐ Kontrola karoserie	☒ / ☐ Vložka vzduchového filtru
☒ / ☐ Kontrola zařízení na plyn	☒ / ☐ Filtr zařízení na zkapalněný plyn
☒ / ☐ Doporučení k opravě	☒ / ☐ Vložka prachového a pylového filtru
☒ / ☐ Přání zákazníka (toto je nutné zaznamenat do zá- kázky)	☒ / ☐ Ozubený řemen
Servis provedl dne: 2.2.2019	☒ / ☐ Zapalovací svíčky
Stav km: 29800	☐ / ☐
Číslo faktury:	☐ / ☐
Servis provedl:  Užitkové vozy Louda Auto a.s. 290 01 Poděbrady 401-25941	Záruka mobility:  Užitkové vozy ZÁRUKA MOBILITY Louda Auto a.s. 290 01 Poděbrady 401-25941
Razítko odborného servisu	Razítko partnera Volkswagen Užitkové vozy

Váš příští servis

☒ podle ukazatele servisních intervalů

nebo

dne (datum): 2/2019

nebo

při (stav km): 60000 km

Který ze servisů/doplňkových rozsahů
je potřeba provést jako následující?


Průběh práce - kontrola řazení

dne (datum): 2/2019

nebo

při (stav km): 60000 km

Dokumentace kontroly karoserie



Obr. 3 Schematické zobrazení: platí pro všechna vozidla a formy karoserie.

Váš odborný servis označí poškozené části v → obr. 3 těmito symboly:


✕ Poškrábání ○ Vyboulení/důlky □ Poškození laku △ Úder kamenem

Zjištěn nedostatek?	Ano: ☐	Ne: ☒
Popis nedostatku:		
 Louda Auto a.s. Chotánky 166 290 01 Poděbrady 401-25941		
Razítko odborného servisu		

Potvrzení servisních úkonů 2

Ano / Ne. Provedeno:	Ano / Ne. Výměna:
☐ / ☒ Servis výměny oleje	☐ / ☒ AdBlue®
☒ / ☐ Prohlídka	☐ / ☒ Brzdová kapalina
☒ / ☐ s výměnou motorového oleje	☐ / ☒ Filtr motorové nafty
☐ / ☒ při rozšířeném rozsahu prohlídky	☐ / ☒ DSG®: převodový olej
☒ / ☐ Použití motorového oleje Long-Life	☐ / ☒ Spojka Haldex: olej
☒ / ☐ Kontrola karoserie	☒ / ☐ Vložka vzduchového filtru
☐ / ☒ Kontrola zařízení na plyn	☐ / ☒ Filtr zařízení na zkapalněný plyn
☐ / ☒ Doporučení k opravě	☒ / ☐ Vložka prachového a pylového filtru
☐ / ☒ Přání zákazníka (toto je nutné zaznamenat do záázky)	☐ / ☒ Ozubený řemen
Servis provedl dne: 27.11.2018	☐ / ☒ Zapalovací svíčky
Stav km: 61 044	☐ / ☐
Číslo faktury:	☐ / ☐
Servis provedl:	Záruka mobility:
 Užitkové vozy Louda Auto a.s. 290 01 Poděbrady 401-25941 Razítko odborného servisu	 Užitkové vozy ZÁRUKA MOBILITY Louda Auto a.s. 401-25941 Razítko partnera Volkswagen Užitkové vozy
Váš příští servis	Který ze servisů/doplňkových rozsahů je potřeba provést jako následující?
☒ podle ukazatele servisních intervalů	
nebo	dne (datum):
dne (datum): 11.12.2019	nebo
nebo	při (stav km):
při (stav km): 91 044	

Dokumentace kontroly karoserie



Obr. 4 Schematické zobrazení: platí pro všechna vozidla a formy karoserie.

Váš odborný servis označí poškozené části v → obr. 4 těmito symboly:

✕ Poškrábání ○ Vyboulení/důlky □ Poškození laku △ Úder kamenem


Zjištěn nedostatek?	Ano: ☐	Ne: ☒
Popis nedostatku:	 Užitkové vozy Louda Auto a.s. 290 01 Poděbrady 401-25941 Razítko odborného servisu	

Potvrzení servisních úkonů 4

Ano / Ne. Provedeno:	Ano / Ne. Výměna:
☒ / ☐ Servis výměny oleje	☒ / ☐ AdBlue®
☒ / ☐ Prohlídka	☐ / ☐ Brzdová kapalina
☒ / ☐ s výměnou motorového oleje	☐ / ☐ Filtr motorové nafty
☐ / ☒ při rozšířeném rozsahu prohlídky	☐ / ☒ DSG®: převodový olej
☒ / ☐ Použití motorového oleje Long-Life	☐ / ☒ Spojka Haldex: olej
☒ / ☐ Kontrola karoserie	☒ / ☐ Vložka vzduchového filtru
☐ / ☒ Kontrola zařízení na plyn	☐ / ☒ Filtr zařízení na zkapalněný plyn
☐ / ☒ Doporučení k opravě	☒ / ☐ Vložka prachového a pylového filtru
☒ / ☐ Přání zákazníka (toto je nutné zaznamenat do záázky)	☐ / ☒ Ozubený řemen
Servis provedl dne: 23.11.2020	☐ / ☒ Zapalovací svíčky
Stav km: 121 812	☐ / ☐
Číslo faktury:	☐ / ☐
Servis provedl:  Užitkové vozy Louda Auto a.s. 290 01 Poděbrady 401-25941	Záruka mobility:  Užitkové vozy ZÁRUKA MOBILITY Louda Auto a.s. 401-25941
Razítko odborného servisu	Razítko partnera Volkswagen Užitkové vozy

Váš příští servis	Který ze servisů/doplňkových rozsahů je potřeba provést jako následující?
☒ podle ukazatele servisních intervalů	
nebo dne (datum): 11/2021	dne (datum):
nebo při (stav km): 151 812	nebo při (stav km):

Dokumentace kontroly karoserie



Obr. 6 Schematické zobrazení: platí pro všechna vozidla a formy karoserie.

Váš odborný servis označí poškozené části v → obr. 6 těmito symboly:

✕ Poškrábání ○ Vyboulení/důlky □ Poškození laku △ Úder kamenem

Zjištěn nedostatek?	Ano: ☐	Ne: ☒
Popis nedostatku:		


 Užitkové vozy Louda Auto a.s. 290 01 Poděbrady 401-25941
--

Razítko odborného servisu

Potvrzení servisních úkonů 5

Ano / Ne. Provedeno:	Ano / Ne. Výměna:
☒ / ☐ Servis výměny oleje	☒ / ☐ AdBlue®
☒ / ☐ Prohlídka	☒ / ☐ Brzdová kapalina
☒ / ☐ s výměnou motorového oleje	☒ / ☐ Filtr motorové nafty
☒ / ☐ při rozšířeném rozsahu prohlídky	☒ / ☐ DSG®: převodový olej
☒ / ☐ Použití motorového oleje LongLife	☒ / ☐ Spojka Haldex: olej
☒ / ☐ Kontrola karoserie	☒ / ☐ Vložka vzduchového filtru
☒ / ☐ Kontrola zařízení na plyn	☒ / ☐ Filtr zařízení na zkapalněný plyn
☒ / ☐ Doporučení k opravě	☒ / ☐ Vložka prachového a pylového filtru
☒ / ☐ Prání zákazníka (toto je nutné zaznamenat do záázky)	☒ / ☐ Ozubený řemen
Servis provedl dne: 5.9.2022	☒ / ☐ Zapalovací svíčky
Stav km: 150 341	☐ / ☐
Číslo faktury:	☐ / ☐
Servis provedl:	Záruka mobility:
 Užitkové vozy Louda Auto a.s. 290 01 Poděbrady Razítko odborného servisu	 Užitkové vozy ZÁRUKA MOBILITY Louda Auto a.s. 401-25941 Razítko partnera Volkswagen Užitkové vozy
Váš příští servis ☒ podle ukazatele servisních intervalů nebo dne (datum): 9/2023 nebo při (stav km): 180 341	
Který ze servisů/doplňkových rozsahů je potřeba provést jako následující? dne (datum): nebo při (stav km):	

Dokumentace kontroly karoserie



Obr. 7 Schematické zobrazení: platí pro všechna vozidla a formy karoserie.

Váš odborný servis označí poškozené části v → obr. 7 těmito symboly:

✕ Poškrábání ○ Vyboulení/důlky □ Poškození laku △ Úder kamenem

Zjištěn nedostatek?	Ano: ☐	Ne: ☒
Popis nedostatku:		


Razítko odborného servisu

Potvrzení servisních úkonů 6

Ano / Ne. Provedeno:	Ano / Ne. Výměna:
☐ / ☒ Servis výměny oleje	☐ / ☒ AdBlue®
☒ / ☐ Prohlídka	☒ / ☐ Brzdová kapalina
☒ / ☐ s výměnou motorového oleje	☒ / ☐ Filtr motorové nafty
☐ / ☒ při rozšířeném rozsahu prohlídky	☐ / ☒ DSG®: převodový olej
☒ / ☐ Použití motorového oleje Long-Life	☐ / ☒ Spojka Haldex: olej
☐ / ☒ Kontrola karoserie	☒ / ☐ Vložka vzduchového filtru
☐ / ☒ Kontrola zařízení na plyn	☐ / ☒ Filtr zařízení na zkapalněný plyn
☐ / ☒ Doporučení k opravě	☒ / ☐ Vložka prachového a pylového filtru
☐ / ☒ Přání zákazníka (toto je nutné zaznamenat do zá- kázky)	☐ / ☒ Ozubený řemen
Servis provedl dne: 28.8.2023	☐ / ☒ Zapalovací svíčky
Stav km: 169.905 km	☐ / ☒
Číslo faktury:	☐ / ☒
Servis provedl:	Záruka mobility:
	
Razítko odborného servisu	Razítko partnera Volkswagen Užitékové vozy

Váš příští servis	
☐ podle ukazatele servisních intervalů	Který ze servisů/doplňkových rozsahů je potřeba provést jako následující?
nebo	
dne (datum):	dne (datum):
nebo	nebo
při (stav km):	při (stav km):

Dokumentace kontroly karoserie




Obr. 8 Schematické zobrazení: platí pro všechna vozidla a formy karoserie.

Váš odborný servis označí poškozené části v → obr. 8 těmito symboly:


☒ Poškrábání
 ☐ Vyboulení/důlky
 ☐ Poškození laku
 ☐ Úder kamenem

Zjištěn nedostatek?	Ano: ☐	Ne: ☐
Popis nedostatku:		


 Razítko odborného servisu

Váš příští servis ☐ podle ukazatele servisních intervalů  nebo dne (datum): nebo při (stav km):		Který ze servisů/doplňkových rozsahů je potřeba provést jako následující? dne (datum): nebo při (stav km):
--	--	--

Dokumentace kontroly karoserie



Obr. 9 Schematické zobrazení: platí pro všechna vozidla a formy karoserie.

Váš odborný servis označí poškozené části v → obr. 9 těmito symboly:

Δ Úder kamenem

Zjištěn nedostatek?	Ano: ☐	Ne: ☐
Popis nedostatku:		
	Razítko odborného servisu	