

Report vozidla - Servis

SPZ / Vozidlo: 9AD7195 BMW 530 xd BL Combi

VIN: WBA31AJ020CK15826

Aktuálně najeto Km: 86284



Datum	Servis	Stav Km	Číslo zakázky
17.06.2022	Prokservis s.r.o.	4499	AAAA110220209
Práce	pojistná událost (1)		
04.07.2022	Kooperativa pojišťovna, a.s.	4499	AAAA4222070074
Práce	Pojistné plnění (1)		
22.09.2022	AG Experts s.r.o.	10944	AAAFV22015925
Práce	Pojistná událost (1)		
30.09.2022	Kooperativa pojišťovna, a.s.	10944	AAAA4222120508
Práce	Pojistné plnění (1)		
02.12.2022	Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.	13421	BBBB5550051004
Materiál	245/40R19 98V WINTER SPT 5 XL MFS (4)		
Práce	1-BALÍK (komplet přezutí standart) (4)		
	Příplatek: 18",19" (4)		
	Příplatek - TPMS snímač tlaku (4)		
	Závaží 60 g (4)		
	Resetování tlaku pneu TPMS/vozidlo (1)		
	Uložení do skladu -bez poplatku (1)		
31.05.2023	Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.	22273	BBBB1166070473
Práce	8-BAL (komplet přezutí 18",19",SUV,OFF) (4)		
	USKLADNĚNÍ - (pneu/kola za 1 den) (684)		
	Uložení do skladu -bez poplatku (1)		
	Resetování tlaku pneu TPMS/vozidlo (1)		
	Příplatek - TPMS snímač tlaku (4)		
	Závaží 60 g (4)		
07.06.2023	Invelt - s.r.o.	25770	BBBBSF2304759
Materiál	Sada nanočásticový filtr (1)		
Práce	Servis ve standardním rozsahu (0,2)		
	Diagnostika Testr (1,2)		
07.06.2023	Invelt - s.r.o.	25770	BBBBSF2304759dobropis
Práce	Diagnostika Testr (1,2)		
	Servis ve standardním rozsahu (0,2)		
04.08.2023	Invelt - s.r.o.	32201	BBBBSF2306377
Materiál	Motorový olej BMW (7)		
	Olejevý filtr (1)		
	Spotřební materiál (129)		
	Sada nanočásticový filtr (1)		
Práce	Pick up (1)		
	Servis ve standardním rozsahu (0,2)		

	Servis olej (0,3)		
	Zkontrolovat hladinu a koncentraci chladicí kapaliny (0,1)		
	Servis mikrofiltru (0,2)		
	Diagnostika testr klima (2,4)		
04.08.2023	Invelt - s.r.o.	32201	BBBBSF2306377dobropis
Materiál	Motorový olej BMW (7)		
Práce	Servis mikrofiltru (0,2)		
	Diagnostika testr klima (2,4)		
	Servis olej (0,3)		
	Zkontrolovat hladinu a koncentraci chladicí kapaliny (0,1)		
	Pick up (1)		
	Servis ve standardním rozsahu (0,2)		
14.11.2023	Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.	36993	BBBB1166811098
Práce	Uložení do skladu -bez poplatku (1)		
	USKLADNĚNÍ - (pneu/sada za 1 den) (716)		
	Resetování tlaku pneu TPMS/vozidlo (1)		
	8-BAL (komplet přezutí 18",19",SUV,OFF) (4)		
	Závaží 60 g (4)		
	Příplatek - TPMS snímač tlaku (4)		
25.04.2024	Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.	45584	BBBB1167571698
Práce	Závaží 60 g (4)		
	Resetování tlaku pneu TPMS/vozidlo (1)		
	Příplatek - TPMS snímač tlaku (4)		
	USKLADNĚNÍ - (pneu/sada za 1 den) (700)		
	8-BAL (komplet přezutí 18",19",SUV,OFF) (4)		
	Uložení do skladu -bez poplatku (1)		
29.11.2024	Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.	56409	BBBB1168627224
Práce	Uložení do skladu -bez poplatku (1)		
	8-BAL (komplet přezutí 18",19",SUV,OFF) (4)		
	Resetování tlaku pneu TPMS/vozidlo (1)		
	Závaží 60 g (4)		
	Uskladnění - (pneu/sada za 1 den) (824)		
	PŘÍPLATEK - TPMS snímač tlaku (4)		
09.01.2025	invelt - s.r.o.	60237	BBBBSF2500141
Materiál	BRZDOVÁ KAPALINA (1)		
	SPOTŘEBNÍ MATERIÁL (129)		
	SADA STĚRAČŮ (1)		
	PALIVOVÝ FILTR (1)		
	VZDUCHOVÝ FILTR (1)		
	SADA NANOČÁSTICOVÝ FILTR (1)		
	OLEJOVÝ FILTR (1)		
	BMW MOTOR.OLEJ LL04 5W-30 tank (7)		
Práce	Výměna předních stěračů (2)		
	Servis palivový filtr (5)		
	Servis vzduchová filtrační vložka (2)		
	Servis olej (3)		
	Standart scope (2)		
	Servis brzdové kapaliny (4)		

	Zkontrolovat hladinu a koncentraci chladicí kapaliny (1)		
	Servis mikrofiltru (2)		
	Servis kontrola vozu (6)		
27.05.2025	Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.	66763	BBBB1169493848
Práce	Resetování tlaku pneu TPMS/vozidlo (1)		
	Uložení do skladu -bez poplatku (1)		
	8-BAL (komplet přezutí 18",19",SUV,OFF) (4)		
	USKLADNĚNÍ - (pneu/sada za 1 den) (664)		
	Závaží 60 g (4)		
	Příplatek - TPMS snímač tlaku (4)		
25.09.2025	Prokservis s.r.o.	76850	BBBB110250604
Materiál	brzdová kapalina (0,5)		
	pasta na brzdový segment - OR (1)		
	brzdové čidlo - OR (1)		
	zadní brzdové destičky - OR (1)		
Práce	diagnostika, nastavení intervalu brzdových destiček, aktivace třmenů (1)		
	zadní brzdové destičky D+M (0,7)		
	výměna brzdové kapaliny (0,33)		
09.10.2025	Prokservis s.r.o.	77724	BBBB110250621
Materiál	kryt D+M (0,5)		
	kryt dolní levý - OR (1)		
28.11.2025	Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.	78210	BBBB1170818710
Práce	8-BAL (komplet přezutí 18",19",SUV,OFF) (4)		
	Příplatek - TPMS snímač tlaku (4)		
	Závaží 60 g (4)		
	LIKVIDACE PNEU (4)		
	Resetování tlaku pneu TPMS/vozidlo (1)		
	USKLADNĚNÍ - (pneu/sada za 1 den) (752)		
24.03.2026	LKQ CZ s.r.o.	86471	BBBB5390609522
Materiál	Kabinový filtr s aktivním uhlím FILTRON (FILTRON, A) (1)		
	kapalina do ostřikovače skel (5)		
	Olejevý filtr FILTRON (FILTRON, A) (1)		
	Drobný materiál (1)		
	Těsnící kroužek ELRING (ELRING, A) (1)		
	nemrznoucí kapalina - ASTM (0,6)		
	Motorový olej - 00W30 OEM (7)		
Práce	Provést Emise D (1)		
	Servisní prohlídka Check-Control (0,17)		
	Zajištění STK (1)		
	Provést STK (1)		
	Výměna pylový filtr (0,17)		
	Provést dobíjení (0,1)		
	Servisní prohlídka 90 000 km (0,25)		
31.03.2026	Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.	84031	BBBB1171252980
Práce	Příplatek - TPMS snímač tlaku (1)		
	Závaží 60 g (1)		
	8-BAL (komplet přezutí 18",19",SUV,OFF) (1)		

USKLADNĚNÍ (pneu/sada za 1 den) (534)			
Resetování tlaku pneu TPMS/vozidlo (1)			
LIKVIDACE PNEU (1)			
29.05.2026	Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.	88300	BB1171553454
Materiál	245/40R19 98Y EAG F1 ASY 3 * XL FP		
Práce	8-BAL (komplet p?ezutí 18",19",SUV,OFF)		
	P?íplatek - TPMS sníma? tlaku		
	Resetování tlaku pneu TPMS/vozidlo		
	Uloení do skladu -bez poplatku		
	Závaí 60 g		