

Report vozidla - Servis

SPZ / Vozidlo: 9AF6853 BMW 218d MP Sedan

VIN: WBA31AM0307L05717

Aktuálně najeto Km: 69600



Datum	Servis	Stav Km	Číslo zakázky
16.11.2022	Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.	4850	BBBB5550038864
Materiál	225/40R18 92V WINTER SPT 5 XL MFS (4)		
Práce	Uložení do skladu -bez poplatku (4) 8-BAL (komplet přezutí 18",19",SUV,OFF) (4)		
27.01.2023	AG Experts s.r.o.	14434	AAAFV23001551
Práce	Pojistná událost (1)		
05.05.2023	Kooperativa	14434	AAAA4232011839
Práce	Pojistné plnění (1)		
16.05.2023	Stratos Auto spol. s r.o.	26664	BBBB2233660465
Materiál	Mikrofiltr (1)		
	Motorový olej (5,5)		
	Baterie 3,2V 2032 (1)		
	Olejový filtr (1)		
Práce	Servis ve standardním rozsahu (0,2)		
	PICK-UP (1)		
	Servis mikrofiltru (0,2)		
	Servis motorového oleje (0,3)		
31.05.2023	Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.	26753	BBBB1166101817
Práce	Uložení do skladu -bez poplatku (4)		
	USKLADNĚNÍ - (pneu/kola za 1 den) (780)		
	8-BAL (komplet přezutí 18",19",SUV,OFF) (4)		
11.10.2023	Goodyear Czech s.r.o.	30250	BBBB1166578767
Práce	USKLADNĚNÍ - (pneu/kola za 1 den) (592)		
	8-BAL (komplet přezutí 18",19",SUV,OFF) (4)		
	Uložení pneu do skladu (4)		
07.02.2024	NC AUTO, s.r.o.	35032	AAAA2243660163
Práce	Pojistná událost (1)		
13.02.2024	Kooperativa pojišťovna, a.s.	35032	AAAA4242011682
Práce	Pojistné plnění (1)		
02.05.2024	Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.	37002	BBBB1167596963
Práce	Uložení pneu do skladu (4)		
	8-BAL (komplet přezutí 18",19",SUV,OFF) (4)		
	USKLADNĚNÍ - (pneu/kola za 1 den) (784)		
07.11.2024	LKQ CZ s.r.o.	161670	AAAA5390433351
Práce	pojistná událost (1)		
08.11.2024	Kooperativa pojišťovna a.s.	161670	AAAA4242127341

Práce	pojistné plnění (1)		
29.11.2024	Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.	39501	BBBB1168581246
Práce	Uložení pneu do skladu (4)		
	Uskladnění - (pneu/kola za 1 den) (784)		
	8-BAL (komplet přezutí 18",19",SUV,OFF) (4)		
14.04.2025	NC AUTO, s.r.o.	50097	BBBB2253660394
Materiál	Brzdová kapalina (1)		
	Sada mikrofiltru (1)		
	Vložka vzduchového filtru (1)		
	Motorový olej (5,5)		
	Sada vložka olejového filtru (1)		
Práce	Servis brzdové kapaliny (5)		
	Servis kontrola vozidla (6)		
	Servis mikrofiltru (2)		
	Servis vzduchová filtrační vložka (1)		
	Servis motorového oleje (3)		
	Servis ve standardním rozsahu (2)		
	Zkontrolovat vozidlo při zkušební jízdě (1)		
	Servis tlačená plyn.pružina přední (1)		
14.04.2025	Goodyear Czech s.r.o.	50002	BBBB1169194059
Práce	8-BAL (komplet přezutí 18",19",SUV,OFF) (4)		
	Uložení pneu do skladu (4)		
	USKLADNĚNÍ - (pneu/kola za 1 den) (632)		
22.08.2025	NC AUTO, s.r.o.	58187	BBBB2253660812
Materiál	Snímač brzdového obložení zadní (1)		
	Pasta na brzdsegment (0,2)		
	Čistič brzd (1)		
	Opravná sada brzdové obložení zadní (1)		
Práce	Zkontrolovat vozidlo při zkušební jízdě (1)		
	Sevis ve standardním rozsahu (2)		
	Servis zadní brzdy (8)		
31.10.2025	Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.	61991	BBBB1170600465
Materiál	USKLADNĚNÍ - (pneu/kola za 1 den) (792)		
	Uložení pneu do skladu (4)		
	8-BAL (komplet přezutí 18",19",SUV,OFF) (4)		
27.11.2025	LKQ CZ s.r.o.	62383	BBBB5390535858
Materiál	sada Stěrač 650mm / 425mm BOSCH AEROTWIN (BOSCH, OE) (1)		
	senzor sazí (1)		
	Drobný materiál (1)		
Práce	Výměna senzor sazí (0,58)		
	Výměna stíratka stěračů (0,08)		
	Provést zkušební jízda (1)		
	Provést nadlimitní pickup (1)		
	Navýšení času pro hlav.práci dle výrobce (0,17)		
	Provést diagnostika (1)		
	Provést prohlídka vozu a zjištění závady (1)		

30.04.2026	Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.	71590	BB1171441887
Práce	Uloení pneu do skladu		
	USKLADNĚNÍ - (pneu/kola za 1 den)		
	8-BAL (komplet pøezutí 18",19",SUV,OFF)		
11.05.2026	LKQ CZ s.r.o.	72217	BB5390615428
Materiál	baterie dálk. ovládání centr. zamykání		
	Kabinový filtr, sada 2ks KNECHT (KNECHT, A)		
	Olejový filtr BOSCH (BOSCH, OE)		
	Palivový filtr KNECHT (KNECHT, A)		
	Motorový olej - 00W30 OEM		
	Těsnění zátky olejové vany (12-16 měď) VICTOR REINZ (VICTOR REINZ, A)		
	Drobný materiál		
Práce	Servisní prohlídka Check-Control		
	Výměna palivový filtr		
	Servisní prohlídka 75 000 km		
	Výměna pylový filtr		
	Provést poplatek stk		
	Provést poplatek emise		
	Provést nadlimitní pick up		
	Zajištění STK		