

Report vozidla - Servis

SPZ / Vozidlo: 8AR7147 BMW 216d MP MPV

VIN: WBA6W510905T57875

Aktuálně najeto Km: 75195



Datum	Servis	Stav Km	Číslo zakázky
02.11.2021	Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.	6500	BBBB5110575368
Materiál	205/55R17 95V UG PERF + XL (4)		
Práce	2B-BALÍK (komplet přezutí 17") (4) Uložení do skladu -bez poplatku (4)		
05.12.2022	Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.	10702	BBBB5550052810
Práce	Uložení do skladu -bez poplatku (4) USKLADNĚNÍ - (pneu/kola za 1 den) (1608) 2B-BALÍK (komplet přezutí 17") (4)		
04.04.2023	LKQ CZ s.r.o.	20233	BBBB5390309542
Materiál	náhradní díl BMW ORIGINÁL (Originální díl BMW, A) (1) Kabinový filtr, akt.uhlí, 2ks KNECHT (KNECHT, A) (1) Olejevý filtr MANN (MANN+HUMMEL, A) (1) Motorový olej - 00W30 OEM (4,8) A-těsnící kroužek VICTOR REINZ (12x16x1,5) (VICTOR REINZ, A) (1) Drobný materiál (1)		
Práce	Servisní prohlídka Check-Control (0,17) Výměna pylový filtr (0,17) Servisní prohlídka 2. rok (0,25)		
04.04.2023	LKQ CZ s.r.o.	20233	BBBB5390309542dobropis
Materiál	Motorový olej - 00W30 OEM (4,8)		
Práce	Servisní prohlídka Check-Control (0,17) Výměna pylový filtr (0,17) Servisní prohlídka 2. rok (0,25)		
19.12.2023	Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.	18033	BBBB1167034324
Práce	Uložení pneu do skladu (4) 2B-BAL Komplet přezutí 17" (4)		
29.01.2024	Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.	22372	BBBB1167159770
Práce	2B-BAL Komplet přezutí 17" (4) USKLADNĚNÍ - (pneu/kola za 1 den) (128)		
30.01.2024	Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.	26254	BBBB1167163655
Práce	USKLADNĚNÍ - (pneu/kola za 1 den) (1696) Uložení pneu do skladu (4) 2B-BAL Komplet přezutí 17" (4)		
04.05.2024	LKQ CZ s.r.o.	28500	BBBB5390413684
Materiál	brzdová kapalina (1) Drobný materiál (1)		
Práce	Výměna brzdová kapalina (0,58)		

Navýšení času pro hlav.práci dle výrobce (0,17)			
09.05.2024	Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.	29594	BBBB1167665446
Práce	2B-BAL Komplet přezutí 17" (4)		
	Uložení pneu do skladu (4)		
	USKLADNĚNÍ - (pneu/kola za 1 den) (372)		
22.08.2024	LKQ CZ s.r.o.	35000	BBBB5390425025
Materiál	Sada brzdových destiček BREMBO (BREMBO, A) (1)		
	Čidlo opotřebení Brembo (BREMBO, A) (L) (1)		
	Vyzvednutí vozu (83)		
	Drobný materiál (1)		
Práce	Výměna sada předních brzd.destiček (0,58)		
	Navýšení času pro hlav.práci dle výrobce (0,08)		
31.10.2024	Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.	36470	BBBB1168272861
Práce	USKLADNĚNÍ - (pneu/kola za 1 den) (616)		
	Uskladnění pneu do skladu (4)		
	2B-BAL Komplet přezutí 17" (4)		
16.01.2025	ACR auto, a. s.	40533	AAAFSBO123140102
Práce	pojistná událost (1)		
17.02.2025	Kooperativa pojišťovna a.s.	40533	AAAA4242185993
Práce	pojistné plnění (1)		
26.03.2025	ACR auto, a. s.	45405	BBBBFSBO123140905
Materiál	Thigh suppor (1)		
	Sports seat (1)		
	Svorka (25)		
	Baterie 2032 (1)		
	Olejevý filtr (1)		
	Mikrofiltr (1)		
	Motorový filtr (4,8)		
	Vzduchový filtr (1)		
Práce	Kontrola vozidla (6)		
	Olejevý servis (3)		
	Vyměnit vyhřívání opěrky stehen (6)		
	Servis ve standardním rozsahu (2)		
	Proměření el. Vedení (6)		
	Test vozidla provést (6)		
	Serivs mikrofiltr (2)		
	Servis vzduchová filtrační vložka (1)		
	Vyměnit vyhřívání sedáku sedadla (22)		
26.03.2025	ACR auto, a. s.	37219	AAAFSBO123140904
Práce	pojistná událost (1)		
26.03.2025	ACR auto, a. s.	37219	AAAFSBO123140903
Práce	náhradní vozidlo (1)		
04.04.2025	Kooperativa pojišťovna a.s.	37219	AAAA4242155116
Práce	pojistné plnění (1)		

12.05.2025	LKQ CZ s.r.o.	47531	BBBB5390513725
Práce	Provést STK (1)		
	Zajištění STK (1)		
	Provést SME (1)		
16.05.2025	Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.	48274	BBBB1169430825
Práce	USKLADNĚNÍ - (pneu/kola za 1 den) (636)		
	2B-BAL Komplet přezutí 17" (4)		
	Uložení pneu do skladu (4)		
23.05.2025	ACR auto, a. s.	46163	AAAFSBO123141682
Práce	pojistná událost (1)		
23.05.2025	ACR auto, a. s.	46163	AAAFSBO123141677
Práce	náhradní vozidlo (1)		
16.06.2025	Kooperativa pojišťovna a.s.	46163	AAAA4252064661
Práce	pojistné plnění (1)		
24.06.2025	ÚAMK a.s.	40533	AAAA2251400880
Práce	náhradní vozidlo (1)		
04.11.2025	LKQ CZ s.r.o.	63469	BBBB5390533093
Materiál	Stěrače BOSCH AEROTWIN 650 mm + 475 mm (BOSCH, OE) (1)		
	Brzdový kotouč BOSCH - lakovaný (BOSCH, OE) (L) (1)		
	Brzdový kotouč BOSCH - lakovaný (BOSCH, OE) (R) (1)		
	Sada brzdových destiček BOSCH (BOSCH, OE) (1)		
	Čidlo opotřebení QUICK BRAKE (QUICK BRAKE, A) (1)		
	Drobný materiál (1)		
Práce	Výměna brzdový kotouč L Z / Výměna brzdový kotouč P Z (0,17)		
	Navýšení času pro hlav.práci dle výrobce (0,17)		
	Výměna brzdové obložení zadní (0,58)		
	Provést Diagnostika - brzdy (1)		
	Seřízení Ruční brzda (0,5)		
	Provést Vyčištění brzd (1)		
	Kontrola brzdový kotouč P Z (0,5)		
	Kontrola brzdový kotouč L Z (0,5)		
	Výměna stíratka stěračů (0,08)		
28.11.2025	Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.	60942	BBBB1170677387
Práce	Uložení pneu do skladu (4)		
	USKLADNĚNÍ - (pneu/kola za 1 den) (708)		
	2B-BAL Komplet přezutí 17" (4)		
08.12.2025	LKQ CZ s.r.o.	65213	BBBB5390537071
Materiál	Náhradní vozidlo - Kategorie B: Škoda OCTAVIA apod. za den (4)		
	Drobný materiál (1)		
	snímač tlaku/podtlaku v sacím systému (1)		
Práce	Provést Diagnostika (1)		
	Kontrola a ověření závad (2)		
	Výměna snímač tlaku/podtlaku v sacím systému (0,5)		
15.01.2026	LKQ CZ s.r.o.	65213	BBBB5390601114

Materiál	Náhradní vozidlo, Škoda Octavia, RZ: 8AI7742 (1)		
19.02.2026	ACR auto, a. s.	71148	BBBBFSBO123150470
Materiál	Ostřikovač zimní (2,5)		
	palivový filtr - OR (1)		
	Baterie 2032 (1)		
	Čistič (1)		
	Brzdová kapalina (1)		
	Motorový olej (4,8)		
	olejový filtr - OR (1)		
	Mikrofiltr (1)		
Práce	Servis ve standardním rozsahu (2)		
	Servis palivového filtru (3)		
	Servis brzdové kapaliny (7)		
	Servis mikrofiltru (2)		
	Olejevý servis (3)		
19.02.2026	ACR auto, a. s.	71148	BBBBFSBO123150471
Materiál	Náhradní vozidlo BMW 218d, RZ: 1CA5358 (1)		
29.05.2026	Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.	76336	BB1171657495
Práce	Uložení pneu do skladu		
	USKLADNĚNÍ - (pneu/kola za 1 den)		
	2B-BAL Komplet pneumatik 17"		