

caraukce.cz

Aukce: 2024CA010

Volkswagen Passat 1,9 TDI

Aukční číslo: 39

Kód: 7480

Vyvolávací cena: 17 000 Kč	Moje cena:	Vydraženo:
----------------------------	------------	------------

VIN	WVWZZZ3BZ3P285537 cardetect
Výkon (kw)	96
První registrace	2003
První registrace ČR	2004
Zdvihový objem (ccm)	1896
Stav ukazatele km	380687
STK	03/2025
Palivo	nafta
Původ	Nezjištěno - duplikát TP
Barva	zelená metalíza
Sazba DPH	0%
Umístění vozidla	CarAukce Kolín



Údaje o vozidle

Vozidlo bylo v době prohlídky pojízdné. Motor + spojka Motor funkční, start dobrý, proveden za pomoci náhradního zdroje, vadný akumulátor. Výkon motoru odpovídá typu. Netěsnosti, prolínání motorového oleje ve spojích. Poškozená olejová měrka. Chybí plastový kryt torpéda. Chybí spodní plastový kryt motoru. Chybí vrchní plastový kryt motoru. Povrchová koroze výfukového potrubí. Doporučena kontrola. Spojka, záběr plynulý, zdvih pedálu v normě. Převodovka Manuální - 6°. Řazení rychlostních stupňů funkční, dobré. Zvětšené vůle v kulise a táhlech řazení. Dále běžné provozní opotřebení. Rozvodovka, přídavné převody, kloubové hřídele Zvětšené vůle v homokinetických kloubech poloos. Doporučena kontrola. Přední náprava + mech. řízení Běžné provozní v uložení. Běžné provozní v kulových čepích a čepích řízení. Snížená účinnost pružin a tlumičů pérování. Běžné provozní opotřebení ocelových disků kol. Rozdílné pneumatiky na nápravě. Zadní náprava Běžné provozní vůle v uložení. Snížená účinnost pružin a tlumičů pérování. Běžné provozní opotřebení ocelových disků kol. Brzdový systém Provozní brzda funkční, účinek dobrý. Parkovací brzda funkční, účinek dobrý. Svítí kontrolka ABS + ASR. Skříň karoserie Karoserie po opravě, provozně opotřebovaná, provozní poškození a vady laku. Provozní poškození, vady laku nebo jiné nedostatky téměř na všech dílech karoserie. Na několika místech se odlupuje vrchní vrstva laku. Víko zav. prostoru, nelze otevřít. PP blatník, poškozený, deformovaný. Příslušenství a výbava karoserie Interiér silně opotřebovaný a znečištěný, poškozený, zápach. Poškozené výplně všech dveří. Nefunkční stahovačka okna PZ dveří. Nefunkční klimatizace. Četná provozní poškození interiéru. Centrální zamykání neodemyká LZ dveře. Čelní sklo, drobné provozní praskliny. L zpětné zrcátko, po výměně za použité, odlišná brava krytu. Zadní lampy, poškozené kryty. Matné kryty předních světlometů. Poškozený zadní nárazník. Přední nárazník, poškozený ve spodní části, chybí P mřížka, vadný lak. Závady dle předávacího protokolu: provozní oděrky a škrábance po celém voze, znečištěný interiéru

Dokumenty

Poznámky: